



Mercedes-Benz E 400

Генерирано на 11.09.2026 г.

VIN: WDD2130231A738717

Тип на каросерията: Седан

Гориво: Дизел

Година: 2019

Вид трансмисия: Автоматична

Обем на двигателя: 2,9 l

Сканирай за пълен доклад



Щети

⚠ Внимание

Намерихме 7 записа за този автомобил.

Пробег

✔ Не са открити проблеми

Последен регистриран пробег: 94 254 km.

Проверка на правното състояние

✔ Не са открити проблеми

Не са открити данни за финансови или правни рискове.

Кражба

✔ Не са открити проблеми

Не са открити записи за кражби.



Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в 48 държави

Кражба

Проверихме дали автомобилът в момента е обявен за откраднат, дали някога в миналото е бил обявяван за откраднат и дали е бил открит след това.

✔ Няма открити проблеми
Не намерихме данни, че превозното средство е било откраднато.

Ето какво проверихме:



Издирва ли се в момента като откраднат?

Няма данни, които да показват, че това превозно средство е обявено за откраднато и се издирва.



Бил ли е краден в миналото?

Не са открити предишни записи за кражба за това превозно средство.

Проверка за откраднати автомобили в полицейските бази данни, извършена в 7 държави:

🇸🇰 Словакия 🇭🇺 Унгария 🇸🇮 Словения 🇮🇹 Италия 🇷🇺 Румъния 🇨🇦 Канада 🇨🇪 Чехия

Пробег

Проверихме дали километражът изглежда точен и дали е възможно да е бил манипулиран.




Резюме

- Последен известен пробег: 94 254 km
- Среден пробег за подобни модели: 215 089 km
- Намерени са 14 записа за пробег



Обобщение от carVertical

- Това превозно средство има 14 налични записа за пробег. Това ни дава висока степен на увереност, че пробегът му е автентичен.
- Последният записан пробег на това превозно средство е под средните стойности на пробега на автомобили на същата възраст. Възможно е да е по-малко износено, но не е зле да попиташ продавача защо автомобилът не е бил каран редовно.



Навици на шофиране

Виж какъв е интензитетът на шофиране на този автомобил. Леката употреба обикновено води до по-малко износване, а по-интензивното шофиране може да доведе до по-бързото износване на някои ключови компоненти.

Ограничено шофиране < 360 km/месец 0% от анализирания период

Каран е по-рядко от обичайното. Ограничената употреба може да доведе до износването на неизползваните части.

Нормално шофиране 360 - 1500 km/месец 89% от анализирания период

Нормална честота на шофиране. Обикновено става въпрос за ежедневна употреба и балансирано износване.

Интензивно шофиране > 1500 km/месец 11% от анализирания период

Каран е много по-често от обичайното. Обикновено става въпрос за прекомерна употреба на частите и нуждата да бъдат сменени.

Без шофиране 0% от анализирания период

При продължително прекъсване в използването. Автомобилите, които не се използват дълго време, може да имат нужда от допълнителни проверки (акумулатор, спирачки, гуми).

Odometer records

01.2019 г.	12 km
09.2020 г.	13 983 km
10.2021 г.	33 492 km
07.2022 г.	43 971 km
10.2022 г.	49 818 km
05.2023 г.	61 722 km
06.2023 г.	64 401 km

Odometer records

03.2024 г.	76 318 km
04.2024 г.	77 830 km
06.2024 г.	80 330 km
01.2025 г.	83 660 km
06.2025 г.	86 775 km
01.2026 г.	91 535 km
06.2026 г.	94 254 km

Навици на шофиране

01.2019 г. - 07.2022 г.	 Нормално шофиране	1033 km/месец
07.2022 г. - 05.2023 г.	 Интензивно шофиране	1751 km/месец
05.2023 г. - 06.2026 г.	 Нормално шофиране	867 km/месец

Проверка на правното състояние

Проверихме дали превозното средство е преминало технически прегледи и дали е било маркирано за скрап.



Няма открити проблеми

Не са намерени данни за правния статут на това превозно средство

Правни



Преминало ли е технически преглед (ГТП)?

Преминал

06.2026 г.



България

Успешно преминал технически преглед

Валиден до 06.2027 г.



Било ли е бракувано?

Няма данни това превозно средство да е маркирано като бракувано.

Препоръчителен график за сервизно обслужване

За пълната информация за минали и предстоящи сервизни обслужвания виж цифровия доклад.



Резюме

- Последната планирана поддръжка беше преди 19 254 km – провери каква поддръжка може да е била необходима
- На база на записания пробег, следващото препоръчително сервизно обслужване трябва да се извърши при 5746 km

Следващо препоръчително сервизно обслужване при 100 000 km

Какво трябва да се обслужи:

🕒 Време до обслужване припл. 78 мин

- Пробка на картера на двигателя (Подновете)
- Филтър за моторно масло (Подновете)
- Кабинен филтър, миризми (ако е монтиран) (Подновете)
- Батерии на дистанционното управление на централното заключване/алармата (Подновете)
- Тест за ефективност на спирачките (Извършете)
- +25 елемента за обслужване

🕒 Време до обслужване припл. 6 мин

- Кабинен филтър, полени (ако е монтиран) (Подновете)

🕒 Време до обслужване припл. 12 мин

- Водещи релси на люка на покрива (Почистете/смажете)

🕒 Време до обслужване припл. 6 мин

- Теглич (Проверете/докладвайте)
- Теглич (Смажете)

Предишно препоръчително сервизно обслужване при 75 000 km

Какво е трябвало да бъде обслужено:

🕒 Време до обслужване припл. 78 мин

- Пробка на картера на двигателя (Подновете)
- Филтър за моторно масло (Подновете)
- Пътни колела (Разменете)
- Батерии на дистанционното управление на централното заключване/алармата (Подновете)
- +40 елемента за обслужване

🕒 Време до обслужване припл. 6 мин

- Кабинен филтър, полени (ако е монтиран) (Подновете)

🕒 Време до обслужване припл. 6 мин

- Маркучи/тръби/корпус на въздушния филтър (Проверете/почистете)
- Въздушен филтър (Подновете)

🕒 Време до обслужване припл. 18 мин


- Горивен филтър (Подновете)

Щети

В миналото имало ли е щети по този автомобил? Каква е стойността на щетите?

**Внимание**
Намерихме 7 записа за това превозно средство.

Записи за щети



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Предна дясна част / Броня

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

1501 € – 2000 €


Оценка на разходите за ремонт

Много ниски

3% от стойността на превозното средство по това време

Групи щети

Система на окачване



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Предна лява част / Броня

Предна част / Броня

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

501 € – 750 €

Оценка на разходите за ремонт

Много ниски

2% от стойността на превозното средство по това време

Групи щети

Външни части на автомобила



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Предна част / Стъкло

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

751 € – 1000 €


Оценка на разходите за ремонт

Много ниски

3% от стойността на превозното средство по това време

Групи щети

Стъкло



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Предна лява част / Броня

Предна част / Броня

Предна дясна част / Броня

Дясна част / Предна врата

Покрив / Конструкция

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

6501 € – 7000 €

Оценка на разходите за ремонт

Ниски

16% от стойността на превозното средство по това време

Групи щети

Охладителна и климатична система

Принадлежности на двигателя

Външни части на автомобила

Външни светлини

Конструктивни елементи по автомобила



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Задна дясна част / Броня

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

251 € – 500 €

Оценка на разходите за ремонт

Много ниски

1% от стойността на превозното средство по това време

Групи щети

Външни светлини



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Предна част / Стъкло

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

751 € – 1000 €

Оценка на разходите за ремонт

Много ниски

3% от стойността на превозното средство по това време

Групи щети

Стъкло

Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.


Засегнати части

Предна част / Броня

Задна част / Броня

Задна дясна част / Броня

Покрив / Конструкция



Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

2501 € – 3000 €

Оценка на разходите за ремонт

Много ниски

7% от стойността на превозното средство по това време

Групи щети

Външни части на автомобила

Отказ от отговорност: Повечето записи за щети са свързани с пътнотранспортни произшествия, но не само. Някои записи може да са попаднали в доклада по различни причини, като например оценка на щети, търгове, проверки на превозни средства, ремонти и други подобни събития, действия или обстоятелства. Такива записи могат да показват например, че автомобилът е бил проверен и оценен в оторизиран сервизен център или че са били извършени ремонти, гаранционно обслужване, диагностика, преглед на автомобила или други подобни услуги. Тези проверки или оценки на превозното средство могат да бъдат извършени поради щети, причинени по време на пътнотранспортно произшествие, но също така и по други причини, като например законови изисквания и/или процедури, информация, публикувана от производителя, гаранционни или извънгаранционни ремонти, корекция на некачествено извършени ремонти или щети, които не са свързани с пътнотранспортни произшествия (напр. кражба, механични повреди и др.). Важно е да се отбележи, че тези записи не означават непременно последици от пътнотранспортно произшествие – те могат да бъдат свързани и с използването, поддръжката или експлоатацията на превозното средство в съответствие с изискванията и обстоятелствата, определени от производителя или трети страни.

Речник на щетите

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

Ако автомобилът има регистрирана щета, стойността на миналия ремонт се изчислява въз основа на мястото, където е оценена щетата, и се показва във валутата на съответната държава. Тази сума може да се различава от сумата, която може да очакваш в твоята страна. Ето и причините:

Цените на ремонтите варират в различните страни поради разликите в цените на труда и частите.

Оценката се основава на труда в официалните сервизни центрове, които обикновено са по-скъпи от независимите сервиси.

Оценка на разходите за ремонт

Това ти помага да разбереш колко са били сериозни предишните щети, като сравниш разходите за ремонт със стойността на превозното средство.

Когато разходите за ремонт доближават или надвишават голяма част от стойността на превозното средство, това може да означава потенциална тотална щета.

Много ниски

<10% от стойността на превозното средство по това време

Ниски

10-24% от стойността на превозното средство по това време

Умерени

25-49% от стойността на превозното средство по това време

Високи

50-74% от стойността на превозното средство по това време


Много високи

>75% от стойността на превозното средство по това време

Пазарна цена

Проверихме как се е променяла пазарната цена на този автомобил във времето на база на наличните исторически данни и оценки на цената.


Хронологията показва ограничен период и не отразява цената за пълния жизнен цикъл на автомобила.



Критерии за оценка на пазарната цена:

Производител: Mercedes-Benz Модел: E 400 Вид гориво: Дизел Тип трансмисия: Автоматична Година: 2019

Пазар: България



Година	Пазарна цена	↘ Най-ниска пазарна стойност	↗ Най-висока пазарна стойност
● 2024	34 768 €	25 514 €	46 016 €
● 2025	32 519 €	23 009 €	40 342 €
● 2026	15 845 €	12 271 €	24 031 €
● 2027	14 265 €	11 047 €	21 635 €

Изводи за пазарната цена



Прогноза за ценовия тренд

Очаква се този автомобил да загуби -10% от пазарната си цена през следващата 1 година.



Време за продажба

Подобни превозни средства обикновено се продават в рамките на 12 дни, базирано на скорошни пазарни данни

Забележка: Прогнозите се основават на настоящите пазарни тенденции и исторически данни. Действителната стойност при препродажба може да се различава поради промени на пазара, състояние, местоположение или други фактори.

Спецификации

Основната техническа и механична конструкция на превозното средство.



Резюме

Уверете се, че техническите характеристики на автомобила съответстват на информацията, предоставена от продавача.

Спецификации на превозното средство



Преглед

Производител
Mercedes-Benz

Модел
E 400

Вид гориво
Дизел

Генерация на модела
213/238

Година на производство
2019



Производителност и ефективност

Тип трансмисия	Вид задвижване	Обем на двигателя
Автоматична	Задвижване на всички колела (AWD)	2,9 l
Брой цилиндри	Брой скорости	Наименование на трансмисията
6	9	9G-TRONIC
Вид силов агрегат		
Вътрешно горене		



Каросерия и размери

Тип на каросерията
Седан

Оборудване

Инсталираните функции, опции и технология.
Този раздел включва опростени описания, генерирани от изкуствен интелект с цел по-лесното разбиране на функциите на превозното средство.

- i

Резюме

Уверете се, че оборудването на автомобила съответства на това, което ви казва продавачът.

Списък с функции

Както е получено от производителя

08U Mercedes-Benz Connect - Services for Vehicle Setup (HERMES) + Налични услуги Mercedes-Benz Connect за настройка на автомобила	09U Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES) + Mercedes-Benz Connect предлага възможности за наблюдение на автомобила
14U Smartphone integration package + Включен пакет за интегриране на смартфон	16U Apple Carplay smartphone integration + Поддържа интеграция със смартфон Apple CarPlay
17U Android Auto smartphone integration + Поддържа интеграция със смартфон Android Auto	218 Rear view camera + Включва камера за задно виждане за по-добра видимост

233 Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)

✦ Функция адаптивен круиз контрол

23P Driving package

✦ Включен пакет за шофиране

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

✦ Автоматично затъмняване на огледалото за обратно виждане и страничните огледала

260 Model badge on trunk lid - Omission

✦ Пропусната е емблемата на модела върху капака на багажника

270 GPS aerial

✦ Включена GPS антена

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

✦ Пакет с памет за седалката на водача, кормилната колона и огледалата

294 Kneebag

✦ Включена защита на коленете

2U1 Radiator shutter

✦ Включва щора на радиатора

325B Language of instrument cluster/HU - Bulgarian

✦ Информацията на български език се показва на арматурното табло и на главния модул в автомобила.

351 Ecall emergency call system

✦ Интегрирана система за спешни повиквания E-Call

3U1 Head unit for Europe/CIS states/Mongolia

✦ Развлекателен главен модул, конфигуриран за Европа/Страните от Исландия/Монголия

431 Steering wheel gearshift buttons/steering wheel shift paddles - Electroplated

✦ Бутони за смяна на предавките на волана или лостчета за смяна на предавките

235 Active Parking Assist

✦ Активна система за подпомагане на паркирането

246 Analogue clock

✦ Аналогов часовник

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

✦ Мобилен сервиз с помощ при ремонт и авария

266 DISTRONIC PLUS transverse support (DTR+Q)

✦ Допълнителна напречна опора за адаптивния круиз контрол

274 Telephone antenna

✦ Наличие на телефонна антена

287 Through-loading feature

✦ Функцията за проходно товарене отзад

299 PRE-SAFE®

✦ Система за безопасност Pre-Safe®

2U8 Alternative refrigerant

✦ Използва алтернативен хладилен агент

32B Operating instructions and service booklet-Bulgarian

✦ Инструкциите за експлоатация и сервизната книжка за автомобила са предоставени на български език за лесно разбиране.

362 HERMES communications module LTE

✦ Комуникационен модул Hermes с възможности за LTE

421 9-speed automatic transmission

✦ Деветстепенна автоматична скоростна кутия

448 Touchpad with rotary pushbutton

✦ Тъчпад с въртящ се бутон за управление

464 Instrument cluster display M

✦ ✦ Дисплей на клъстера на инструментите M

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦ ✦ Система за следене на налягането в гумите

489 AIRMATIC DC / semi-active air suspension

✦ ✦ Система за въздушно окачване Airmatic DC/полуактивно въздушно окачване за отлично качество на возене и управление

506 Audio 20 radio navigation-capable NTG5.5

✦ ✦ Аудио 20 система NTG5.5 с възможност за радионавигация

51U Headliner, black fabric

✦ ✦ Таван от черен плат

597 Heated windscreen

✦ ✦ Предно стъкло с вградени нагревателни елементи

628 Automatic high beam control plus (IHC+)

✦ ✦ Автоматично управление на дългите светлини

6P5 Control code for Sales

✦ ✦ Контролен код, използван за целите на продажбите

737 Center console in black open-pore ash wood (2A70)

✦ ✦ Централна конзола от черно ясеново дърво с отворени пори

800 YoM X9/1

✦ ✦ YOM X9/1

810A Leather / nappa / semi-aniline

✦ ✦ Интериор, тапициран с кожа/напа/полуанилин

824A Leather / nappa / semi-aniline - Brown

✦ ✦ Кафява кожена тапицерия

868 Central display size L

✦ ✦ Големият централен дисплей осигурява ясна видимост на информацията

474 Diesel particulate filter

✦ ✦ Включен филтър за твърди частици за дизелови двигатели

481 Sump shield

✦ ✦ Защитен щит за ходовата част на автомобила

500 Electrically folding exterior mirrors

✦ ✦ Външни огледала с електрическо сгъване

515L Bulgaria

✦ ✦ Този автомобил е оборудван с навигационна система, специално разработена за използване в България.

580 Air-conditioning system

✦ ✦ Оборудвана климатична система

5XXL Europe

✦ ✦ Автомобил с евроспецификация

642 Dynamic LED headlamps, right-hand traffic

✦ ✦ Динамични LED фарове за дясно движение

736 Trim elements - Black ash wood

✦ ✦ Елементи на вътрешната облицовка, изработени от дърво от черен ясен

772 AMG styling - Front spoiler, side skirts

✦ ✦ AMG стил с преден спойлер и странични престилки

810 Premium sound system

✦ ✦ Инсталирана премиум звукова система

824 A/C packages for cold countries

✦ ✦ Климатичен пакет за студени страни

840 Glas dunkel getönt

✦ ✦ Тъмно тонирано стъкло

873 Seat heaters for driver and front passenger

✦ ✦ Отопляеми седалки за шофьора и предния пътник

876 Interior lighting package

✦ Включен пакет за вътрешно осветление

889 KEYLESS-GO

✦ Система за влизане и стартиране без ключ

8U6 Assistance system steering wheel control changeover

✦ Превключвател за управление на системата за подпомагане на волана

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

✦ Маркировка I-Size за закрепване на детска седалка

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2

✦ Документ за COC за технология Euro 6 без свидетелство за регистрация на превозното средство

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

✦ Контролен код за преминаване към WLTP с RDE

B12 Tyre-change tool kit

✦ Включва комплект инструменти за смяна на гуми при спешни случаи

B59 Drive program selection switch (Agility Select)

✦ Превключвател за избор на програмата за задвижване за избор на гъвкавост

FW Sedan

✦ Тип на каросерията: Седан

HA Rear axle

✦ Конфигурация на задния мост

K14 Control code for service interval 20000 km

✦ Код на графика на сервизния интервал

L Left-hand drive

✦ Конфигурация за ляво задвижване

LS2 Body-in-white load stage 2

✦ Етап на натоварване на тялото в бяло 2

883 Power locking

✦ Функция за електрическо заключване

891 Premium ambiance illumination

✦ Премиум осветление на околната среда

8U7 Rear passenger compartment seat belt with belt force limiter and Softst.

✦ Заден предпазен колан за пътниците с ограничител на силата на колана и плавен ограничител

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

✦ Изпускателна система, съвместима с технологията Euro 6

992U Selenite gray - Metallic finish

✦ Селенитово сив металик придава на автомобила елегантен вид

99B Active adjustment damping "Normally Open"

✦ Системата за активно регулиране на амортизацията предлага гъвкави настройки на окачването

B51 TIREFIT

✦ Оборудван със система Tirefit

F213 Model series 213

✦ Принадлежи към серия модели 213

GA Automatic transmission

✦ Оборудван с автоматична скоростна кутия

K11 Adaptive brake light, flashing

✦ Адаптивна спирачна светлина с мигаща функция

K27 Software control for unpowered in position "D"

✦ Софтуерно управление за без захранване в позиция D

L5C Supersport steering wheel - leather deep-embossed

✦ Спортно кормило с дълбоко релефно кожено покритие

M005 Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive

✦ Автомобил, оборудван със система за задвижване на всички колела 4Matic

M29 Displacement 2.9 liter

✦ Обем на двигателя от 2,9 литра

N5A Plant control code

✦ Код за контрол на растенията

P31 Exterior AMG Line / exterior AMG sport package

✦ Външен пакет AMG Line/външен спортен пакет AMG

P44 Parking Package

✦ Пакет за помощ при паркиране

PWG Control code for Sales

✦ Контролен код, свързан с продажбите

R01 Summer tyres

✦ Оборудвани летни гуми

U01 Rear seat belt status indicator

✦ Индикатор за състоянието на коланите на задните седалки

U10 Front passenger seat with weight sensor

✦ Предна пътническа седалка със сензор за тегло

U26 Floor mats - AMG

✦ Подовите постелки са с марката AMG

U79 BlueTEC SCR diesel exhaust gas cleaning, generation 3

✦ Оборудван с BLUETEC SCR за пречистване на дизеловите отработени газове от поколение 3

V69 Speed + Load Index 100Y XL

✦ Гуми с индекс за скорост и натоварване 100Y за допълнителна товароносимост

VR Right front axle half

✦ Сглобка на десния преден мост

M656 Inline 6-cylinder diesel engine, OM656

✦ Редови 6-цилиндров дизелов двигател, модел OM656

P29 Interior AMG Line / interior AMG sport package

✦ Вътрешен пакет AMG Line/вътрешен пакет AMG Sport

P35 Light Package

✦ Включва светлинен пакет

P49 Mirror package

✦ Спецификация на пакета огледала

PZB Control code for Sales

✦ Контролен код за продажби

RQR 18" AMG spoke wheels all round

✦ И четирите колела са 18-инчови AMG джанти със спици

U09 Leather-clad instrument panel and beltline (embossed imit.)

✦ Инструментален панел и линия на колана, покрити с релефен материал, наподобяващ кожа

U22 Front lumbar support adjustment

✦ Регулирането на лумбалната опора на предните седалки позволява персонализиране на лумбалната опора на предните седалки за по-голям комфорт по време на шофиране.

U60 Pedestrian protection - Active hood

✦ Активна система на капака за защита на пешеходците

U85 Large SCR tank

✦ Оборудван с голям резервоар за SCR

VL Left front axle half

✦ Сглобка на левия преден мост

Хронология

01.2019 г.  Неизвестна държава

Произведен

Записана е датата на производство на този автомобил. Посочената държава може да отразява мястото на производство или регистрацията.

01.2021 г.  България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

03.2022 г.  България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

10.2022 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

06.2023 г.  България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

06.2023 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

01.2024 г.  България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

03.2024 г.  България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

06.2024 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

11.2024 г.  България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

11.2024 г.  България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

06.2025 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

06.2026 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.



+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в 48 държави

Полезни съвети при прочитането на доклада

Всеки отметнат съвет ти помага да избегнеш неочаквани изненади по-нататък. Колкото повече отметнеш, толкова по-сигурна ще е сделката за колата ти.

Въз основа на този доклад:

☐

Провери историята на поддръжката

Пробегът изглежда точен, което е добра новина. Сега провери дали автомобилът е бил поддържан правилно през целия си живот.

☐

Сравни изминатите километри с печатите в сервизната книжка или цифровите фактури.

☐

Провери износването на основните части, за да се увериш, че отговаря на посочения пробег.

☐

Провери ниския пробег

Много ниският пробег звучи чудесно, но се увери, че е истински. Провери дали физическото състояние на автомобила съответства на показанията на километража.

☐

Сравни износването на седалката на водача и волана с обявления пробег.

☐

Провери сервизните записи за редовна поддръжка на база дати – това е по-важно от пробега за автомобили с ниска степен на употреба.

Извърши тези проверки, преди да купиш автомобил:

☐

Плати на професионалист да прегледа колата

Един опитен механик може да забележи скритите проблеми, които ти може и да изпуснеш. Ето какво са следващите стъпки:

☐

Запази час за преглед на колата в частен или оторизиран сервиз

☐

Помоли механика да прегледа основните системи: двигателя, спирачките, окачването, електрониката

☐

Помоли да ти предоставят писмени записки или доклад относно намерените проблеми

☐

Попитай за записите за обслужването

Записите за обслужването показват доколко е била полагана грижа за колата. Ето какви са следващите стъпки:

☐

Попитай продавача за записите за поддръжка и обслужване на колата

☐

Виж дали маслото и филтъра са били сменяни редовно и дали ангренажният ремък работи

☐

Провери дали някое обслужване не е било пропуснато или просрочено

☐

Виж дали пробегът отговаря на представените данни

Увери се, че пробегът в доклада отговаря на записите от одометъра. Последен известен пробег е **94 254 km**. Ето какви са следващите стъпки:

☐

Сравни записите от одометъра и пробега в доклада

☐

Увери се, че информацията не е била подправена (износени педали, съмнителни поправки на таблото)

☐

Ако забележиш несъответствия, попитай продавача за тях

☐

Вземи колата за пробно шофиране

Пробното шофиране ще ти помогне да забележиш проблеми в изпълнението, управлението и комфорта на автомобила – на пътя можеш да научиш много повече за колата, отколкото на паркинга. Ето какви са следващите стъпки:

☐

Шофирай по различни видове пътища: магистрала, градско движение и неравни настилки

☐

Ослушвай се за странни звуци или вибрации

☐

Обърни внимание на управлението и комфорта



Сравни я с подобни на нея коли

Разглеждането на други обяви ще ти помогне да разбереш дали обявената цена е адекватна или си струва да преговаряш. Ето какви са следващите стъпки:



Потърси подобни коли онлайн (от същия производител, модел, година, пробег)



Сравни цените



Провери състоянието на колата и оборудването



Използвай намерената информация, за да преговаряш с продавача