



Mazda MX-5

Генерирано на 15.09.2026 г.

VIN: JMZND6E7*****

Тип на каросерията: Кабриолет

Гориво: Бензин

Година: 2019

Вид трансмисия: Ръчна

Обем на двигателя: 2 l

Мощност: 137 kW (184 hp / 186 PS)

Сканирай за пълен доклад



Пробег

✔ Не са открити проблеми

Последен регистриран пробег: 76 164 km.

Проверка на правното състояние

✔ Не са открити проблеми

Не са открити данни за финансови или правни рискове.

Щети

✔ Не са открити проблеми

Не са открити документи за щети или оценки.

Кражба

✔ Не са открити проблеми

Не са открити записи за кражби.



+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в 48 държави

Кражба

Проверихме дали автомобилът в момента е обявен за откраднат, дали някога в миналото е бил обявяван за откраднат и дали е бил открит след това.



Няма открити проблеми
Не намерихме данни, че превозното средство е било откраднато.

Ето какво проверихме:



Издирва ли се в момента като откраднат?

Няма данни, които да показват, че това превозно средство е обявено за откраднато и се издирва.



Бил ли е краден в миналото?

Не са открити предишни записи за кражба за това превозно средство.

Проверка за откраднати автомобили в полицейските бази данни, извършена в 7 държави:

🇮🇹 Италия 🇨🇪 Чехия 🇸🇰 Словакия 🇭🇺 Унгария 🇷🇺 Румъния 🇸🇮 Словения 🇨🇦 Канада


Пробег

Проверихме дали километражът изглежда точен и дали е възможно да е бил манипулиран.



Резюме

- Последен известен пробег: 76 164 km
- Среден пробег за подобни модели: 69 628 km
- Намерени са 5 записа за пробег



Odometer records

11.2019 г.	16 km
12.2020 г.	19 726 km
12.2021 г.	40 303 km
06.2023 г.	63 345 km
06.2026 г.	76 164 km

Навици на шофиране

11.2019 г.	- 06.2023 г.	Нормално шофиране	1453 km/месец
06.2023 г.	- 06.2026 г.	Ограничено шофиране	351 km/месец

Проверка на правното състояние

Проверихме дали превозното средство е преминало технически прегледи и дали е било маркирано за скрап.



Няма открити проблеми

Не са намерени данни за правния статут на това превозно средство

Правни



Преминало ли е технически преглед (ГТП)?

Не са открити документи за технически преглед за това превозно средство.



Било ли е бракувано?

Няма данни това превозно средство да е маркирано като бракувано.

Щети

В миналото имало ли е щети по този автомобил? Каква е стойността на щетите?



Няма открити проблеми

Не са открити документи за щети или оценки



Не са открити щети

Понякога може да възникнат неточности, особено при проверка на по-стари превозни средства. Съмнителните сервиси може незаконно да прикриват дефекти или щети на превозни средства, без да регистрират тяхното съществуване никъде. Понякога дори VIN номерата на превозните средства може да бъдат сменени. Разполагаме с различни методи за разкриване дори и на такива престъпления, но е невъзможно да предоставим 100% гаранция.

Спецификации

Основната техническа и механична конструкция на превозното средство.



Резюме

Уверете се, че техническите характеристики на автомобила съответстват на информацията, предоставена от продавача.

Спецификации на превозното средство



Преглед

Производител

Mazda

Модел

MX-5

Вид гориво

Бензин

Генерация на модела

ND

Година на производство

2019



Производителност и ефективност

Тип трансмисия	Вид задвижване	Обем на двигателя
Ръчна	Задно задвижване (RWD)	2 l
Мощност	Брой цилиндри	Брой скорости
137 kW (184 hp / 186 PS)	4	6
Стандарт за емисии	Описание на двигателя	Вид силов агрегат
euro6	2.0L SKYACTIV-G (184 HP)	Вътрешно горене



Каросерия и размери

Тип на каросерията	Цвят	Брой седалки
Кабриолет	Червен	2
Брой врати	Дължина	Ширина
2	3915 mm	1735 mm
Междуосие		
2310 mm		

Оборудване

Инсталираните функции, опции и технология.

Този раздел включва опростени описания, генерирани от изкуствен интелект с цел по-лесното разбиране на функциите на превозното средство.

Резюме
Уверете се, че оборудването на автомобила съответства на това, което ви казва продавачът.

Списък с функции

Както е получено от производителя

ACD

Обстоjeч

Съществува

B4220

2000

Година: 2000

B5206

_6-SPEED

Скоростна кутия: 6-степенна

B4101

_GASOLINE

Вид гориво: Бензин

B5101

_MANUAL TRANSMISSION

Тип на трансмисията: Механична

B6B17

_EXC. FRT BRAKE MADE BY BREMBO

Предната спирачка не е произведена от „Брембо“.

EXC46V 46V SOUL RED CRYSTAL METALLIC

Цвят на каросерията: „Soul Red Crystal Metallic“

INCNK5 NK5 SOUL RED CRYSTAL METALLIC

Цветовият вариант е „Soul Red Crystal Metallic“

MDL NF7B EAF

NF7B EAF е обозначението на модела на това превозно средство.

Хронология

Намерени са 3 записа

Хронология на записите за това превозно средство

11.2019 г.  **Неизвестна държава**

Произведен

Записана е датата на производство на този автомобил. Посочената държава може да отразява мястото на производство или регистрация.

06.2020 г.  **Неизвестна държава**

Първа регистрация

Отчетено е събитие за регистрация на този автомобил. Това може да отразява първа регистрация, промяна на собствеността или други официални документи.

06.2026 г.  **Германия**

Обявен за продажба

Запис за обява показва, че този автомобил е бил обявен за продажба. Понякога страната, посочена в обявата, може да се различава от действителното местоположение на автомобила.



+44

Източници на данни

Проверихме 1000+ източника на данни в **48** държави

Полезни съвети при прочитането на доклада

Всеки отметнат съвет ти помага да избегнеш неочаквани изненади по-нататък. Колкото повече отметнеш, толкова по-сигурна ще е сделката за колата ти.

Извърши тези проверки, преди да купиш автомобил:

☐ **Плати на професионалист да прегледа колата**

Един опитен механик може да забележи скритите проблеми, които ти може и да изпуснеш. Ето какво са следващите стъпки:

- ☐ Запази час за преглед на колата в частен или оторизиран сервис
- ☐ Помоли механика да прегледа основните системи: двигателя, спирачките, окачването, електрониката
- ☐ Помоли да ти предоставят писмени записки или доклад относно намерените проблеми

☐ **Попитай за записите за обслужването**

Записите за обслужването показват доколко е била полагана грижа за колата. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Попитай продавача за записите за поддръжка и обслужване на колата
- ☐ Виж дали маслото и филтъра са били сменяни редовно и дали ангренажният ремък работи
- ☐ Провери дали някое обслужване не е било пропуснато или просрочено

☐ **Виж дали пробегът отговаря на представените данни**

Увери се, че пробегът в доклада отговаря на записите от одомеръра. Последен известен пробег е **76 164 km**. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Сравни записите от одомеръра и пробега в доклада
- ☐ Увери се, че информацията не е била подправена (износени педали, съмнителни поправки на таблото)
- ☐ Ако забележиш несъответствия, попитай продавача за тях

☐ **Вземи колата за пробно шофиране**

Пробното шофиране ще ти помогне да забележиш проблеми в изпълнението, управлението и комфорта на автомобила – на пътя можеш да научиш много повече за колата, отколкото на паркинга. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Шофирай по различни видове пътища: магистрала, градско движение и неравни настилки
- ☐ Ослушвай се за странни звуци или вибрации
- ☐ Обърни внимание на управлението и комфорта

☐ **Сравни я с подобни на нея коли**

Разглеждането на други обяви ще ти помогне да разбереш дали обявената цена е адекватна или си струва да преговаряш. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Потърси подобни коли онлайн (от същия производител, модел, година, пробег)
- ☐ Сравни цените
- ☐ Провери състоянието на колата и оборудването
- ☐ Използвай намерената информация, за да преговаряш с продавача