

Mercedes-Benz GT 4-door Coupé

W1K7X5KB*****

2021 Бензин Кабриолет

Генерирано на 25.09.2026 г.

Сканирай за пълен доклад



Щети

Внимание

Намерихме 6 записа за този автомобил.

Пробег

Не са открити проблеми

Последен регистриран пробег: 85 452 km.

Проверка на правното състояние

Не са открити проблеми

Не са открити данни за финансови или правни рискове.

Кражба

Не са открити проблеми

Не са открити записи за кражби.



+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в 48 държави

Кражба

Проверихме дали автомобилът в момента е обявен за откраднат, дали някога в миналото е бил обявяван за откраднат и дали е бил открит след това.

Няма открити проблеми
Не намерихме данни, че превозното средство е било откраднато.

Ето какво проверихме:



Издирва ли се в момента като откраднат?

Няма данни, които да показват, че това превозно средство е обявено за откраднато и се издирва.



Бил ли е краден в миналото?

Не са открити предишни записи за кражба за това превозно средство.

Проверка за откраднати автомобили в полицейските бази данни, извършена в 7 държави:

Словения Словакия Унгария Италия Румъния Чехия Канада


Пробег

Проверихме дали километражът изглежда точен и дали е възможно да е бил манипулиран.



Резюме

- Последен известен пробег: 85 452 km
- Намерени са 5 записа за пробег



Навици на шофиране

Виж какъв е интензитетът на шофиране на този автомобил. Леката употреба обикновено води до по-малко износване, а по-интензивното шофиране може да доведе до по-бързото износване на някои ключови компоненти.

Ограничено шофиране < 600 km/месец 6% от анализирания период

Каран е по-рядко от обичайното. Ограничената употреба може да доведе до износването на неизползваните части.

Нормално шофиране 600 - 1500 km/месец 18% от анализирания период

Нормална честота на шофиране. Обикновено става въпрос за ежедневна употреба и балансирано износване.

Интензивно шофиране > 1500 km/месец 75% от анализирания период

Каран е много по-често от обичайното. Обикновено става въпрос за прекомерна употреба на частите и нуждата да бъдат сменени.

Без шофиране 0% от анализирания период

При продължително прекъсване в използването. Автомобилите, които не се използват дълго време, може да имат нужда от допълнителни проверки (акумулатор, спирачки, гуми).

Odometer records

01.2021 г.	11 km
01.2022 г.	8304 km
07.2022 г.	17 469 km
02.2026 г.	85 332 km
06.2026 г.	85 452 km

Навици на шофиране

01.2021 г.	- 01.2022 г.		Нормално шофиране	681 km/месец
01.2022 г.	- 02.2026 г.		Интензивно шофиране	1549 km/месец
02.2026 г.	- 06.2026 г.		Ограничено шофиране	30 km/месец

Проверка на правното състояние

Проверихме дали превозното средство е преминало технически прегледи и дали е било маркирано за скрап.



Няма открити проблеми

Не са намерени данни за правния статут на това превозно средство

Правни



Преминало ли е технически преглед (ГТП)?

Не са открити документи за технически преглед за това превозно средство.



Било ли е бракувано?

Няма данни това превозно средство да е маркирано като бракувано.

Щети

В миналото имало ли е щети по този автомобил? Каква е стойността на щетите?



Внимание

Намерихме 6 записа за това превозно средство.

Записи за щети



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Докладвана щета, частите не са посочени

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

5001 € – 5500 €



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Докладвана щета, частите не са посочени

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

3001 € – 3500 €



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Докладвана щета, частите не са посочени

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

3001 € – 3500 €



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Докладвана щета, частите не са посочени

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

1501 € – 2000 €



Оценка

Този запис означава, че превозното средство е било **инспектирано или обслужено** от професионалист – например за ремонт, диагностика или гаранционно обслужване. Това не означава непременно, че автомобилът е претърпял инцидент.

Засегнати части

Докладвана щета, частите не са посочени

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

1001 € – 1500 €



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Докладвана щета, частите не са посочени

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

6001 € – 6500 €

Отказ от отговорност: Повечето записи за щети са свързани с пътнотранспортни произшествия, но не само. Някои записи може да са попаднали в доклада по различни причини, като например оценка на щети, търгове, проверки на превозни средства, ремонти и други подобни събития, действия или обстоятелства. Такива записи могат да показват например, че автомобилът е бил проверен и оценен в оторизиран сервизен център или че са били извършени ремонти, гаранционно обслужване, диагностика, преглед на автомобила или други подобни услуги. Тези проверки или оценки на превозното средство могат да бъдат извършени поради щети, причинени по време на пътнотранспортно произшествие, но също така и по други причини, като например законови изисквания и/или процедури, информация, публикувана от производителя, гаранционни или извънгаранционни ремонти, корекция на некачествено извършени ремонти или щети, които не са свързани с пътнотранспортни произшествия (напр. кражба, механични повреди и др.). Важно е да се отбележи, че тези записи не означават непременно последици от пътнотранспортно произшествие –

те могат да бъдат свързани и с използването, поддръжката или експлоатацията на превозното средство в съответствие с изискванията и обстоятелствата, определени от производителя или трети страни.

Речник на щетите


Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

Ако автомобилът има регистрирана щета, стойността на миналия ремонт се изчислява въз основа на мястото, където е оценена щетата, и се показва във валутата на съответната държава. Тази сума може да се различава от сумата, която може да очакваш в своята страна. Ето и причините: Цените на ремонтите варират в различните страни поради разликите в цените на труда и частите. Оценката се основава на труда в официалните сервизни центрове, които обикновено са по-скъпи от независимите сервизи.

Пазарна цена

Проверихме как се е променяла пазарната цена на този автомобил във времето на база на наличните исторически данни и оценки на цената.

Хронологията показва ограничен период и не отразява цената за пълния жизнен цикъл на автомобила.



Спецификации

Основната техническа и механична конструкция на превозното средство.



Резюме

Уверете се, че техническите характеристики на автомобила съответстват на информацията, предоставена от продавача.

Спецификации на превозното средство



Преглед

Производител	Модел	Вид гориво
Mercedes-Benz	GT 4-door Coupé	Бензин
Година на производство		
2021		



Производителност и ефективност

Вид задвижване	Вид силов агрегат
Задвижване на всички колела (AWD)	Вътрешно горене



Каросерия и размери

Тип на каросерията
Кабриолет

Оборудване

Инсталираните функции, опции и технология. Този раздел включва опростени описания, генерирани от изкуствен интелект с цел по-лесното разбиране на функциите на превозното средство.

Резюме

Уверете се, че оборудването на автомобила съответства на това, което ви казва продавачът.

Списък с функции

Както е получено от производителя

01U Mercedes-Benz Connect - Services for navigation	02J Invalid changeover of world manufacturer to Mercedes-Benz AG (ASF)
Mercedes-Benz Connect: Услуги за навигация	Невалидна смяна на световния производител с Mercedes-Benz AG (ASF)
085 World manufacturer conversion to Mercedes-Benz AG	0B3 Vehicle production location Sindelfingen
Превръщане на световния производител в Mercedes-Benz AG	Автомобил, произведен в завода в Зинделфинген

14U Smartphone integration package

✦ Включен пакет за интегриране на смартфон

16U Apple Carplay smartphone integration

✦ Поддържа интеграция със смартфон Apple CarPlay

233 Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)

✦ Функция адаптивен круиз контрол

23P Driving package

✦ Включен пакет за шофиране

251B Digital service booklet

✦ Брошура за цифрови услуги

25B Operating instructions and service booklet-Korean

✦ Ръководство за потребителя и сервизна книжка на корейски език

270 GPS aerial

✦ Включена GPS антена

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

✦ Пакет с памет за седалката на водача, кормилната колона и огледалата

293 Sidebags in rear

✦ Оборудван със странични въздушни възглавници отзад

2B1 Communication module South Korea version

✦ Комуникационен модул, специфичен за региона на Южна Корея

301 Ashtray package

✦ Пакет, включващ пепелник

310 Double cup holder

✦ Включен двоен държач за чаши за удобство

15V Speed/load index 104Y XL + 105Y XL

✦ Автомобилът е оборудван с гуми с индекс скорост/натоварване 104Y XL и 105Y XL, което показва висока производителност и товароносимост.

17U Android Auto smartphone integration

✦ Поддържа интеграция със смартфон Android Auto

235 Active Parking Assist

✦ Активна система за подпомагане на паркирането

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

✦ Автоматично затъмняване на огледалото за обратно виждане и страничните огледала

256 Track Pace

✦ Проследяване на темпото

266 DISTRONIC PLUS transverse support (DTR+Q)

✦ Допълнителна напречна опора за адаптивния круиз контрол

274 Telephone antenna

✦ Наличие на телефонна антена

287 Through-loading feature

✦ Функцията за проходно товарене отзад

294 Kneebag

✦ Включена защита на коленете

2U3 Air filter with water protection

✦ Въздушен филтър, оборудван със защита от вода

30P Stowage facility package

✦ Пакетът включва допълнителни съоръжения за складиране

350B Language of instrument cluster/HU - Korean

✦ Езикът на клъстера на инструментите и на устройството за управление е зададен на корейски

351 Ecall emergency call system

✦ ✦ Интегрирана система за спешни повиквания E-Call

362 HERMES communications module LTE

✦ ✦ Комуникационен модул Hermes с възможности за LTE

37U Advanced services for remote access

✦ ✦ Разширени услуги за отдалечен достъп

401 Climatised front seats

✦ ✦ Предни седалки с функция за контрол на климата

421 9-speed automatic transmission

✦ ✦ Деветстепенна автоматична скоростна кутия

446 Touchpad only

✦ ✦ Включена система за управление с тъчпад

463 Front visual display (head-up display)

✦ ✦ Преден визуален дисплей или функция head-up display

500 Electrically folding exterior mirrors

✦ ✦ Външни огледала с електрическо сгъване

502 Multi-year free map updates

✦ ✦ Безплатни актуализации на картата за няколко години

51U Headliner, black fabric

✦ ✦ Таван от черен плат

546 Automatic speed control

✦ ✦ Автоматично поддържа скоростта на автомобила, зададена от водача.

551 Standard anti-theft alarm system (ATA)

✦ ✦ Стандартна алармена система против кражба

580 Air-conditioning system

✦ ✦ Оборудвана климатична система

628 Automatic high beam control plus (IHC+)

✦ ✦ Автоматично управление на дългите светлини

355 Preinstallation for retrofitting navigation system

✦ ✦ Възможност за предварителен монтаж за дооборудване на навигационна система

365 Hard drive navigation

✦ ✦ Оборудван с навигационна система с твърд диск

3U9 HU country set for Asia

✦ ✦ Настройки за държави, оптимизирани за Азия

414 Electric sunroof, glass version

✦ ✦ Електрически стъклен люк

443 Heated steering wheel

✦ ✦ Отопляем волан

459 Steel suspension with adjustable damping

✦ ✦ Стоманено окачване с регулируеми амортизатори

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦ ✦ Система за следене на налягането в гумите

501 360° camera

✦ ✦ Система от 360-градусови камери

513 Road sign recognition system

✦ ✦ Система за разпознаване на пътни знаци

543 Sun visor with additional function

✦ ✦ Включен слънчев сенник с допълнителна функция

549 Connect 20 High (NTG6)

✦ ✦ Свържете 20 висок пакет, включен

568 Rear bench seat (3-seater)

✦ ✦ Задна седалка с възможност за настаняване на 3 пътници

588 Logo projection via longitudinal member

✦ ✦ Изпъкване на логото чрез надлъжен елемент

634 Omission - first-aid kit (hard case)

✦ ✦ Няма включен комплект за първа помощ в твърд калъф

642 Dynamic LED headlamps, right-hand traffic

✦ Динамични LED фарове за дясно движение

6P5 Control code for Sales

✦ Контролен код, използван за целите на продажбите

79B Pre-installation for digital radio standard DAB/DMB

✦ Подготовка за цифровия радиостандарт DAB/DMB

801 YOM X0/1

✦ YOM X0/1

810 Premium sound system

✦ Инсталирана премиум звукова система

847L South Korea

✦ За използване в Южна Корея

871 Hands-free access

✦ Функциите за свободен достъп ви позволяват да отключвате и влизате в автомобила, без да използвате ключ.

882 Sensor system and siren for anti-theft alarm system

✦ Охранителна система със сензор и сирена

890 Automatic rear-end door

✦ Автоматична задна врата

896U MANUFAKTUR brilliant blue - METALLIC finish

✦ Брилянтно син металик от производителя

8U6 Assistance system steering wheel control takeover

✦ Превключвател за управление на системата за подпомагане на волана

8XXL Asia

✦ Специфична версия за Азия

943 Payment system for road tolls with card

✦ Възможност за плащане на пътни такси с карта

668 Prod. prot. f. freight pkging with tie-down hooks

✦ Защитени по време на опаковането на товара с куки за привързване

750 AMG electroplating package

✦ Пакет със специални галванични детайли, разработени от AMG, за допълнителен стил и лукс

800A Leather / nappa / semi-aniline

✦ Интериорен дизайн с материали от кожа и напа

801A Leather / nappa / semi-aniline - Black / anthracite

✦ Тапицерия от кожа/Nappa/Semi-aniline в черен/антрацитен цвят

835 South Korea version

✦ Специално проектиран за пазара в Южна Корея

868 Central display size L

✦ Големият централен дисплей осигурява ясна видимост на информацията

872 Left and right rear seat heating

✦ Отоплителна система за задните седалки

889 KEYLESS-GO

✦ Система за влизане и стартиране без ключ

891 Premium ambiance illumination

✦ Премиум осветление на околната среда

897 Front wireless telephone charging

✦ Безжичното зареждане отпред позволява удобно зареждане на устройството в движение

8U7 Rear passenger compartment seat belt with belt force limiter and Softst.

✦ Заден предпазен колан за пътниците с ограничител на силата на колана и плавен ограничител

915 Fuel tank with increased capacity volume 2

✦ Резервоар за гориво с по-голям капацитет

986 Different VIN with model year

✦ Идентификационният номер на автомобила е уникален за годината на модела

99B Active adjustment damping "Normally Open"

- Системата за активно регулиране на амортизацията предлага гъвкави настройки на окачването

B01 48V technology

- 48V технология

B08 Electronic horn

- Електронен клаксон

B59 Drive program selection switch (Agility Select)

- Превключвател за избор на програма за задвижване за избор на гъвкавост

FX Special version

- Специална версия

H80 Trim elements - Plastic

- Пластмасови декоративни елементи

K15 Control code for service interval 15000 km

- Сервизен интервал, зададен на 15 000 км

K31 Noise regulations as per ECE R51-03

- Съответствие с нормите за шум съгласно ECE R51-03

K34 Route-based speed adaptation

- Адаптиране на скоростта на автомобила в зависимост от избрания маршрут

L6J Nappa leather AMG steering wheel

- Волан от кожа Nappa AMG

M014 Engine uprated

- Усъвършенствани спецификации на двигателя

M30 Displacement 3.0 liter

- Двигателят е с работен обем 3,0 литра

N9F Plant control code

- Код за управление на завода за функция #4

P17 KEYLESS-GO package

- Включен пакет за движение без ключове

AA6 Uprated power variant 1

- Вариант за обновяване на захранването 1

B06 Silver brake calipers

- Спирачните апарати са боядисани в сребристо.

B51 TIREFIT

- Оборудван със система Tirefit

F290 Model series 290

- Серия модели 290

GA Automatic transmission

- Оборудван с автоматична скоростна кутия

HA Rear axle

- Конфигурация на задния мост

K27 Software control for unpowered in position "D"

- Софтуерно управление за без захранване в позиция D

K33 Extended restart in stop-and-go traffic

- Позволява продължително рестартиране на двигателя в условия на движение със спиране и престой

L Left-hand drive

- Конфигурация за ляво задвижване

M005 Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive

- Автомобил, оборудван със система за задвижване на всички колела 4Matic

M256 Inline 6-cylinder spark-ignition engine, M256

- Редовият 6-цилиндров двигател с искрово запалване M256 осигурява мощна работа

N5A Plant control code

- Код за контрол на растенията

O48 Software fresh-up 4

- Обновяване на софтуера 4

P44 Parking Package

- Пакет за помощ при паркиране

P49 Mirror package	P54 Anti-Theft Protection package
✦ Спецификация на пакета огледала	✦ Пакет за защита срещу кражба
PBF MBUX Navigation Plus	PZV Retrofit 2022
✦ Навигация MBUX plus	✦ За 2022 г. автомобилът е обновен с нови функции и технологии.
R01 Summer tyres	RVM AMG multi-spoke wheels 20" "mixed tires"
✦ Оборудвани летни гуми	✦ 20-инчови многоспицови джанти AMG с комбинация от различни типове гуми за по-добро представяне и стил
SAB No rating for country set	U01 Rear seat belt status indicator
✦ Няма конкретна оценка за съвместимост с държавата	✦ Индикатор за състоянието на коланите на задните седалки
U10 Front passenger seat with weight sensor	U26 Floor mats - AMG
✦ Предна пътническа седалка със сензор за тегло	✦ Подовите постелки са с марката AMG
U45 Illuminated door sill with exchangeable cover	U60 Pedestrian protection - Active hood
✦ Осветени прагове на вратите със сменяем капак	✦ Активна система на капака за защита на пешеходците
VL Left front axle half	VR Right front axle half
✦ Сглобка на левия преден мост	✦ Сглобка на десния преден мост

Хронология

Намерени са 11 записа

Хронология на записите за това превозно средство

●	01.2021 г.	🌐	Неизвестна държава	Произведен Записана е датата на производство на този автомобил. Посочената държава може да отразява мястото на производство или регистрация.
●	07.2021 г.	🌐	Неизвестна държава	Първа регистрация Отчетено е събитие за регистрация на този автомобил. Това може да отразява първа регистрация, промяна на собствеността или други официални документи.
●	07.2021 г.	🇰🇷	Южна Корея	Регистриран Отчетено е събитие за регистрация на този автомобил. Това може да отразява първа регистрация, промяна на собствеността или други официални документи.
●	03.2022 г.	🇰🇷	Южна Корея	Засечени щети ⚠️ Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

11.2022 г. 🇰🇷 Южна Корея

Засечени щети ⚠️

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

08.2024 г. 🇰🇷 Южна Корея

Засечени щети ⚠️

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

01.2025 г. 🇰🇷 Южна Корея

Засечени щети ⚠️

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

04.2025 г. 🇰🇷 Южна Корея

Засечена оценка ⚠️

Намерихме документ, който показва, че този автомобил е преминал оценка на състоянието в тази страна (или щат). Провери раздела „Щети“ за повече информация.

12.2025 г. 🇰🇷 Южна Корея

Засечени щети ⚠️

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

02.2026 г. 🇰🇷 Южна Корея

Собствеността е сменена

Регистрирана е смяна на собствеността или актуализация на документите за този автомобил. Някои промени може да са формални, като например прехвърляне на собствеността при прекратяване на договор за лизинг.

02.2026 г. 🇰🇷 Южна Корея

Обявен за продажба

Запис за обява показва, че този автомобил е бил обявен за продажба. Понякога страната, посочена в обявата, може да се различава от действителното местоположение на автомобила.



+44

Източници на данни

Проверихме 1000+ източника на данни в **48 държави**

Полезни съвети след прочитането на доклада

Всеки отметнат съвет ти помага да избегнеш неочаквани изненади по-нататък. Колкото повече отметнеш, толкова по-сигурна ще е сделката за колата ти.

Извърши тези проверки, преди да купиш автомобил:

☐ **Плати на професионалист да прегледа колата**

Един опитен механик може да забележи скритите проблеми, които ти може и да изпуснеш. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Запази час за преглед на колата в частен или оторизиран сервиз
- ☐ Помоли механика да прегледа основните системи: двигателя, спирачките, окачването, електрониката
- ☐ Помоли да ти предоставят писмени записки или доклад относно намерените проблеми

☐ **Попитай за записите за обслужването**

Записите за обслужването показват доколко е била полагана грижа за колата. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Попитай продавача за записите за поддръжка и обслужване на колата
- ☐ Виж дали маслото и филтрите са били сменяни редовно и дали е работено по ангренажния ремък
- ☐ Провери дали някое обслужване не е било пропуснато или просрочено

☐ **Виж дали пробегът отговаря на представените данни**

Увери се, че пробегът в доклада отговаря на записите от одомеръра. Последен известен пробег е **85 452 km**. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Сравни записите от одомеръра и пробега в доклада
- ☐ Увери се, че информацията не е била подправена (износени педали, съмнителни поправки на таблото)
- ☐ Ако забележиш несъответствия, попитай продавача за тях

☐ **Вземи колата за пробно шофиране**

Пробното шофиране ще ти помогне да забележиш евентуални проблеми с производителността, управлението и комфорта – на пътя можеш да научиш много повече за колата, отколкото на паркинга. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Шофирай по различни видове пътища: магистрала, градско движение и неравни настилки
- ☐ Ослушвай се за странни звуци или вибрации
- ☐ Обърни внимание на управлението и комфорта

☐ **Сравни я с подобни на нея коли**

Разглеждането на други обяви ще ти помогне да разбереш дали обявената цена е адекватна или си струва да преговаряш. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Потърси подобни коли онлайн (от същия производител, модел, година, пробег)
- ☐ Сравни цените
- ☐ Провери състоянието на колата и оборудването
- ☐ Използвай намерената информация, за да преговаряш с продавача