



Mercedes-Benz GLS 400

Генерирано на 23.09.2026 г.

VIN: W1N16792*****

Тип на каросерията: SUV

Гориво: Дизел

Година: 2020

Вид трансмисия: Автоматична

Обем на двигателя: 2,9 l

Мощност: 243 kW (326 hp / 330 PS)

Сканирай за пълен доклад



Щети

⚠ Внимание

Намерихме 3 записа за този автомобил.

Безопасност

⚠ Внимание

Намерихме 1 отворено(и) или минало(и) изтегляне(ия) за безопасност за този автомобил.

Емисии

⚠ Внимание

Висок рейтинг на емисиите на CO₂: 225 g/km.

Пробег

✅ Не са открити проблеми

Последен регистриран пробег: 167 977 km.

Проверка на правното състояние

✅ Не са открити проблеми

Не са открити данни за финансови или правни рискове.

Кражба

✅ Не са открити проблеми

Не са открити записи за кражби.



+44

Източници на данни

Проверихме 1000+ източника на данни в 48 държави

СНИМКИ

Намерихме 34 снимки на това превозно средства. Сканирай QR кода на доклада, за да видиш всичките.


05.2024 г.



+7 снимки

07.2025 г.





Кражба

Проверихме дали автомобилът в момента е обявен за откраднат, дали някога в миналото е бил обявяван за откраднат и дали е бил открит след това.



Няма открити проблеми

Не намерихме данни, че превозното средство е било откраднато.

Ето какво проверихме:



Издирва ли се в момента като откраднат?

Няма данни, които да показват, че това превозно средство е обявено за откраднато и се издирва.



Бил ли е краден в миналото?

Не са открити предишни записи за кражба за това превозно средство.

Проверка за откраднати автомобили в полицейските бази данни, извършена в **7 държави**:



Чехия



Румъния



Словакия



Италия



Словения



Унгария



Канада


Пробег

Проверихме дали километражът изглежда точен и дали е възможно да е бил манипулиран.



Резюме

- Последен известен пробег: 167 977 km
- Среден пробег за подобни модели: 177 133 km
- Намерени са 14 записа за пробег



Навици на шофиране

Виж какъв е интензитетът на шофиране на този автомобил. Леката употреба обикновено води до по-малко износване, а по-интензивното шофиране може да доведе до по-бързото износване на някои ключови компоненти.

Ограничено шофиране < 600 km/месец 0% от анализирания период

Каран е по-рядко от обичайното. Ограничената употреба може да доведе до износването на неизползваните части.

Нормално шофиране 600 - 3000 km/месец 90% от анализирания период

Нормална честота на шофиране. Обикновено става въпрос за ежедневна употреба и балансирано износване.

Интензивно шофиране > 3000 km/месец 10% от анализирания период

Каран е много по-често от обичайното. Обикновено става въпрос за прекомерна употреба на частите и нуждата да бъдат сменени.

Без шофиране 0% от анализирания период

При продължително прекъсване в използването. Автомобилите, които не се използват дълго време, може да имат нужда от допълнителни проверки (акумулатор, спирачки, гуми).

Odometer records

02.2020 г.	11 km
06.2020 г.	5573 km
08.2020 г.	15 508 km
01.2021 г.	20 111 km
09.2021 г.	37 238 km
12.2021 г.	55 373 km
05.2022 г.	65 135 km

Odometer records

02.2023 г.	83 567 km
04.2024 г.	111 754 km
08.2024 г.	120 385 km
04.2025 г.	132 563 km
06.2025 г.	137 424 km
07.2025 г.	139 917 km
06.2026 г.	167 977 km

Навици на шофиране

02.2020 г. - 09.2021 г.	Нормално шофиране	1933 km/месец
09.2021 г. - 05.2022 г.	Интензивно шофиране	3461 km/месец
05.2022 г. - 06.2026 г.	Нормално шофиране	2068 km/месец

Проверка на правното състояние

Проверихме дали превозното средство е преминало технически прегледи и дали е било маркирано за скрап.

- ✓ Няма открити проблеми
- Не са намерени данни за правния статут на това превозно средство

Правни

- ✓= Преминало ли е технически преглед (ГТП)? Преминал 06.2026 г. България
- = Успешно преминал технически преглед
- Валиден до 06.2027 г.
- ↺↻ Било ли е бракувано?
- Няма данни това превозно средство да е маркирано като бракувано.

Препоръчителен график за сервизно обслужване

За пълната информация за минали и предстоящи сервизни обслужвания виж цифровия доклад.

- i Резюме
- Последната планирана поддръжка беше преди 17 977 km – провери каква поддръжка може да е била необходима
 - На база на записания пробег, следващото препоръчително сервизно обслужване трябва да се извърши при 7023 km

Следващо препоръчително сервизно обслужване при 175 000 km

Какво трябва да се обслужи:

- 🕒 Време до обслужване припл. 78 мин
- Пробка на картера на двигателя (Подновете) Филтър за моторно масло (Подновете) Пътни колела (Разменете)
- Батерии на дистанционното управление на централното заключване/алармата (Подновете) +40 елемента за обслужване
- 🕒 Време до обслужване припл. 6 мин
- Кабинен филтър, полени (ако е монтиран) (Подновете)

Предишно препоръчително сервизно обслужване при 150 000 km

Какво е трябвало да бъде обслужено:

- 🕒 Време до обслужване припл. 72 мин

Пробка на картера на двигателя (Подновете)

Филтър за моторно масло (Подновете)

Кабинен филтър, полени/миризми (ако е монтиран) (Подновете)

Батерии на дистанционното управление на централното заключване/алармата (Подновете)

Тест за ефективност на спирачките (Извършете)

+25 елемента за обслужване



Време до обслужване прикл. 6 мин

Кабинен филтър, полени (ако е монтиран) (Подновете)



Време до обслужване прикл. 6 мин

Маркучи/тръби/корпус на въздушния филтър (Проверете/почистете)

Въздушен филтър (Подновете)



Време до обслужване прикл. 12 мин

Водещи релси на люка на покрива (Почистете/смажете)



Време до обслужване прикл. 18 мин

Горивен филтър (Подновете)



Време до обслужване прикл. 6 мин

Теглич (Проверете/докладвайте)

Теглич (Смажете)

Щети

В миналото имало ли е щети по този автомобил? Каква е стойността на щетите?



Внимание

Намерихме 3 записа за това превозно средство.

Записи за щети

06.2020 г.

Полша



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Докладвана щета, частите не са посочени

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

501 € – 750 €



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Предна дясна част / Броня

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

1501 € – 2000 €



Оценка

Този запис означава, че превозното средство е било **инспектирано или обслужено** от професионалист – например за ремонт, диагностика или гаранционно обслужване. Това не означава непременно, че автомобилът е претърпял инцидент.

Засегнати части

Предна дясна част / Броня

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

2001 € – 2500 €

Отказ от отговорност: Повечето записи за щети са свързани с пътнотранспортни произшествия, но не само. Някои записи може да са попаднали в доклада по различни причини, като например оценка на щети, търгове, проверки на превозни средства, ремонти и други подобни събития, действия или обстоятелства. Такива записи могат да показват например, че автомобилът е бил проверен и оценен в оторизиран сервизен център или че са били извършени ремонти, гаранционно обслужване, диагностика, преглед на автомобила или други подобни услуги. Тези проверки или оценки на превозното средство могат да бъдат извършени поради щети, причинени по време на пътнотранспортно произшествие, но също така и по други причини, като например законови изисквания и/или процедури, информация, публикувана от производителя, гаранционни или извънгаранционни ремонти, корекция на некачествено извършени ремонти или щети, които не са свързани с пътнотранспортни произшествия (напр. кражба, механични повреди и др.). Важно е да се отбележи, че тези записи не означават непременно последици от пътнотранспортно произшествие – те могат да бъдат свързани и с използването, поддръжката или експлоатацията на превозното средство в съответствие с изискванията и обстоятелствата, определени от производителя или трети страни.

Речник на щетите


Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

Ако автомобилът има регистрирана щета, стойността на миналия ремонт се изчислява въз основа на мястото, където е оценена щетата, и се показва във валутата на съответната държава. Тази сума може да се различава от сумата, която може да очакваш в твоята страна. Ето и причините: Цените на ремонтите варират в различните страни поради разликите в цените на труда и частите. Оценката се основава на труда в официалните сервизни центрове, които обикновено са по-скъпи от независимите сервиси.

Пазарна цена

Проверихме как се е променяла пазарната цена на този автомобил във времето на база на наличните исторически данни и оценки на цената.

Хронологията показва ограничен период и не отразява цената за пълния жизнен цикъл на автомобила.



Критерии за оценка на пазарната цена:

Производител: Mercedes-Benz


Модел: GLS 400

Вид гориво: Дизел

Тип трансмисия: Автоматична

Година: 2020

Пазар: България



Година	Пазарна цена	↘ Най-ниска пазарна стойност	↗ Най-висока пазарна стойност
2024	74 593 €	50 107 €	97 146 €

05.2024 г. Продажна цена 81 900 €

🔑 06.2024 г. Продажна цена 81 900 €			
● 2025	69 026 €	50 056 €	84 620 €
🔑 07.2025 г. Продажна цена 75 200 €			
● 2026	30 626 €	21 014 €	51 130 €
● 2027	27 563 €	18 912 €	46 016 €
● 2028	24 807 €	17 021 €	41 415 €
● 2029	22 326 €	15 319 €	37 273 €
● 2030	20 094 €	13 787 €	33 547 €
● 2031	18 084 €	12 408 €	30 191 €
● 2032	16 276 €	11 168 €	27 173 €
● 2033	14 648 €	10 051 €	24 455 €

Изводи за пазарната цена

**Прогноза за ценовия тренд**

Очаква се този автомобил да загуби -52% от пазарната си цена през следващите 7 години.

**Време за продажба**

Подобни превозни средства обикновено се продават в рамките на 31 дни, базирано на скорошни пазарни данни

Забележка: Прогнозите се основават на настоящите пазарни тенденции и исторически данни. Действителната стойност при препродажба може да се различава поради промени на пазара, състояние, местоположение или други фактори.

Емисии

Анализирахме колко CO₂ обикновено отделя този модел автомобил и какви данъци или такси е възможно да се прилагат.

**Обобщение от carVertical**

Този автомобил е с високи нива на емисии. Това може да означава по-високи данъци върху емисиите. Провери местните разпоредби, за да избегнеш изненади.

Емисии на CO₂

Спецификации

Основната техническа и механична конструкция на превозното средство.

Резюме

Уверете се, че техническите характеристики на автомобила съответстват на информацията, предоставена от продавача.

Спецификации на превозното средство



Преглед

Производител
Mercedes-Benz

Модел
GLS 400

Вид гориво
Дизел

Генерация на модела
167

Година на производство
2020

Категория
M1G

Етикет на производителя
GLS 400



Производителност и ефективност

Тип трансмисия
Автоматична

Вид задвижване
Задвижване на всички колела (AWD)

Обем на двигателя
2,9 l

Мощност
243 kW (326 hp / 330 PS)

Брой цилиндри
6

Брой скорости
9

Въртящ момент
700 Nm

Емисии на CO2
225 g/km

Стандарт за емисии
Euro 6d

Код на двигателя
656929

Описание на двигателя
d

Наименование на трансмисията
9G-TRONIC

Вид силов агрегат
Вътрешно горене



Каросерия и размери

Тип на каросерията	Брой седалки	Брой врати
SUV	7	5
Дължина	Ширина	Височина
5207 mm	1956 mm	1823 mm
Междуосие	Собствено тегло	Брутно тегло
3135 mm	2530 kg	3250 kg

Оборудване

Инсталираните функции, опции и технология.

Този раздел включва опростени описания, генерирани от изкуствен интелект с цел по-лесното разбиране на функциите на превозното средство.

Резюме

Уверете се, че оборудването на автомобила съответства на това, което ви казва продавачът.

Списък с функции

Както е получено от производителя

- 01U

Mercedes-Benz Connect - Services for navigation

Mercedes-Benz Connect: Услуги за навигация
- 02J

Invalid changeover of world manufacturer to Mercedes-Benz AG (ASF)

Невалидна смяна на световния производител с Mercedes-Benz AG (ASF)
- 030

Control code for lighter LED rear lamps

Код за управление на задните LED светлини
- 08U

Mercedes-Benz Connect - Services for Vehicle Setup (HERMES)

Налични услуги Mercedes-Benz Connect за настройка на автомобила
- 09U

Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES)

Mercedes-Benz Connect предлага възможности за наблюдение на автомобила
- 14U

Smartphone integration package

Включен пакет за интегриране на смартфон
- 16B

Operating instructions and service booklet-Polish

Инструкции за експлоатация и сервизна книжка на полски език
- 16U

Apple Carplay smartphone integration

Поддържа интеграция със смартфон Apple CarPlay
- 17U

Android Auto smartphone integration

Поддържа интеграция със смартфон Android Auto
- 197U

Obsidian black - Metallic finish

Обсидиан черно метално покритие
- 200A

Leather

Материалът на интериора е кожа
- 201A

Leather - Black / anthracite

Кожена тапицерия в черно и антрацит

20U Keyless rental

❖ Функция за отдаване под наем без ключ

226 7-seater with 3rd seat row

❖ 7-местна конфигурация с трети ред седалки

235 Active Parking Assist

❖ Активна система за подпомагане на паркирането

242 Right electrically adjustable driver's seat with memory

❖ Електрически регулируема седалка на водача с функция за памет

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

❖ Мобилен сервис с помощ при ремонт и авария

270 GPS aerial

❖ Включена GPS антена

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

❖ Пакет с памет за седалката на водача, кормилната колона и огледалата

219 Plant control code

❖ Контролен код, указващ конкретния завод за производство на превозното средство.

2U8 Alternative refrigerant

❖ Използва алтернативен хладилен агент

351 Ecall emergency call system

❖ Интегрирана система за спешни повиквания E-Call

362 HERMES communications module LTE

❖ Комуникационен модул Hermes с възможности за LTE

367 Pre-installation for Live Traffic Information

❖ Подготовка за получаване на информация за трафика в реално време

401 Climatised front seats

❖ Предни седалки с функция за контрол на климата

421 9-speed automatic transmission

❖ Деветстепенна автоматична скоростна кутия

215 Adaptive damping system plus (ADS+)

❖ Системата Adaptive Damping Plus подобрява комфорта на возене чрез непрекъснато регулиране на окачването

233 Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)

❖ Функция адаптивен круиз контрол

23P Driving package

❖ Включен пакет за шофиране

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

❖ Автоматично затъмняване на огледалото за обратно виждане и страничните огледала

266 DISTRONIC PLUS transverse support (DTR+Q)

❖ Допълнителна напречна опора за адаптивния круиз контрол

273 Exit warning assistant

❖ Предупреждава водача за препятствия наблизо при излизане от автомобила

294 Kneebag

❖ Включена защита на коленете

2S1 SC for vehicle width/length over 2 m/6 m

❖ Специален контрол за превозни средства с широчина/дължина над 2 м/6 м

343B Language of instrument cluster/HU - Polish

❖ Език на дисплея на арматурното табло и HU на полски език

355 Preinstallation for retrofitting navigation system

❖ Възможност за предварителен монтаж за дооборудване на навигационна система

365 Hard drive navigation

❖ Оборудван с навигационна система с твърд диск

3U6 HU country set for ECE/ROW

❖ Държава HU за ECE/ROW

413 Automatic panoramic sliding sunroof

❖ Автоматичен панорамен плъзгащ се покрив

443 Heated steering wheel

❖ Отопляем волан

45V Speed/load index 107Y + 111Y

✦ Индекс за скорост/натоварване 107Y и 111Y

489 AIRMATIC DC / semi-active air suspension

✦ Система за въздушно окачване Airmatic DC/полуактивно въздушно окачване за отлично качество на возене и управление

500 Electrically folding exterior mirrors

✦ Външни огледала с електрическо сгъване

502 Multi-year free map updates

✦ Безплатни актуализации на картата за няколко години

51B Rating, country group EURO-NCAP

✦ Класиране в група държави по Euro-NCAP

546 Automatic speed control

✦ Автоматично поддържа скоростта на автомобила, зададена от водача.

550 Trailer coupling

✦ Функция за прикачване на ремарке

557 Increased towing capacity (trailer hitch)

✦ Повишен капацитет на теглене с теглич за ремарке

581 Automatic climate control

✦ Функция за автоматичен контрол на климата

58U Headliner, gray fabric

✦ Табла в сив плат

628 Automatic high beam control plus (IHC+)

✦ Автоматично управление на дългите светлини

668 Prod. prot. f. freight pkging with tie-down hooks

✦ Защитени по време на опаковането на товара с куки за привързване

6P5 Control code for Sales

✦ Контролен код, използван за целите на продажбите

72B USB package

✦ USB пакетът включва USB портове за лесно свързване на устройства

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦ Система за следене на налягането в гумите

4U7 Voltage dip protection for start-stop system

✦ Защита за системата старт-стоп

501 360° camera

✦ Система от 360-градусови камери

513 Road sign recognition system

✦ Система за разпознаване на пътни знаци

537 Digital Radio standard DAB (Digi. Audio Broadc.)

✦ Стандартно цифрово радио с технология DAB

549 Connect 20 High (NTG6)

✦ Свържете 20 висок пакет, включен

551 Standard anti-theft alarm system (ATA)

✦ Стандартна алармена система против кражба

559L Poland

✦ Превозно средство, конфигурирано за Полша

587 Logo projection via mirror

✦ Проектирането на логото чрез огледалото добавя стилен щрих към екстериора на автомобила

5XXL Europe

✦ Автомобил с евроспецификация

642 Dynamic LED headlamps, right-hand traffic

✦ Динамични LED фарове за дясно движение

682 Fire extinguisher

✦ Включва пожарогасител

723 Load compartment cover

✦ Капак на товарното отделение

772 AMG styling - Front spoiler, side skirts

✦ AMG стил с преден спойлер и странични престилки

79B Pre-installation for digital radio standard DAB/DMB

✦ Подготовка за цифровия радиостандарт DAB/DMB

800 YoM X9/1

✦ YOM X9/1

840 Glas dunkel getönt

✦ Тъмно тонирано стъкло

868 Central display size L

✦ Големият централен дисплей осигурява ясна видимост на информацията

872 Left and right rear seat heating

✦ Отоплителна система за задните седалки

876 Interior lighting package

✦ Включен пакет за вътрешно осветление

883 Power locking

✦ Функция за електрическо заключване

890 Automatic rear-end door

✦ Автоматична задна врата

8U6 Assistance system steering wheel control changeover

✦ Превключвател за управление на системата за подпомагане на волана

901 Interior Chrome Package

✦ Хромираните акценти в автомобила подобряват дизайна на интериора му

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

✦ Изпускателна система, съвместима с технологията Euro 6

971 Exhaust system with DPF, generation 1.5

✦ Изпускателна система с DPF, поколение 1.5

99B Active adjustment damping "Normally Open"

✦ Системата за активно регулиране на амортизацията предлага гъвкави настройки на окачването

9U7 Control code for aerodynamics features package

✦ Пакетът от аеродинамични характеристики подобрява ефективността на автомобила

7B2 Flared wheel arch (cladding) size L

✦ Разширени арки на колелата (облицовка) в размер L.

810 Premium sound system

✦ Инсталирана премиум звукова система

845 Electric folding 3rd seat row

✦ Електрически сгъваем трети ред седалки

871 Hands-free access

✦ Функциите за свободен достъп ви позволяват да отключвате и влизате в автомобила, без да използвате ключ.

874 Magic Vision Control incl. heated windshield washer system

✦ Magic Vision Control с отопляема миялна система на предното стъкло

882 Sensor system and siren for anti-theft alarm system

✦ Охранителна система със сензор и сирена

889 KEYLESS-GO

✦ Система за влизане и стартиране без ключ

897 Front wireless telephone charging

✦ Безжичното зареждане отпред позволява удобно зареждане на устройството в движение

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

✦ Маркировка I-Size за закрепване на детска седалка

915 Fuel tank with increased capacity volume 2

✦ Резервоар за гориво с по-голям капацитет

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2

✦ Документ за COC за технология Euro 6 без свидетелство за регистрация на превозното средство

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

✦ Контролен код за преминаване към WLTP с RDE

9U5 Control code, wheel diameter, medium (size 790)

✦ Средно големи колела с диаметър 790 мм за оптимална производителност

B00 Suspension measures for countries with rough roads

✦ Мерки за окачването, съобразени с неравностите по пътя, за по-плавно пътуване

B51 TIREFIT	F167 Model series 167
Оборудван със система Tirefit	Превозното средство принадлежи към моделна серия 167
FX Special version	GA Automatic transmission
Специална версия	Оборудван с автоматична скоростна кутия
H31 Trim elements - Gray open-pore oak wood (2B35)	HA Rear axle
Елементи от сива дъбова дървесина с отворени пори придават елегантност	Конфигурация на задния мост
K14 Control code for service interval 20000 km	K27 Software control for unpowered in position "D"
Код на графика на сервизния интервал	Софтуерно управление за без захранване в позиция D
K32 Active Lane Change Assist	K33 Extended restart in stop-and-go traffic
Подпомага безопасната смяна на лентите	Позволява продължително рестартиране на двигателя в условия на движение със спиране и престой
K34 Route-based speed adaptation	L Left-hand drive
Адаптиране на скоростта на автомобила в зависимост от избрания маршрут	Конфигурация за ляво задвижване
L3B Sport steering wheel - Leather	M29 Displacement 2.9 liter
Кожен спортен волан за комфортно и спортно шофиране	Обем на двигателя от 2,9 литра
M656 Inline 6-cylinder diesel engine, OM656	O16 Software fresh-up 3
Редови 6-цилиндров дизелов двигател, модел OM656	Версия 3 за обновяване на софтуера
P17 KEYLESS-GO package	P21 Air quality package
Включен пакет за движение без ключове	Включен пакет за качество на въздуха
P31 Exterior AMG Line / exterior AMG sport package	P47 Parking Package High
Външен пакет AMG Line/външен спортен пакет AMG	Пакет за паркиране на високо ниво
P49 Mirror package	P54 Anti-Theft Protection package
Спецификация на пакета огледала	Пакет за защита срещу кражба
P64 Front memory package	PBP Fit and Healthy package - Entry
Включен пакет за предна памет	Пакет за влизане, фокусиран върху фитнес и здравни характеристики
PYB Control code for Sales	PYN Control code for Sales
Контролен код за продажби	Контролен код, използван за целите на продажбите
PYN Control code for Sales	R01 Summer tyres
Контролен код, използван за целите на продажбите	Оборудвани летни гуми
RWF AMG double-spoke wheels 21" "mixed tires"	U01 Rear seat belt status indicator
21-инчови джанти AMG с двойни спици и смесени гуми	Индикатор за състоянието на коланите на задните седалки

U08 Instrument panel with upper leather cladding (embossed imitation leather) ✦✦ Инструментален панел с горна кожена облицовка (релефна имитация на кожа)	U10 Front passenger seat with weight sensor ✦✦ Предна пътническа седалка със сензор за тегло
U19 Augmented reality video ✦✦ Включва видеотехнология с добавена реалност	U22 Front lumbar support adjustment ✦✦ Регулирането на лумбалната опора на предните седалки позволява персонализиране на лумбалната опора на предните седалки за по-голям комфорт по време на шофиране.
U26 Floor mats - AMG ✦✦ Подовите постелки са с марката AMG	U79 BlueTEC SCR diesel exhaust gas cleaning, generation 3 ✦✦ Оборудван с BLUETEC SCR за пречистване на дизеловите отработени газове от поколение 3
VL Left front axle half ✦✦ Сглобка на левия преден мост	VR Right front axle half ✦✦ Сглобка на десния преден мост

Безопасност

Проверихме дали за този автомобил има изтегляния от производителя и какъв е неговият рейтинг за безопасност.

**Внимание**
Открито е 1 изтегляне

Изтегляния

Статус на изтегляне: **Активно**

Намерихме съобщение за изтегляне. Производителят е обявил изтегляне за това конкретно превозно средство.

Наименование 3rd seat row locking mechanism

Ниво на риска на отзоваването Средно

**Обобщение от carVertical**
За този автомобил има активна кампания за отзоваване за безопасност, което може да представлява риск от нараняване. За подробности и най-новите актуализации, моля, виж информацията за отзоваването на официалния уебсайт на производителя.

Хронология

Намерени са 12 записа

Хронология на записите за това превозно средство

●

02.2020 г.

 **Неизвестна държава**

Произведен
Записана е датата на производство на този автомобил. Посочената държава може да отразява мястото на производство или регистрация.

02.2020 г.  Полша

Първа регистрация

Отчетено е събитие за регистрация на този автомобил. Това може да отразява първа регистрация, промяна на собствеността или други официални документи.

06.2020 г.  Полша

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

08.2020 г.  Полша

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

11.2020 г.  Полша

Засечена оценка

Намерихме документ, който показва, че този автомобил е преминал оценка на състоянието в тази страна (или щат). Провери раздела „Щети“ за повече информация.

04.2021 г.  Полша

Застраховано

За този автомобил е намерен застрахователен запис в тази страна (или щат). Той може да се отнася до полица за гражданска отговорност, пълно автокаско или презастраховане.

От: 07.04.2021 г.

До: 06.04.2022 г.

04.2024 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

05.2024 г.  България

Обявен за продажба

Запис за обява показва, че този автомобил е бил обявен за продажба. Понякога страната, посочена в обявата, може да се различава от действителното местоположение на автомобила.

06.2024 г.  България

Обявен за продажба

Запис за обява показва, че този автомобил е бил обявен за продажба. Понякога страната, посочена в обявата, може да се различава от действителното местоположение на автомобила.

06.2025 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

07.2025 г.  България

Обявен за продажба

Запис за обява показва, че този автомобил е бил обявен за продажба. Понякога страната, посочена в обявата, може да се различава от действителното местоположение на автомобила.

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.



+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в **48 държави**

Полезни съвети при прочитането на доклада

Всеки отметнат съвет ти помага да избегнеш неочаквани изненади по-нататък. Колкото повече отметнеш, толкова по-сигурна ще е сделката за колата ти.

Въз основа на този доклад:

☐

Не шофирай, докато проблемът с изтеглянето не бъде отстранен

Това е сериозно пазарно изтегляне за безопасност. Автомобилът не трябва да се управлява, докато не бъде ремонтиран.

- ☐ Преди да вземеш решение, разбери какъв точно е рискът за безопасността (например проблем с въздушна възглавница или риск от пожар).
- ☐ Вземи доказателство, че ремонтът е извършен, или направо закарай автомобила при дилър за безплатна поправка.

Извърши тези проверки, преди да купиш автомобил:

☐

Плати на професионалист да прегледа колата

Един опитен механик може да забележи скритите проблеми, които ти може и да изпуснеш. Ето какво са следващите стъпки:

- ☐ Запази час за преглед на колата в частен или оторизиран сервис
- ☐ Помоли механика да прегледа основните системи: двигателя, спирачките, окачването, електрониката
- ☐ Помоли да ти предоставят писмени записки или доклад относно намерените проблеми

☐

Попитай за записите за обслужването

Записите за обслужването показват доколко е била полагана грижа за колата. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Попитай продавача за записите за поддръжка и обслужване на колата
- ☐ Виж дали маслото и филтъра са били сменяни редовно и дали ангренажният ремък работи
- ☐ Провери дали някое обслужване не е било пропуснато или просрочено

☐

Виж дали пробегът отговаря на представените данни

Увери се, че пробегът в доклада отговаря на записите от одометъра. Последен известен пробег е **167 977 km**. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Сравни записите от одометъра и пробега в доклада
- ☐ Увери се, че информацията не е била подправена (износени педали, съмнителни поправки на таблото)
- ☐ Ако забележиш несъответствия, попитай продавача за тях

☐

Вземи колата за пробно шофиране

Пробното шофиране ще ти помогне да забележиш проблеми в изпълнението, управлението и комфорта на автомобила – на пътя можеш да научиш много повече за колата, отколкото на паркинга. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Шофирай по различни видове пътища: магистрала, градско движение и неравни настилки
- ☐ Ослушвай се за странни звуци или вибрации
- ☐ Обърни внимание на управлението и комфорта

☐

Сравни я с подобни на нея коли

Разглеждането на други обяви ще ти помогне да разбереш дали обявената цена е адекватна или си струва да преговаряш. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Потърси подобни коли онлайн (от същия производител, модел, година, пробег)
- ☐ Сравни цените
- ☐ Провери състоянието на колата и оборудването
- ☐ Използвай намерената информация, за да преговаряш с продавача