



Mercedes-Benz A 200

Генерирано на 17.09.2026 г.

VIN: WDD1771871J107800

Тип на каросерията: Пикап

Гориво: Бензин

Година: 2019

Обем на двигателя: 1,3 l

Сканирай за пълен доклад



Щети

⚠ Внимание

Намерихме 6 записа за този автомобил.

Пробег

✔ Не са открити проблеми

Последен регистриран пробег: 72 515 km.

Проверка на правното състояние

✔ Не са открити проблеми

Не са открити данни за финансови или правни рискове.

Кражба

✔ Не са открити проблеми

Не са открити записи за кражби.

+44 Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в 48 държави

Кражба

Проверихме дали автомобилът в момента е обявен за откраднат, дали някога в миналото е бил обявяван за откраднат и дали е бил открит след това.

✔ Няма открити проблеми
Не намерихме данни, че превозното средство е било откраднато.

Ето какво проверихме:



Издирва ли се в момента като откраднат?

Няма данни, които да показват, че това превозно средство е обявено за откраднато и се издирва.



Бил ли е краден в миналото?

Не са открити предишни записи за кражба за това превозно средство.

Проверка за откраднати автомобили в полицейските бази данни, извършена в 7 държави:

Словакия Италия Унгария Словения Канада Румъния Чехия

Пробег

Проверихме дали километражът изглежда точен и дали е възможно да е бил манипулиран.




Резюме

- Последен известен пробег: 72 515 km
- Среден пробег за подобни модели: 109 148 km
- Намерени са 10 записа за пробег



Обобщение от carVertical

Това превозно средство има 10 налични записа за пробег. Това ни дава висока степен на увереност, че пробегът му е автентичен.



Odometer records

01.2019 г.	11 km
06.2020 г.	11 894 km
06.2021 г.	22 030 km
06.2022 г.	29 675 km
08.2022 г.	30 570 km

Odometer records

06.2023 г.	37 394 km
12.2023 г.	49 440 km
06.2024 г.	57 213 km
06.2025 г.	63 940 km
06.2026 г.	72 515 km

Навици на шофиране

01.2019 г. - 06.2023 г.	Нормално шофиране	696 km/месец
06.2023 г. - 12.2023 г.	Интензивно шофиране	1975 km/месец
12.2023 г. - 06.2026 г.	Нормално шофиране	758 km/месец

Проверка на правното състояние

Проверихме дали превозното средство е преминало технически прегледи и дали е било маркирано за скрап.

- ✓

Няма открити проблеми

Не са намерени данни за правния статут на това превозно средство

Правни

- ✓=

○=

Преминало ли е технически преглед (ГТП)?

Преминал06.2026 г.  България

Успешно преминал технически преглед

Валиден до 06.2027 г.
- ↺↻

Било ли е бракувано?

Няма данни това превозно средство да е маркирано като бракувано.

Щети

В миналото имало ли е щети по този автомобил? Каква е стойността на щетите?

- !

Внимание

Намерихме 6 записа за това превозно средство.

Записи за щети

1 подобен запис

06.2021 г.

 България

Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

- Лява част / Предна врата
- Задна дясна част / Броня

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

501 € – 750 €

Групи щети

- Външни части на автомобила



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Дясна част / Предна врата

Задна дясна част / Броня

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

251 € – 500 €

Групи щети

Външни части на автомобила



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Задна част / Броня

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

251 € – 500 €

Групи щети

Външни части на автомобила



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Предна част / Броня

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

251 € – 500 €

Групи щети

Външни части на автомобила

1 подобен запис



Оценка

Този запис означава, че превозното средство е било **инспектирано или обслужено** от професионалист – например за ремонт, диагностика или гаранционно обслужване. Това не означава непременно, че автомобилът е претърпял инцидент.

Засегнати части

Лява част / Предна врата

Задна лява част / Броня

Задна част / Броня

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

2501 € – 3000 €

Групи щети

Външни части на автомобила

Конструктивни елементи по автомобила



Оценка

Този запис означава, че превозното средство е било **инспектирано или обслужено** от професионалист – например за ремонт, диагностика или гаранционно обслужване. Това не означава непременно, че автомобилът е претърпял инцидент.

Засегнати части

Предна част / Броня

Предна дясна част / Броня

Дясна част / Предна врата

Задна част / Броня

Задна дясна част / Броня

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

2001 € – 2500 €

Групи щети

Външни части на автомобила

Конструктивни елементи по автомобила

Отказ от отговорност: Повечето записи за щети са свързани с пътнотранспортни произшествия, но не само. Някои записи може да са попаднали в доклада по различни причини, като например оценка на щети, търгове, проверки на превозни средства, ремонти и други подобни събития, действия или обстоятелства. Такива записи могат да показват например, че автомобилът е бил проверен и оценен в оторизиран сервизен център или че са били извършени ремонти, гаранционно обслужване, диагностика, преглед на автомобила или други подобни услуги. Тези проверки или оценки на превозното средство могат да бъдат извършени поради щети, причинени по време на пътнотранспортно произшествие, но също така и по други причини, като например законови изисквания и/или процедури, информация, публикувана от производителя, гаранционни или извънгаранционни ремонти, корекция на некачествено извършени ремонти или щети, които не са свързани с пътнотранспортни произшествия (напр. кражба, механични повреди и др.). Важно е да се отбележи, че тези записи не означават непременно последици от пътнотранспортно произшествие – те могат да бъдат свързани и с използването, поддръжката или експлоатацията на превозното средство в съответствие с изискванията и обстоятелствата, определени от производителя или трети страни.

Речник на щетите

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

Ако автомобилът има регистрирана щета, стойността на миналия ремонт се изчислява въз основа на мястото, където е оценена щетата, и се показва във валутата на съответната държава. Тази сума може да се различава от сумата, която може да очакваш в своята страна. Ето и причините:

Цените на ремонтите варират в различните страни поради разликите в цените на труда и частите.

Оценката се основава на труда в официалните сервизни центрове, които обикновено са по-скъпи от независимите сервизи.

Спецификации

Основната техническа и механична конструкция на превозното средство.



Резюме

Уверете се, че техническите характеристики на автомобила съответстват на информацията, предоставена от продавача.

Спецификации на превозното средство



Преглед

Производител	Модел	Вид гориво
Mercedes-Benz	A 200	Бензин
Генерация на модела	Година на производство	Етикет на производителя
177	2019	A 200



Производителност и ефективност

Обем на двигателя	Брой цилиндри	Вид силов агрегат
1,3 l	4	Вътрешно горене



Каросерия и размери

Тип на каросерията	Брой седалки	Ширина
Пикап	5	1796 mm
Междуосие		
2729 mm		

Оборудване

Инсталираните функции, опции и технология. Този раздел включва опростени описания, генерирани от изкуствен интелект с цел по-лесното разбиране на функциите на превозното средство.

Резюме
Уверете се, че оборудването на автомобила съответства на това, което ви казва продавачът.

Списък с функции

Както е получено от производителя

059

YoM X8/2

Година на производство X8/2

08U

Mercedes-Benz Connect - Services for Vehicle Setup (HERMES)

Налични услуги Mercedes-Benz Connect за настройка на автомобила

09U

Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES)

Mercedes-Benz Connect предлага възможности за наблюдение на автомобила

14U

Smartphone integration package

Включен пакет за интегриране на смартфон

15U Pre-installation for MB-Link smartphone integration

✦ Предварителна инсталация за интегриране на смартфон

17U Android Auto smartphone integration

✦ Поддържа интеграция със смартфон Android Auto

218 Rear view camera

✦ Включва камера за задно виждане за по-добра видимост

235 Active Parking Assist

✦ Активна система за подпомагане на паркирането

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

✦ Автоматично затъмняване на огледалото за обратно виждане и страничните огледала

258 Collision warning system with FCW-Stop active brake application

✦ Система за предупреждение за сблъсък с активно задействане на спирачките

273 Exit warning assistant

✦ Предупреждава водача за препятствия наблизо при излизане от автомобила

287 Through-loading feature

✦ Функцията за проходно товарене отзад

2U8 Alternative refrigerant

✦ Използва алтернативен хладилен агент

320A Fabric

✦ Вътрешна тъкан

325B Language of instrument cluster/HU - Bulgarian

✦ Информацията на български език се показва на арматурното табло и на главния модул в автомобила.

345 rain sensor

✦ Технология със сензор за дъжд

355 Preinstallation for retrofitting navigation system

✦ Възможност за предварителен монтаж за дооборудване на навигационна система

16U Apple Carplay smartphone integration

✦ Поддържа интеграция със смартфон Apple CarPlay

1U5 Rubber-sprung steering gear

✦ Оборудван с кормилна уредба с гумени амортизатори

234 Blind Spot Monitoring

✦ Наблюдение на мъртвата зона

243 Active Lane Keeping Assist (camera)

✦ Активен асистент за поддържане на лентата с технология с камера

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

✦ Мобилен сервиз с помощ при ремонт и авария

270 GPS aerial

✦ Включена GPS антена

286 Luggage nets to left and right driver seat backrests

✦ Мрежи за багаж, разположени зад седалката на водача

294 Kneebag

✦ Включена защита на коленете

310 Double cup holder

✦ Включен двоен държач за чаши за удобство

321A Fabric - black / anthracite

✦ Вътрешна тъкан в черен/антрацитен цвят

32B Operating instructions and service booklet-Bulgarian

✦ Инструкциите за експлоатация и сервисната книжка за автомобила са предоставени на български език за по-лесно разбиране.

351 Ecall emergency call system

✦ Интегрирана система за спешни повиквания E-Call

362 HERMES communications module LTE

✦ Комуникационен модул Hermes с възможности за LTE

3U6 HU country set for ECE/ROW

✦ Държава HU за ECE/ROW

428 Steering wheel gearshift buttons/steering wheel gearshift paddles - painted

✦ Боядисан волан с бутони за смяна на предавките

440 Cruise control

✦ Налична е функция за круиз контрол

458 Instrument cluster display S

✦ Дисплей на арматурното табло с дизайн S

485 Comfort suspension

✦ Включено комфортно окачване

504 Speed sign recognition

✦ Поддържа разпознаване на знаци за скорост за по-голяма безопасност

51B Rating, country group EURO-NCAP

✦ Класиране в група държави по Euro-NCAP

549 Connect 20 High (NTG6)

✦ Свържете 20 висок пакет, включен

58U Headliner, gray fabric

✦ Табла в сив плат

5XXL Europe

✦ Автомобил с евроспецификация

632 Headlamps, LED, static, right-side traffic

✦ LED фарове със статична функция за дясно движение

787U Mountain gray - Metallic finish

✦ Метално покритие Mountain Gray

7U2 Seat model variant 2

✦ Вариант 2 на модела на седалката

840 Glas dunkel getönt

✦ Тъмно тонирано стъкло

400 Rear armrest

✦ Заден подлакътник за допълнителен комфорт

429 7-speed automatic dual-clutch transmission

✦ Включена 7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител

446 Touchpad only

✦ Включена система за управление с тъчпад

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦ Система за следене на налягането в гумите

500 Electrically folding exterior mirrors

✦ Външни огледала с електрическо сгъване

515L Bulgaria

✦ Този автомобил е оборудван с навигационна система, специално разработена за използване в България.

543 Sun visor with additional function

✦ Включен слънчев сенник с допълнителна функция

580 Air-conditioning system

✦ Оборудвана климатична система

598 Gasoline particulate filter (OPF) with sensor system

✦ Филтриране на частици от бензиновите отработени газове с помощта на сензорна система

608 Automatic high beam control (IHC)

✦ Система за автоматично управление на дългите светлини

6P5 Control code for Sales

✦ Контролен код, използван за целите на продажбите

79B Pre-installation for digital radio standard DAB/DMB

✦ Подготовка за цифровия радиостандарт DAB/DMB

809 YoM X8/1

✦ Година на производство X8/1

859 Central display size M

✦ Размерът на централния дисплей е среден

873 Seat heaters for driver and front passenger

❖ Отопляеми седалки за шофьора и предния пътник

877 Ambient lighting

❖ Функция за околно осветление

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

❖ Маркировка I-Size за закрепване на детска седалка

936 Cylinder cut-out system

❖ Система за изключване на цилиндрите за по-голяма ефективност

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

❖ Контролен код за преминаване към WLTP с RDE

B09 Refrigerant compressor with magnetic clutch

❖ Хладилен компресор с магнитен съединител

B18 On-board xEV charging socket, NACS

❖ Този автомобил е оборудван с бордова букса за зареждане на XEV (електрически автомобил с удължен пробег) и NACS (навигационна и комуникационна система).

B59 Drive program selection switch (Agility Select)

❖ Превключвател за избор на програма за задвижване за избор на гъвкавост

FV Long sedan

❖ Дълга каросерия седан

H59 Trim elements - Plastic IMD carbon fiber look silver (2B75)

❖ Елементи на интериора от пластмаса с вид на въглеродни влакна (сребристо)

K14 Control code for service interval 20000 km

❖ Код на графика на сервизния интервал

L Left-hand drive

❖ Конфигурация за ляво задвижване

M014 Engine uprated

❖ Усъвършенствани спецификации на двигателя

875 Heated windscreen washer system

❖ Отопляема система за измиване на предното стъкло

8U6 Assistance system steering wheel control changeover

❖ Превключвател за управление на системата за подпомагане на волана

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

❖ Изпускателна система, съвместима с технологията Euro 6

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2

❖ Документ за COC за технология Euro 6 без свидетелство за регистрация на превозното средство

B00 Suspension measures for countries with rough roads

❖ Мерки за окачването, съобразени с неравностите по пътя, за по-плавно пътуване

B12 Tyre-change tool kit

❖ Включва комплект инструменти за смяна на гуми при спешни случаи

B51 TIREFIT

❖ Оборудван със система Tirefit

F177 Model series 177

❖ Номер на моделната серия 177

GA Automatic transmission

❖ Оборудван с автоматична скоростна кутия

HA Rear axle

❖ Конфигурация на задния мост

K31 Noise regulations as per ECE R51-03

❖ Съответствие с нормите за шум съгласно ECE R51-03

L3E Sport steering wheel - Smooth split leather

❖ Спортен волан с гладка разделена кожа

M14 Displacement 1.4 liter

❖ Обем на двигателя от 1,4 литра

M282 Inline 4-cylinder spark ignition engine M282	O15 Software fresh-up 2
✦ Редови 4-цилиндров двигател с искрово запалване, модел M282	✦ Обновяване на софтуера 2
P44 Parking Package	P49 Mirror package
✦ Пакет за помощ при паркиране	✦ Спецификация на пакета огледала
P55 Night package	P59 Urban/Progressive package
✦ Нощен пакет	✦ Градски/прогресивен пакет
PAC Value Package	PXV Control code for Sales
✦ Стойностният пакет включва	✦ Контролен код, използван за целите на продажбите
PZO Control code for Sales	R01 Summer tyres
✦ Контролен код, използван за целите на продажбите	✦ Оборудвани летни гуми
R11 Light-alloy wheel 5-double-spoke design 17" "all-round"	U01 Rear seat belt status indicator
✦ 17-инчови джанти от лека сплав с дизайн с 5 двойни спици	✦ Индикатор за състоянието на коланите на задните седалки
U10 Front passenger seat with weight sensor	U12 Velour floor mats
✦ Предна пътническа седалка със сензор за тегло	✦ Включва велурени постелки за под
U54 Compound-link axle	U59 Seat comfort package
✦ Опорна ос със съставна връзка	✦ Включва пакет за комфорт на седалката
U60 Pedestrian protection - Active hood	U62 Exterior light and sight package
✦ Активна система на капака за защита на пешеходците	✦ Предлага се с пакет за външна светлина и мерник
V50 Speed + Load Index 91W	VL Left front axle half
✦ Спецификация на гумите: Скорост + индекс на натоварване 91W	✦ Сглобка на левия преден мост
VR Right front axle half	
✦ Сглобка на десния преден мост	

Хронология

Намерени са 11 записа

Хронология на записите за това превозно средство

01.2019 г.  Неизвестна държава	Произведен Записана е датата на производство на този автомобил. Посочената държава може да отразява мястото на производство или регистрация.
---	---

06.2021 г.  България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

12.2021 г.  България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

12.2021 г.  България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

12.2021 г.  България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

08.2022 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

09.2022 г.  България

Засечена оценка

Намерихме документ, който показва, че този автомобил е преминал оценка на състоянието в тази страна (или щат). Провери раздела „Щети“ за повече информация.

12.2023 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

02.2024 г.  България

Засечена оценка

Намерихме документ, който показва, че този автомобил е преминал оценка на състоянието в тази страна (или щат). Провери раздела „Щети“ за повече информация.

06.2025 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

06.2026 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.



+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в **48 държави**

Полезни съвети при прочитането на доклада

Всеки отметнат съвет ти помага да избегнеш неочаквани изненади по-нататък. Колкото повече отметнеш, толкова по-сигурна ще е сделката за колата ти.

Въз основа на този доклад:

☐

Провери историята на поддръжката

Пробегът изглежда точен, което е добра новина. Сега провери дали автомобилът е бил поддържан правилно през целия си живот.

☐

Сравни изминатите километри с печатите в сервизната книжка или цифровите фактури.

☐

Провери износването на основните части, за да се увериш, че отговаря на посочения пробег.

Извърши тези проверки, преди да купиш автомобил:

☐

Плати на професионалист да прегледа колата

Един опитен механик може да забележи скритите проблеми, които ти може и да изпуснеш. Ето какво са следващите стъпки:

☐

Запази час за преглед на колата в частен или оторизиран сервиз

☐

Помоли механика да прегледа основните системи: двигателя, спирачките, окачването, електрониката

☐

Помоли да ти предоставят писмени записки или доклад относно намерените проблеми

☐

Попитай за записите за обслужването

Записите за обслужването показват доколко е била полагана грижа за колата. Ето какви са следващите стъпки:

☐

Попитай продавача за записите за поддръжка и обслужване на колата

☐

Виж дали маслото и филтъра са били сменяни редовно и дали ангренажният ремък работи

☐

Провери дали някое обслужване не е било пропуснато или просрочено

☐

Виж дали пробегът отговаря на представените данни

Увери се, че пробегът в доклада отговаря на записите от одомеръра. Последен известен пробег е **72 515 km**. Ето какви са следващите стъпки:

☐

Сравни записите от одомеръра и пробега в доклада

☐

Увери се, че информацията не е била подправена (износени педали, съмнителни поправки на таблото)

☐

Ако забележиш несъответствия, попитай продавача за тях

☐

Вземи колата за пробно шофиране

Пробното шофиране ще ти помогне да забележиш проблеми в изпълнението, управлението и комфорта на автомобила – на пътя можеш да научиш много повече за колата, отколкото на паркинга. Ето какви са следващите стъпки:

☐

Шофирай по различни видове пътища: магистрала, градско движение и неравни настилки

☐

Ослушвай се за странни звуци или вибрации

☐

Обърни внимание на управлението и комфорта

☐

Сравни я с подобни на нея коли

Разглеждането на други обяви ще ти помогне да разбереш дали обявената цена е адекватна или си струва да преговаряш. Ето какви са следващите стъпки:

☐

Потърси подобни коли онлайн (от същия производител, модел, година, пробег)

☐

Сравни цените

☐

Провери състоянието на колата и оборудването

☐

Използвай намерената информация, за да преговаряш с продавача