



Mercedes-Benz S 350

Генерирано на 10.09.2026 г.

VIN: WDD22213*****

Тип на каросерията: Седан

Гориво: Дизел

Година: 2017

Вид трансмисия: Автоматична

Обем на двигателя: 3 l

Сканирай за пълен доклад



Щети

⚠ Внимание

Намерихме 6 записа за този автомобил.

Пробег

✔ Не са открити проблеми

Последен регистриран пробег: 175 324 km.

Проверка на правното състояние

✔ Не са открити проблеми

Не са открити данни за финансови или правни рискове.

Кражба

✔ Не са открити проблеми

Не са открити записи за кражби.



Източници на данни

Проверихме 1000+ източника на данни в 48 държави

Кражба

Проверихме дали автомобилът в момента е обявен за откраднат, дали някога в миналото е бил обявяван за откраднат и дали е бил открит след това.



Няма открити проблеми

Не намерихме данни, че превозното средство е било откраднато.

Ето какво проверихме:



Издирва ли се в момента като откраднат?

Няма данни, които да показват, че това превозно средство е обявено за откраднато и се издирва.



Бил ли е краден в миналото?

Не са открити предишни записи за кражба за това превозно средство.

Проверка за откраднати автомобили в полицейските бази данни, извършена в 7 държави:

🇸🇮 Словения 🇷🇺 Румъния 🇭🇺 Унгария 🇸🇰 Словакия 🇮🇹 Италия 🇨🇪 Чехия 🇨🇦 Канада


Пробег

Проверихме дали километражът изглежда точен и дали е възможно да е бил манипулиран.



Резюме

- Последен известен пробег: 175 324 km
- Среден пробег за подобни модели: 204 592 km
- Намерени са 12 записа за пробег



Odometer records

01.2017 г.	12 km
01.2018 г.	16 909 km
12.2018 г.	40 906 km
07.2019 г.	62 922 km
01.2020 г.	84 203 km
07.2020 г.	95 162 km
12.2020 г.	108 340 km

Odometer records

07.2021 г.	114 000 km
09.2022 г.	139 228 km
09.2024 г.	168 356 km
11.2024 г.	168 568 km
09.2025 г.	175 324 km

Очакван настоящ пробег

На базата на скорошните навици на шофиране, настоящият пробег се очаква да бъде **около 193 943 km**. Настоящият пробег може да е различен от предвидения – провери одомотъра на колата, за да получиш по-точна информация.

Навици на шофиране

01.2017 г. - 12.2018 г.	Нормално шофиране	1755 km/месец
12.2018 г. - 01.2020 г.	Интензивно шофиране	3280 km/месец
01.2020 г. - 09.2024 г.	Нормално шофиране	1481 km/месец
09.2024 г. - 09.2025 г.	Ограничено шофиране	573 km/месец

Проверка на правното състояние

Проверихме дали превозното средство е преминало технически прегледи и дали е било маркирано за скрап.

- ✓

Няма открити проблеми

Не са намерени данни за правния статут на това превозно средство

Правни

- ✓
=

Преминало ли е технически преглед (ГТП)?

Преминал

09.2025 г.

България

Успешно преминал технически преглед

Валиден до 09.2026 г.
- ↺↻

Било ли е бракувано?

Няма данни това превозно средство да е маркирано като бракувано.

Препоръчителен график за сервизно обслужване

За пълната информация за минали и предстоящи сервизни обслужвания виж цифровия доклад.

- i

Резюме

Последната планирана поддръжка беше преди 324 km – провери каква поддръжка може да е била необходима

На база на записания пробег, следващото препоръчително сервизно обслужване трябва да се извърши при 24 676 km

Следващо препоръчително сервизно обслужване при 200 000 km

Какво трябва да се обслужи:

🕒

Време до обслужване припл. 102 мин

- Пробка на картера на двигателя (Подновете)
- Филтър за моторно масло (Подновете)
- Пътни колела (Разменете)
- Кабинен филтър (ако е монтиран) (Подновете)
- Батерии на дистанционното управление на централното заключване/алармата (Подновете)
- Тест за ефективност на спирачките (Извършете)
- +49 елемента за обслужване

🕒

Време до обслужване припл. 12 мин

- Водещи релси на люка на покрива (Почистете/смажете)

🕒 Време до обслужване припл. 54 мин

Охлаждаща течност на двигателя (Подновете)

🕒 Време до обслужване припл. 6 мин

Теглич (Проверете/докладвайте)

Теглич (Смажете)

Предишно препоръчително сервисно обслужване при 175 000 km

Какво е трябвало да бъде обслужено:

🕒 Време до обслужване припл. 60 мин

Пробка на картера на двигателя (Подновете)

Филтър за моторно масло (Подновете)

Кабилен филтър (ако е монтиран) (Подновете)

Батерии на дистанционното управление на централното заключване/алармата (Подновете)

Тест за ефективност на спирачките (Извършете) +19 елемента за обслужване

Щети


В миналото имало ли е щети по този автомобил? Каква е стойността на щетите?



Внимание

Намерихме 6 записа за това превозно средство.

Записи за щети



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Дясна част / Предна врата

Задна част / Броня

Задна дясна част / Броня

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

751 € – 1000 €


Оценка на разходите за ремонт

Много ниски

1% от стойността на превозното средство по това време

Групи щети

Външни части на автомобила



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Предна част / Стъкло

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

1001 € – 1500 €


Оценка на разходите за ремонт

Много ниски

2% от стойността на превозното средство по това време

Групи щети

Стъкло



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Предна част / Броня

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

501 € – 750 €

Оценка на разходите за ремонт

Много ниски

1% от стойността на превозното средство по това време

Групи щети

Външни части на автомобила



Оценка

Този запис означава, че превозното средство е било **инспектирано или обслужено** от професионалист – например за ремонт, диагностика или гаранционно обслужване. Това не означава непременно, че автомобилът е претърпял инцидент.

Засегнати части

Предна част / Стъкло

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

1501 € – 2000 €

Оценка на разходите за ремонт

Много ниски

3% от стойността на превозното средство по това време

Групи щети

Стъкло



Оценка

Този запис означава, че превозното средство е било **инспектирано или обслужено** от професионалист – например за ремонт, диагностика или гаранционно обслужване. Това не означава непременно, че автомобилът е претърпял инцидент.

Засегнати части

Предна част / Броня

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

501 € – 750 €

Оценка на разходите за ремонт

Много ниски

2% от стойността на превозното средство по това време

Групи щети

Външни части на автомобила



Оценка

Този запис означава, че превозното средство е било **инспектирано или обслужено** от професионалист – например за ремонт, диагностика или гаранционно обслужване. Това не означава непременно, че автомобилът е претърпял инцидент.

Засегнати части

Дясна част / Предна врата

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

501 € – 750 €

Оценка на разходите за ремонт

Много ниски

1% от стойността на превозното средство по това време

Групи щети

Външни части на автомобила

Отказ от отговорност: Повечето записи за щети са свързани с пътнотранспортни произшествия, но не само. Някои записи може да са попаднали в доклада по различни причини, като например оценка на щети, търгове, проверки на превозни средства, ремонти и други подобни събития, действия или обстоятелства. Такива записи могат да показват например, че автомобилът е бил проверен и оценен в оторизиран сервизен център или че са били извършени ремонти, гаранционно обслужване, диагностика, преглед на автомобила или други подобни услуги. Тези проверки или оценки на превозното средство могат да бъдат извършени поради щети, причинени по време на пътнотранспортно произшествие, но също така и по други причини, като например законови изисквания и/или процедури, информация, публикувана от производителя, гаранционни или извънгаранционни ремонти, корекция на некачествено извършени ремонти или щети, които не са свързани с пътнотранспортни произшествия (напр. кражба, механични повреди и др.). Важно е да се отбележи, че тези записи не означават непременно последици от пътнотранспортно произшествие – те могат да бъдат свързани и с използването, поддръжката или експлоатацията на превозното средство в съответствие с изискванията и обстоятелствата, определени от производителя или трети страни.

Речник на щетите

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

Ако автомобилът има регистрирана щета, стойността на миналия ремонт се изчислява въз основа на мястото, където е оценена щетата, и се показва във валутата на съответната държава. Тази сума може да се различава от сумата, която може да очакваш в твоята страна. Ето и причините: Цените на ремонтите варират в различните страни поради разликите в цените на труда и частите. Оценката се основава на труда в официалните сервизни центрове, които обикновено са по-скъпи от независимите сервиси.

Оценка на разходите за ремонт


Това ти помага да разбереш колко са били сериозни предишните щети, като сравниш разходите за ремонт със стойността на превозното средство. Когато разходите за ремонт доближават или надвишават голяма част от стойността на превозното средство, това може да означава потенциална тотална щета.

Много ниски	<10% от стойността на превозното средство по това време
Ниски	10-24% от стойността на превозното средство по това време
Умерени	25-49% от стойността на превозното средство по това време
Високи	50-74% от стойността на превозното средство по това време
Много високи	>75% от стойността на превозното средство по това време

Пазарна цена

Проверихме как се е променяла пазарната цена на този автомобил във времето на база на наличните исторически данни и оценки на цената.

Хронологията показва ограничен период и не отразява цената за пълния жизнен цикъл на автомобила.



Критерии за оценка на пазарната цена:

Производител: Mercedes-Benz


Модел: S 350

Вид гориво: Дизел

Тип трансмисия: Автоматична

Година: 2017

Пазар: България



Изводи за пазарната цена



Прогноза за ценовия тренд

Очаква се този автомобил да загуби -68% от пазарната си цена през следващите 7 години.



Спад на цената и прозорец за покупка

Най-големият спад на пазарната цена се очаква около 2031, когато автомобилът достигне 14 години. Покупката около този момент може да е по-изгодна.



Оптимално време за продажба

Продажбата преди най-големия спад на цената – който се очаква да е около 2030 или около възраст 13 години – може да помогне за запазване на по-голяма стойност.



Време за продажба

Подобни превозни средства обикновено се продават в рамките на 31 дни, базирано на скорешни пазарни данни

Забележка: Прогнозите се основават на настоящите пазарни тенденции и исторически данни. Действителната стойност при препродажба може да се различава поради промени на пазара, състояние, местоположение или други фактори.

Спецификации

Основната техническа и механична конструкция на превозното средство.



Резюме

Уверете се, че техническите характеристики на автомобила съответстват на информацията, предоставена от продавача.

Спецификации на превозното средство



Преглед

Производител
Mercedes-Benz

Модел
S 350

Вид гориво
Дизел

Генерация на модела
217/222

Година на производство
2017

Етикет на производителя
S 350



Производителност и ефективност

Тип трансмисия Автоматична	Вид задвижване Задвижване на всички колела (AWD)	Обем на двигателя 3 l
Брой цилиндри 6	Брой скорости 9	Стандарт за емисии euro 6
Код на двигателя OM642	Вид силов агрегат Вътрешно горене	



Каросерия и размери

Тип на каросерията Седан	Положение на волана Ляв волан	Брой седалки 5
Брой врати 4	Ширина 1899 mm	Размер на колелата 18 in

Оборудване

Инсталираните функции, опции и технология.
Този раздел включва опростени описания, генерирани от изкуствен интелект с цел по-лесното разбиране на функциите на превозното средство.

Резюме
Уверете се, че оборудването на автомобила съответства на това, което ви казва продавачът.

Списък с функции

Както е получено от производителя

02B Operating instructions and service booklet-German

♦♦ Инструкции за експлоатация и сервизна книжка на немски език

110 Fuel quantity for self-pickups

♦♦ Индикатор за количеството на горивото за самостоятелно зареждане

11U Mercedes-Benz Connect - Remote Online (HERMES)

♦♦ Mercedes-Benz Connect - Дистанционно онлайн обслужване

197U Obsidian black - Metallic finish

♦♦ Обсидиан черно метално покритие

200A Leather

♦♦ Материалът на интериора е кожа

214A Leather - Brown

♦♦ Кафяви кожени седалки

223 Electric backrest adjustment and head restraints

- ✦ Електрическо регулиране на облегалката и облегалките за глава

233 Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)

- ✦ Функция адаптивен круиз контрол

237 Active Blind Spot Assist

- ✦ Активна функция за подпомагане на мъртвата зона

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

- ✦ Автоматично затъмняване на огледалото за обратно виждане и страничните огледала

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

- ✦ Мобилен сервиз с помощ при ремонт и авария

268 Brake Assist System Plus

- ✦ Усъвършенствана система за подпомагане на спирачките

271 Autonomous brake application / pedestrian protection, PRE-SAFE® PLUS

- ✦ Автономно задействане на спирачката с функция за защита на пешеходците

276 Memory feature in rear

- ✦ Функция памет за задните седалки

289 Wood/leather steering wheel

- ✦ Волан от дърво и кожа

2U1 Radiator shutter

- ✦ Включва щора на радиатора

2XXL Federal Republic of Germany

- ✦ Произведено във Федерална република Германия

301 Ashtray package

- ✦ Пакет, включващ пепелник

229L Germany

- ✦ Превозно средство, произведено за Германия

235 Active Parking Assist

- ✦ Активна система за подпомагане на паркирането

238 Lane keeping assist

- ✦ Асистентът за поддържане на лентата на движение е система за безопасност, която помага на автомобила да се движи в правилната лента, като осигурява помощ при управление или предупреждава водача.

253 Rear impact warning and protection system

- ✦ Система за предупреждение и защита при удар отзад

266 DISTRONIC PLUS transverse support (DTR+Q)

- ✦ Допълнителна напречна опора за адаптивния круиз контрол

269 Brake Assist PLUS with Cross-Traffic Assist (BAS+Q)

- ✦ Спирачен асистент с функция за подпомагане на напречното движение

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

- ✦ Пакет с памет за седалката на водача, кормилната колона и огледалата

282 Through-loading feature over armrest in rear passenger compartment

- ✦ Включва функция за зареждане през подлакътника в задното пътническо отделение за лесно съхранение на дълги предмети

297 Electric roller sun blind in left and right rear door

- ✦ Електрическа ролетна щора за задните врати

2U8 Alternative refrigerant

- ✦ Използва алтернативен хладилен агент

300 PRE-SAFE® Brake

- ✦ Спирачна система Pre-Safe®

332B Language of instrument cluster/HU - German

- ✦ Език на клъстера на инструментите в немски език

351 Ecall emergency call system

✦ Интегрирана система за спешни повиквания E-Call

367 Pre-installation for Live Traffic Information

✦ Подготовка за получаване на информация за трафика в реално време

3U1 Head unit for Europe/CIS states/Mongolia

✦ Развлекателен главен модул, конфигуриран за Европа/Страните от Исландия/Монголия

402 Rear seat climate control

✦ Климатична система за управление на задните седалки

413 Automatic panoramic sliding sunroof

✦ Автоматичен панорамен плъзгащ се покрив

432 Dynamic seats left and right

✦ Динамични седалки с настройки за ляво и дясно

443 Heated steering wheel

✦ Отопляем волан

452 Front passenger seat chauffeur position

✦ Функция за позиция на шофьора за предната пътническа седалка

474 Diesel particulate filter

✦ Включен филтър за твърди частици за дизелови двигатели

501 360° camera

✦ Система от 360-градусови камери

513 Road sign recognition system

✦ Система за разпознаване на пътни знаци

531 COMAND APS NTG5/NTG5.5

✦ Навигационна система Comand APS

551 Standard anti-theft alarm system (ATA)

✦ Стандартна алармена система против кражба

360 HERMES communications module UMTS

✦ Комуникационен модул Hermes за UMTS

379 Telephony package

✦ включва ТЕЛЕФОНИЧЕН ПАКЕТ за телефонна свързаност

401 Climatised front seats

✦ Предни седалки с функция за контрол на климата

406 Multicontour rear seat

✦ Задните седалки с мултиконтурна система за по-голям комфорт

421 9-speed automatic transmission

✦ Деветстепенна автоматична скоростна кутия

439 Intelligent / folding front comfort head restraint

✦ Интелигентни сгъваеми предни облегалки за глава за по-голям комфорт

448 Touchpad with rotary pushbutton

✦ Тъчпад с въртящ се бутон за управление

463 Front visual display (head-up display)

✦ Преден визуален дисплей или функция head-up display

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦ Система за следене на налягането в гумите

502 Multi-year free map updates

✦ Безплатни актуализации на картата за няколко години

51U Headliner, black fabric

✦ Таван от черен плат

540 Electric roller blind for rear window

✦ Електрическа ролетна щора за задното стъкло

581 Automatic climate control

✦ Функция за автоматичен контрол на климата

582 Air conditioning, rear

❖ Задна климатична система

628 Automatic high beam control plus (IHC+)

❖ Автоматично управление на дългите светлини

645 M+S winter tyres, set of 4

❖ Комплект от 4 зимни гуми M+S за по-добро сцепление при зимни условия

70B Safety vest - driver

❖ Осигурена предпазна жилетка за водача

731 Wood finish, burr walnut trim

❖ Облицовка от дърво с покритие от орех Burr

810 Premium sound system

❖ Инсталирана премиум звукова система

840 Glas dunkel getönt

❖ Тъмно тонирано стъкло

864 Rear Seat Entertainment System (2 screens)

❖ Развлекателна система за задната седалка, оборудвана с 2 екрана

871 Hands-free access

❖ Функциите за свободен достъп ви позволяват да отключвате и влизате в автомобила, без да използвате ключ.

877 Ambient lighting

❖ Функция за околна осветление

882 Sensor system and siren for anti-theft alarm system

❖ Охранителна система със сензор и сирена

889 KEYLESS-GO

❖ Система за влизане и стартиране без ключ

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

❖ Маркировка I-Size за закрепване на детска седалка

610 Night view system

❖ Система за нощно виждане за по-добра видимост по време на нощно шофиране

642 Dynamic LED headlamps, right-hand traffic

❖ Динамични LED фарове за дясно движение

6P5 Control code for Sales

❖ Контролен код, използван за целите на продажбите

724 Preparation for roof carrier system

❖ Подготовка за покривна носеща система

807 YoM X6/1

❖ Година на производство X6/1

815 Single DVD drive

❖ Автомобил, оборудван с едно DVD устройство

856 Telephone handset in rear armrest

❖ оборудвана с ТЕЛЕФОННА СЛУШАЛКА В ЗАДНАТА ПОДЛАГА за пътниците отзад

867 Switchable front passenger display

❖ Дисплеят на предния пътник може да се включва/изключва

874 Magic Vision Control incl. heated windshield washer system

❖ Magic Vision Control с отопляема миялна система на предното стъкло

881 Boot lid convenience closing feature

❖ Удобна функция за затваряне на капака на багажника

883 Power locking

❖ Функция за електрическо заключване

8U0 Heated washer fluid reservoir

❖ Резервоар за отопляемата течност за миещите машини

902 Front comfort seat heating

❖ Отопляеми предни комфортни седалки

903 Rear comfort seat heating

❖ Отопляеми задни комфортни седалки

907 Rear heated rests

❖ Отопляеми задни подлакътници

969 Euro 6 technology COC document - with motor vehicle registration certificate, part 2

❖ Документ за регистрация на технологията Euro 6

B03 Direct starting / ECO start/stop function

❖ Директно стартиране и екологична функция старт/стоп

F222 Model series 222

❖ Принадлежи към серия модели 222

GA Automatic transmission

❖ Оборудван с автоматична скоростна кутия

HA Rear axle

❖ Конфигурация на задния мост

K13 Control code for service interval 25000 km

❖ Код за контрол на сервизния интервал 25000 KM

LS2 Body-in-white load stage 2

❖ Етап на натоварване на тялото в бяло 2

M014 Engine uprated

❖ Усъвършенствани спецификации на двигателя

M020 BlueTEC

❖ Включва технологията BlueTEC

M642 V6 diesel engine OM642

❖ Оборудван с дизелов двигател V6 OM642

P07 Chauffeur package with memory function

❖ Шофьорски пакет с функция памет

906 Front heated rests

❖ Отопляеми предни подлакътници

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

❖ Изпускателна система, съвместима с технологията Euro 6

99B Active adjustment damping "Normally Open"

❖ Системата за активно регулиране на амортизацията предлага гъвкави настройки на окачването

B09 Refrigerant compressor with magnetic clutch

❖ Хладилен компресор с магнитен съединител

FV Long sedan

❖ Дълга каросерия седан

GA7 Automatic transmission

❖ Включена автоматична трансмисия

K11 Adaptive brake light, flashing

❖ Адаптивна спирачна светлина с мигаща функция

L Left-hand drive

❖ Конфигурация за ляво задвижване

M005 Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive

❖ Автомобил, оборудван със система за задвижване на всички колела 4Matic

M019 Output repositioned

❖ Преместване на изхода

M30 Displacement 3.0 liter

❖ Двигателят е с работен обем 3,0 литра

N8A Plant control code

❖ Контролен код на завода за мястото на производство

P09 Sun protection package

❖ Пакет за слънцезащита

P17 KEYLESS-GO package

✦ Включен пакет за движение без ключове

P21 Air quality package

✦ Включен пакет за качество на въздуха

P43 Seat Comfort Package in rear passenger compartment

✦ Пакет за комфорт на седалките, предназначен за задния пътнически салон

P46 Rear-Seat Entertainment Package

✦ Пакет за забавление на задната седалка за по-добро забавление в автомобила

P64 Front memory package

✦ Включен пакет за предна памет

R41 Light-alloy wheel 10-spoke design 18" "all-round"

✦ идва с колела от лека сплав с 10 спици 18" "ALL-ROUND" за стил и ефективност

U01 Rear seat belt status indicator

✦ Индикатор за състоянието на коланите на задните седалки

U12 Velour floor mats

✦ Включва велурени постелки за под

U60 Pedestrian protection - Active hood

✦ Активна система на капака за защита на пешеходците

U77 BlueTEC SCR diesel exhaust gas cleaning, generation 2

✦ Почистване на отработените газове на дизеловите двигатели BlueTEC SCR, поколение 2

V89 Speed/load index 104V XL

✦ Този автомобил се предлага с гуми с индекс за скорост и натоварване 104V XL, които осигуряват по-добра производителност и товароносимост.

VR Right front axle half

✦ Сглобка на десния преден мост

P20 Driving assistance package (L2)

✦ Пакетът за асистенция при шофиране включва усъвършенствани системи за асистенция от ниво 2, които повишават безопасността и комфорта по време на шофиране.

P35 Light Package

✦ Включва светлинен пакет

P44 Parking Package

✦ Пакет за помощ при паркиране

P54 Anti-Theft Protection package

✦ Пакет за защита срещу кражба

P69 Front and rear comfort heating package

✦ Пакет, осигуряващ комфортно отопление на предните и задните седалки

R66 run-flat tyres

✦ Оборудван с гуми Run-Flat

U10 Front passenger seat with weight sensor

✦ Предна пътническа седалка със сензор за тегло

U25 Illuminated door sill

✦ Прагове на вратите с функция за осветяване

U72 DVD player with region code 2 Europe, Japan

✦ DVD плейър с код на региона 2 за избрани региони

U85 Large SCR tank

✦ Оборудван с голям резервоар за SCR

VL Left front axle half

✦ Сглобка на левия преден мост

1A7 C-CYL. DIESEL CONVERTER

✦ Цилиндър Дизелов конвертор

21A EHS GENERATION	2A1 CONVERTER VERSION 2
✦ Генериране на EHS (електронна система за класони)	✦ Втора версия на конвертора
4A6 ASSEMBLY, ACTUATORS (FOUR WHEELS)	50A TORQUE DISTRIBUTION 45/55
✦ Агрегат на задвижващите механизми за четирите колела	✦ Съотношение на разпределение на въртящия момент 45/55
5A1 ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT-CONVERTER	6A2 JOINT FLANGE W/ GW 110 / 3, 3-ARM X 110
✦ Електрохидравличен блок за управление на преобразувателя	✦ Съединителен фланец със спецификации 110 / 3, 3 рамена x 110
A035 OIL OFFSET QUANTITY +350GR OIL	A104 NOISE-OPTIMIZED TOOTHING
✦ Допълнителни 350 грама масло за компенсиране на евентуални разлики в количеството на маслото	✦ Оптимизирано за шума превключване за намален шум
G041 TRANSMISSION CODE VERSION 41	
✦ Инсталирана версия на кода на трансмисията 41	

Хронология

Намерени са 12 записа

Хронология на записите за това превозно средство

● 01.2017 г.  Неизвестна държава Произведен Записана е датата на производство на този автомобил. Посочената държава може да отразява мястото на производство или регистрация.
● 04.2019 г.  България Засечени щети  Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.
● 09.2019 г.  България Засечени щети  Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.
● 07.2020 г.  България Проверен Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.
● 07.2021 г.  България Засечени щети  Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

07.2021 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

09.2022 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

02.2023 г.  България

Засечена оценка

Намерихме документ, който показва, че този автомобил е преминал оценка на състоянието в тази страна (или щат). Провери раздела „Щети“ за повече информация.

06.2023 г.  България

Засечена оценка

Намерихме документ, който показва, че този автомобил е преминал оценка на състоянието в тази страна (или щат). Провери раздела „Щети“ за повече информация.

08.2023 г.  България

Засечена оценка

Намерихме документ, който показва, че този автомобил е преминал оценка на състоянието в тази страна (или щат). Провери раздела „Щети“ за повече информация.

09.2024 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

09.2025 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.



+44

Източници на данни

Проверихме 1000+ източника на данни в 48 държави

Полезни съвети при прочитането на доклада

Всеки отметнат съвет ти помага да избегнеш неочаквани изненади по-нататък. Колкото повече отметнеш, толкова по-сигурна ще е сделката за колата ти.

Извърши тези проверки, преди да купиш автомобил:

☐

Плати на професионалист да прегледа колата

Един опитен механик може да забележи скритите проблеми, които ти може и да изпуснеш. Ето какво са следващите стъпки:

☐

Запази час за преглед на колата в частен или оторизиран сервиз

☐

Помоли механика да прегледа основните системи: двигателя, спирачките, окачването, електрониката

☐

Помоли да ти предоставят писмени записки или доклад относно намерените проблеми

☐

Попитай за записите за обслужването

Записите за обслужването показват доколко е била полагана грижа за колата. Ето какви са следващите стъпки:

☐

Попитай продавача за записите за поддръжка и обслужване на колата

☐

Виж дали маслото и филтъра са били сменяни редовно и дали ангренажният ремък работи

☐

Провери дали някое обслужване не е било пропуснато или просрочено

☐

Виж дали пробегът отговаря на представените данни

Увери се, че пробегът в доклада отговаря на записите от одомеръра. Ето какви са следващите стъпки:

☐

Сравни записите от одомеръра и пробега в доклада

☐

Увери се, че информацията не е била подправена (износени педали, съмнителни поправки на таблото)

☐

Ако забележиш несъответствия, попитай продавача за тях

☐

Вземи колата за пробно шофиране

Пробното шофиране ще ти помогне да забележиш проблеми в изпълнението, управлението и комфорта на автомобила – на пътя можеш да научиш много повече за колата, отколкото на паркинга. Ето какви са следващите стъпки:

☐

Шофирай по различни видове пътища: магистрала, градско движение и неравни настилки

☐

Ослушвай се за странни звуци или вибрации

☐

Обърни внимание на управлението и комфорта

☐

Сравни я с подобни на нея коли

Разглеждането на други обяви ще ти помогне да разбереш дали обявената цена е адекватна или си струва да преговаряш. Ето какви са следващите стъпки:

☐

Потърси подобни коли онлайн (от същия производител, модел, година, пробег)

☐

Сравни цените

☐

Провери състоянието на колата и оборудването

☐

Използвай намерената информация, за да преговаряш с продавача