



Audi R8

Генерирано на 10.09.2026 г.

VIN: WUAZZZFX0N7901148

Тип на каросерията: Купе

Гориво: Бензин

Година: 2022

Вид трансмисия: Автоматична

Обем на двигателя: 5,2 l

Мощност: 419 kW (562 hp / 570 PS)

Сканирай за пълен доклад



Щети

⚠ Внимание

Намерихме 1 запис за този автомобил.

Емисии

⚠ Внимание

Висок рейтинг на емисиите на CO₂: 289,7 g/km.

Пробег

✅ Не са открити проблеми

Последен регистриран пробег: 44 259 km.

Проверка на правното състояние

✅ Не са открити проблеми

Не са открити данни за финансови или правни рискове.



+44




Източници на данни

Проверихме 1000+ източника на данни в 48 държави

Снимки

Намерихме 12 снимки на това превозно средства. Сканирай QR кода на доклада, за да видиш всичките.

03.2024 г.



+2 снимки

Кражба

Проверихме дали автомобилът в момента е обявен за откраднат, дали някога в миналото е бил обявяван за откраднат и дали е бил открит след това.



Няма открити проблеми

Не намерихме данни, че превозното средство е било откраднато.

Ето какво проверихме:



Издирва ли се в момента като откраднат?

Няма данни, които да показват, че това превозно средство е обявено за откраднато и се издирва.



Бил ли е краден в миналото?

Не са открити предишни записи за кражба за това превозно средство.

Проверка за откраднати автомобили в полицейските бази данни, извършена в 7 държави:

Италия Словакия Словения Румъния Унгария Чехия Канада


Пробег

Проверихме дали километражът изглежда точен и дали е възможно да е бил манипулиран.

- Резюме**
- Последен известен пробег: 44 259 km
 - Среден пробег за подобни модели: 47 637 km
 - Намерени са 8 записа за пробег

Обобщение от carVertical

Това превозно средство има 8 налични записа за пробег. Това ни дава висока степен на увереност, че пробегът му е автентичен.



Odometer records	
05.2022 г.	10 km
03.2024 г.	2094 km
07.2024 г.	8594 km
11.2024 г.	14 608 km
04.2025 г.	21 986 km

Odometer records	
06.2025 г.	29 776 km
03.2026 г.	37 391 km
09.2026 г.	44 259 km

Навици на шофиране	
05.2022 г. - 03.2024 г.	Ограничено шофиране 93 km/месец
03.2024 г. - 09.2026 г.	Нормално шофиране 1384 km/месец

Проверка на правното състояние

Проверихме дали превозното средство е преминало технически прегледи и дали е било маркирано за скрап.

✓

Няма открити проблеми

Не са намерени данни за правния статут на това превозно средство

Правни

✓
=

Преминало ли е технически преглед (ГТП)?

Преминал

09.2026 г.

 България

Успешно преминал технически преглед

Валиден до 09.2027 г.

↺
↻

Било ли е бракувано?

Няма данни това превозно средство да е маркирано като бракувано.

Препоръчителен график за сервизно обслужване

За пълната информация за минали и предстоящи сервизни обслужвания виж цифровия доклад.

i

Резюме

- Последната планирана поддръжка беше преди 14 259 km – провери каква поддръжка може да е била необходима
- На база на записания пробег, следващото препоръчително сервизно обслужване трябва да се извърши при 15 741 km

Следващо препоръчително сервизно обслужване при 60 000 km

Какво трябва да се обслужи:

🕒

Време до обслужване припл. 114 мин

Предпазни колани/монтажни елементи (Проверете/докладвайте)

Прибори/предупредителни светлини (Проверете/докладвайте)

Клаксон (Проверете/докладвайте)

+47 елемента за обслужване

🕒

Време до обслужване припл. 42 мин

Масло за трансмисия с двоен съединител (DCT) (Източете/долейте)

Маслен(и) филтър(ри) на трансмисията с двоен съединител (DCT) (Подновете)

🕒

Време до обслужване припл. 24 мин

Кабинен филтър (ако е монтиран) (Подновете)

Предишно препоръчително сервизно обслужване при 30 000 km

Какво е трябвало да бъде обслужено:

🕒

Време до обслужване припл. 114 мин

Предпазни колани/монтажни елементи (Проверете/докладвайте)

Прибори/предупредителни светлини (Проверете/докладвайте)

Клаксон (Проверете/докладвайте)

+47 елемента за обслужване

Щети

В миналото имало ли е щети по този автомобил? Каква е стойността на щетите?

CARVERTICAL

VIN: WUAZZZFХON7901148

Генерирано на 10.09.2026 г.

Изтича на 10.10.2026 г.

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променен след създаването му.




Внимание

Намерихме 1 запис за това превозно средство

Записи за щети

11.2024 г.

България



Оценка

Този запис означава, че превозното средство е било **инспектирано или обслужено** от професионалист – например за ремонт, диагностика или гаранционно обслужване. Това не означава непременно, че автомобилът е претърпял инцидент.

Засегнати части

Предна част / Броня

Лява част / Предна врата

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

1001 € – 1500 €

Групи щети

Външни части на автомобила

Отказ от отговорност: Повечето записи за щети са свързани с пътнотранспортни произшествия, но не само. Някои записи може да са попаднали в доклада по различни причини, като например оценка на щети, търгове, проверки на превозни средства, ремонти и други подобни събития, действия или обстоятелства. Такива записи могат да показват например, че автомобилът е бил проверен и оценен в оторизиран сервизен център или че са били извършени ремонти, гаранционно обслужване, диагностика, преглед на автомобила или други подобни услуги. Тези проверки или оценки на превозното средство могат да бъдат извършени поради щети, причинени по време на пътнотранспортно произшествие, но също така и по други причини, като например законови изисквания и/или процедури, информация, публикувана от производителя, гаранционни или извънгаранционни ремонти, корекция на некачествено извършени ремонти или щети, които не са свързани с пътнотранспортни произшествия (напр. кражба, механични повреди и др.). Важно е да се отбележи, че тези записи не означават непременно последици от пътнотранспортно произшествие – те могат да бъдат свързани и с използването, поддръжката или експлоатацията на превозното средство в съответствие с изискванията и обстоятелствата, определени от производителя или трети страни.

Речник на щетите

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

Ако автомобилът има регистрирана щета, стойността на миналия ремонт се изчислява въз основа на мястото, където е оценена щетата, и се показва във валутата на съответната държава. Тази сума може да се различава от сумата, която може да очакваш в твоята страна. Ето и причините: Цените на ремонтите варират в различните страни поради разликите в цените на труда и частите.

Оценката се основава на труда в официалните сервизни центрове, които обикновено са по-скъпи от независимите сервизи.

Пазарна цена

Проверихме как се е променяла пазарната цена на този автомобил във времето на база на наличните исторически данни и оценки на цената.

Хронологията показва ограничен период и не отразява цената за пълния жизнен цикъл на автомобила.

Критерии за оценка на пазарната цена:

Производител: **Audi**


Модел: **R8**

Вид гориво: **Бензин**

Тип трансмисия: **Автоматична**

Година: **2022**

Пазар: **Европа**



2024

Продажни цени

03.2024 г. 143 000 €

Изводи за пазарната цена



Време за продажба

Подобни превозни средства обикновено се продават в рамките на 27 дни, базирано на скорошни пазарни данни

Забележка: Прогнозите се основават на настоящите пазарни тенденции и исторически данни. Действителната стойност при препродажба може да се различава поради промени на пазара, състояние, местоположение или други фактори.

Емисии

Анализирахме колко CO₂ обикновено отделя този модел автомобил и какви данъци или такси е възможно да се прилагат.



Обобщение от carVertical

Този автомобил е с високи нива на емисии. Това може да означава по-високи данъци върху емисиите. Провери местните разпоредби, за да избегнеш изненади.

Емисии на CO₂



Спецификации

Основната техническа и механична конструкция на превозното средство.



Резюме

Уверете се, че техническите характеристики на автомобила съответстват на информацията, предоставена от продавача.

Спецификации на превозното средство



Преглед

Производител

Audi

Модел

R8

Вид гориво

Бензин

Генерация на модела

4S

Година на модела

2022

Година на производство

2022

Пазар за модела

Германия

Етикет на производителя

R8



Производителност и ефективност

Тип трансмисия

Автоматична

Вид задвижване

Задно задвижване (RWD)

Обем на двигателя

5,2 l

Мощност

419 kW (562 hp / 570 PS)

Брой цилиндри

10

Брой скорости

7

Емисии на CO2

289,7 g/km

Разход на гориво (комбиниран)

10,64 l/100km

Код на двигателя

DKAC

Описание на двигателя

5.2 V10 FSI

Наименование на трансмисията

S tronic

Вид силов агрегат

Вътрешно горене



Каросерия и размери

Тип на каросерията

Купе

Положение на волана

Ляв волан

Цвят

Червен

Брой седалки

2

Брой врати

2

Междуосие

2650 mm

Оборудване

Инсталираните функции, опции и технология.

Този раздел включва опростени описания, генерирани от изкуствен интелект с цел по-лесното разбиране на функциите на превозното средство.



Резюме

Уверете се, че оборудването на автомобила съответства на това, което ви казва продавачът.

Списък с функции

Както е получено от производителя

0JZ	Without determination of weight category for front axle
✦✦	Не е посочена категория на теглото на предната ос
0LW	With special plates/labels/ safety certificates for Germany
✦✦	Специални табели, етикети и сертификати за безопасност за Германия
0P9	Rear exhaust tailpipe
✦✦	Има задна изпускателна тръба за изхвърляне на отработените газове в задната част на автомобила
0UA	Without special color trim
✦✦	Без специален цвят на облицовката
0Y1	Standard climatic zones
✦✦	Конфигурирани стандартни климатични зони
1A2	Fuel system for SI engine with direct injection (FSI)
✦✦	Горивна система с директно впръскване
1E1	Activated carbon canister
✦✦	Канистра с активен въглен
1G8	Breakdown kit
✦✦	Включен комплект за разбиване
1LW	Disk brakes in front
✦✦	Дискови спирачки отпред
1S2	Tool kit
✦✦	Комплект инструменти
1X2	Rear wheel drive
✦✦	Задвижване на задните колела за динамика на шофиране
2FJ	Leather-wrapped multifunction sports steering wheel
✦✦	Спортен волан, обвит в кожа, с multifunctional функции
2WA	Without additional tires
✦✦	Не се предоставят допълнителни гуми
3PF	Power height adjustment for both front seats
✦✦	Електрическо регулиране на височината на двете предни седалки
4GQ	Windshield in heat-insulating glass
✦✦	Предно стъкло от топлоизолиращо стъкло
4UE	Airbag for driver and front passenger
✦✦	Въздушна възглавница за водача и пътника отпред

0K0	Without alternative drive system
✦✦	Не е инсталирана алтернативна система за задвижване
0M2	Fuel tank
✦✦	Резервоар за гориво
0U0	Fuel quality 98 RON
✦✦	Изисква се гориво с минимално качество 98 RON.
0VC	Information kit in German
✦✦	Информационен комплект на немски език
0YZ	Without determination of weight category for rear axle
✦✦	Не е посочена категория на теглото на задната ос
1BD	Suspension/shock absorption for special sports design
✦✦	Спортно настроено окачване и амортизация
1EX	Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
✦✦	Специална идентификационна табела за пътнически автомобил EC M1
1KU	Disk brakes in rear
✦✦	Дискови спирачки отзад
1PD	Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
✦✦	Болтове на колелата със защита срещу кражба
1T3	First aid kit with warning triangle
✦✦	Комплект за първа помощ с предупредителен триъгълник
1Z0	Initial standard fuel filling
✦✦	Стандартно първоначално зареждане с гориво
2KR	Labels/plates in English and German
✦✦	Етикети и табели на английски и немски език
3G0	Without child seat anchor front (ISOFIX)
✦✦	Без закрепване на детската седалка отпред (ISOFIX)
4A3	Seat heater for front seats separately controlled
✦✦	Отделно управлявани нагреватели на предните седалки
4L6	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
✦✦	Вътрешно огледало за обратно виждане, автоматично затъмняване
4X3	Side airbag in front, with curtain airbag
✦✦	Предна странична въздушна възглавница със завеса

4ZP Moldings ✦ ✦ Лайсни	5C0 Without special body measures ✦ ✦ Не се прилагат специални мерки за тялото
5J2 Rear spoiler (type 2) ✦ ✦ Добавен е заден спойлер тип 2 за подобряване на аеродинамиката	5K4 Transport protection cover (shape- adapted system) with additional transport protection measures ✦ ✦ Оборудван е с капак за защита при транспортиране и допълнителни мерки за защита по време на транспортиране.
5L1 Front spoiler ✦ ✦ Преден спойлер, който представлява малък аеродинамичен компонент, обикновено разположен в долния преден край на автомобила, за да подобри цялостното му представяне и управление чрез намаляване на съпротивлението и увеличаване на притискателната сила.	5MK Decorative inserts, carbon fabric ✦ ✦ Декоративни вложки от въглеродна тъкан в интериора
5RU Right exterior mirror: convex (large viewing field) ✦ ✦ Дясно външно огледало: Изпъкнало (голямо зрително поле)	5SL Left exterior mirror: aspherical ✦ ✦ Ляво външно огледало: Асферично
6A0 Without fire extinguisher ✦ ✦ Без пожарогасител	6FA Components without special surface appearance ✦ ✦ Компоненти без специален вид на повърхността
6H1 "Basic" ✦ ✦ Автомобилът се предлага с базово оборудване.	6NJ Standard molded headliner ✦ ✦ Стандартна формована табла
6V1 Rear trim panel (ECE) ✦ ✦ Заден панел на тапицерията (ECE)	6W1 Front license plate carrier (large) ✦ ✦ Носач на предната регистрационна табела (голям)
6XD Exterior mirrors, power-adjustable/ heated ✦ ✦ Външните огледала са електрически регулируеми и отопляеми.	7HD Leather variant 3 ✦ ✦ С кожен интериор във вариант 3.
7K3 Direct tire pressure monitoring system, frequency 433 MHz High ✦ ✦ Система за директно следене на налягането в гумите с висока честота от 433 MHz	7L8 Start/stop system with regenerative braking ✦ ✦ Старт/стоп система с регенеративно спиране
7S0 Without wind deflector ✦ ✦ Превозното средство няма дефлектор за вятър	7UG Navigation system - High ✦ ✦ Инсталирана високоскоростна навигационна система
7X2 Park distance control in front and rear ✦ ✦ Контрол на дистанцията при паркиране отпред и отзад	7ZG Vehicle class differentiation -4S0-- ✦ ✦ Тази характеристика означава разграничение в класа на превозното средство с код 4S0.
8G1 High-beam control ✦ ✦ Включена система за контрол на високите светлини	8GH Alternator 190 A ✦ ✦ Оборудван е с алтернатор с мощност 190 A за захранване.
8IT LED headlamps ✦ ✦ Оборудвани LED фарове	8K1 Separate daytime running lights ✦ ✦ Инсталирани отделни дневни светлини
8SP LED tail lamp assembly ✦ ✦ Сглобка на задни LED светлини	8T2 Cruise control system (CCS) electronic ✦ ✦ Електронна система за круиз контрол
8Y1 Two-tone horn ✦ ✦ Включен двуцветен клаксон	8Z5 Not hot country ✦ ✦ Не е конфигуриран за горещи климатични условия

9AK Climatronic with impact pressure control, CFC-free

✦✦ Climatronic с контрол на налягането на удара и без фреон

9P3 Belt control, electric contact in buckle

✦✦ Електрическо управление на колана с катарама

9VD Speaker (active)

✦✦ Говорител (активен)

A00 No self-collection

✦✦ Без самостоятелно събиране

A60 Category 0

✦✦ Категория 0 - Не е посочено

AQ0 Standard-production quality

✦✦ Стандартно качество на продукцията

B01 Type approval country Germany

✦✦ Одобрение на типа за Германия

C37 Operating permit, alteration

✦✦ Одобрение за промени

EA0 Without follow-on warranty

✦✦ Няма включена последваща гаранция

ER1 Regional code " ECE " for radio

✦✦ Активиран регионален радиокод "ECE

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

✦✦ Стандартно оборудване, без превозни средства със специално предназначение

FC1 Customized installation

✦✦ За този автомобил се предлагат персонализирани опции за монтаж.

FR8 Without protective cover

✦✦ Автомобилът не се доставя със защитно покритие.

GB1 Booster type 1

✦✦ Монтиран усилвател от тип 1

GT5 Decorative aluminum strips

✦✦ Декоративни алуминиеви ленти

9JA Non-smoker's package

✦✦ Пакет за непушачи

9S8 Multi-function display/on-board computer"FPK" (active info display)

✦✦ Многофункционален дисплей с активен информационен дисплей

9ZE Comfort telephone system

✦✦ Инсталирана телефонна система Comfort

A52 Quattro GmbH

✦✦ Ексклузивна персонализация от Quattro GmbH

A8F Sports equipment

✦✦ Спортно оборудване

AV1 Driving on the right

✦✦ Проектиран за шофиране от дясната страна на пътя

B0A Component parts set without country-specific building regulation

✦✦ Комплект съставни части без специфични за страната строителни разпоредби

E0A No special edition

✦✦ Стандартно издание, без специална версия

EL3 Online service, without OCU, with head unit coding, without engine immobilizer interconnection

✦✦ Онлайн услугата е разрешена с кодиране на главното устройство, без връзка с имобилайзера на двигателя

EW0 Without maintenance contract

✦✦ Няма включен договор за поддръжка.

FA0 Control of series production

✦✦ Контрол на серийното производство

FM0 Basic equipment variant

✦✦ Вариант на основно оборудване

G2K 7-speed automatic transmission (3-shaft transmission)

✦✦ Този автомобил е оборудван със 7-степенна автоматична скоростна кутия с 3-валова конструкция за плавно превключване на предавките.

GP1 Vehicles with special upgrade measures

✦✦ Превозни средства със специални мерки за модернизация

I04 Tires 245/30 R20 90Y x1 in front tires 305/30 R20 103Y x1 in rear

✦✦ Гумите за този автомобил са с размери 245/30 R20 90Y за предната част и 305/30 R20 103Y за задната.

I8H	High radio (Gen2)	IU0	Without Connect package
✦✦	Висококачествена радиосистема	✦✦	Не включва функцията за свързване на пакета
J1N	Battery 420 A (75 Ah)	K8C	Coupe
✦✦	Батерия с капацитет 420 A (75 AH)	✦✦	Изрежете
KA0	Without camera systems/accident sensors	KK3	Refrigerant R1234yf
✦✦	Без системи от камери/сензори за произшествия	✦✦	Използва хладилен агент R1234YF за охлаждане
L0L	Left-hand drive	LB0	Optional parts kit 10 for industrial engines
✦✦	Конфигурация на ляво задвижване	✦✦	Допълнителен комплект за индустриални двигатели
NOQ	Seat trim covers in leather	NM1	Engine cover
✦✦	Кожени покрития на седалките	✦✦	Капак на двигателя
NT0	Transit coating (type 1)	NY0	Standard battery/alternator capacity
✦✦	Транзитно покритие	✦✦	Стандартен капацитет на батерията/алтернатора
Q4P	Sports seats in front	QE1	Storage compartment package 1
✦✦	Спортните седалки са монтирани отпред.	✦✦	Пакет за съхранение 1
QI6	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)	QJ0	Without aluminum/chrome package
✦✦	Сервизен индикатор, настроен за 30 000 км или 2 години	✦✦	Не включва алуминиев/хромов пакет
QQ1	With additional lights (interior lighting)	QV3	Digital radio reception
✦✦	Включено допълнително вътрешно осветление	✦✦	Активирано приемане на цифрово радио
QZ7	Power steering	S0L	Control of press demonstration vehicles
✦✦	Наличие на сервоусилвател на волана	✦✦	Предназначен за управление на демонстрационни превозни средства за преса
S3G	Vehicles with special conversion/ installation	TT8	10-cylinder SI engine 5.2 l unit 07L.V
✦✦	Превозно средство, предназначено за специални цели на преустройство или монтаж	✦✦	TT8 е 10-цилиндров 5,2-литров двигател 07L.V.
U5A	Instrument cluster, km/h speedometer	UI2	Electric interface for external use AUX-IN jack and 2 x USB
✦✦	Инструментален клъстер със скоростомер за км/ч	✦✦	Електрически интерфейс за външна употреба с AUX-IN жак и два USB порта
VC0	Without remote-controlled garage door opener	VF2	Pedal cluster
✦✦	Без дистанционно управление на отварянето на гаражната врата	✦✦	Дизайн на клъстера на педалите
VG6	Type of tire: design 2	VT4	Scuff plates in door apertures
✦✦	Тип гума: Дизайн 2	✦✦	В отворите на вратите са монтирани тапи за защита от повреди.
X0A	Equipment options subset for Germany		
✦✦	Подгрупа от опции за оборудване, съобразена с Германия		

Хронология

Намерени са 6 записа

●	05.2022 г.	 Неизвестна държава
Произведен Записана е датата на производство на този автомобил. Посочената държава може да отразява мястото на производство или регистрация.		
●	05.2022 г.	 Неизвестна държава
Първа регистрация Отчетено е събитие за регистрация на този автомобил. Това може да отразява първа регистрация, промяна на собствеността или други официални документи.		
●	03.2024 г.	 Германия
Обявен за продажба Запис за обява показва, че този автомобил е бил обявен за продажба. Понякога страната, посочена в обявата, може да се различава от действителното местоположение на автомобила.		
●	11.2024 г.	 България
Засечена оценка  Намерихме документ, който показва, че този автомобил е преминал оценка на състоянието в тази страна (или щат). Провери раздела „Щети“ за повече информация.		
●	06.2025 г.	 България
Проверен Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.		
●	09.2026 г.	 България
Проверен Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.		



+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в **48 държави**

Полезни съвети при прочитането на доклада

Всеки отметнат съвет ти помага да избегнеш неочаквани изненади по-нататък. Колкото повече отметнеш, толкова по-сигурна ще е сделката за колата ти.

Въз основа на този доклад:

- ☐ **Провери историята на поддръжката**
Пробегът изглежда точен, което е добра новина. Сега провери дали автомобилът е бил поддържан правилно през целия си живот.
- ☐ Сравни изминатите километри с печатите в сервизната книжка или цифровите фактури.
- ☐ Провери износването на основните части, за да се увериш, че отговаря на посочения пробег.

Извърши тези проверки, преди да купиш автомобил:

- ☐ **Плати на професионалист да прегледа колата**
Един опитен механик може да забележи скритите проблеми, които ти може и да изпуснеш. Ето какво са следващите стъпки:
- ☐ Запази час за преглед на колата в частен или оторизиран сервиз
- ☐ Помоли механика да прегледа основните системи: двигателя, спирачките, окачването, електрониката
- ☐ Помоли да ти предоставят писмени записки или доклад относно намерените проблеми
- ☐ **Попитай за записите за обслужването**
Записите за обслужването показват доколко е била полагана грижа за колата. Ето какви са следващите стъпки:
- ☐ Попитай продавача за записите за поддръжка и обслужване на колата
- ☐ Виж дали маслото и филтъра са били сменяни редовно и дали ангренажният ремък работи
- ☐ Провери дали някое обслужване не е било пропуснато или просрочено
- ☐ **Виж дали пробегът отговаря на представените данни**
Увери се, че пробегът в доклада отговаря на записите от одометъра. Последен известен пробег е **44 259 km**. Ето какви са следващите стъпки:
- ☐ Сравни записите от одометъра и пробега в доклада
- ☐ Увери се, че информацията не е била подправена (износени педали, съмнителни поправки на таблото)
- ☐ Ако забележиш несъответствия, попитай продавача за тях
- ☐ **Вземи колата за пробно шофиране**
Пробното шофиране ще ти помогне да забележиш проблеми в изпълнението, управлението и комфорта на автомобила – на пътя можеш да научиш много повече за колата, отколкото на паркинга. Ето какви са следващите стъпки:
- ☐ Шофирай по различни видове пътища: магистрала, градско движение и неравни настилки
- ☐ Ослушвай се за странни звуци или вибрации
- ☐ Обърни внимание на управлението и комфорта
- ☐ **Сравни я с подобни на нея коли**
Разглеждането на други обяви ще ти помогне да разбереш дали обявената цена е адекватна или си струва да преговаряш. Ето какви са следващите стъпки:
- ☐ Потърси подобни коли онлайн (от същия производител, модел, година, пробег)
- ☐ Сравни цените
- ☐ Провери състоянието на колата и оборудването
- ☐ Използвай намерената информация, за да преговаряш с продавача