

Subaru Levorg

JF1VA2U6*****

Бензин Седан

Генерирано на 26.10.2026 г.

Сканирай за пълен доклад



Пробег

✓ Не са открити проблеми

Последен регистриран пробег: 40 352 km.

Проверка на правното състояние

✓ Не са открити проблеми

Не са открити данни за финансови или правни рискове.

Щети

✓ Не са открити проблеми

Не са открити документи за щети или оценки.

Кражба

✓ Не са открити проблеми

Не са открити записи за кражби.



Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в 48 държави

Кражба

Проверихме дали автомобилът в момента е обявен за откраднат, дали някога в миналото е бил обявяван за откраднат и дали е бил открит след това.

✓ Няма открити проблеми
Не намерихме данни, че превозното средство е било откраднато.

Ето какво проверихме:



Издирва ли се в момента като откраднат?

Няма данни, които да показват, че това превозно средство е обявено за откраднато и се издирва.



Бил ли е краден в миналото?

Не са открити предишни записи за кражба за това превозно средство.

Проверка за откраднати автомобили в полицейските бази данни, извършена в 8 държави:

Канада Словения Унгария Италия Румъния Чехия Словакия Швеция


Пробег

Проверихме дали километражът изглежда точен и дали е възможно да е бил манипулиран.



Резюме

- Последен известен пробег: 40 352 km
- Намерен е 1 запис за пробег



2024

Odometer records

08.2024 г. 40 352 km

Проверка на правното състояние

Проверихме дали превозното средство е преминало технически прегледи и дали е било маркирано за скрап.



Няма открити проблеми

Не са намерени данни за правния статут на това превозно средство

Правни



Преминало ли е технически преглед (ГТП)?

Не са открити документи за технически преглед за това превозно средство.



Било ли е бракувано?

Няма данни това превозно средство да е маркирано като бракувано.

Щети

В миналото имало ли е щети по този автомобил? Каква е стойността на щетите?

- ✓

Няма открити проблеми

Не са открити документи за щети или оценки



Не са открити щети

Понякога може да възникнат неточности, особено при проверка на по-стари превозни средства. Съмнителните сервиси може незаконно да прикриват дефекти или щети на превозни средства, без да регистрират тяхното съществуване никъде. Понякога дори VIN номерата на превозните средства може да бъдат сменени. Разполагаме с различни методи за разкриване дори и на такива престъпления, но е невъзможно да предоставим 100% гаранция.

Спецификации

Основната техническа и механична конструкция на превозното средство.

- i

Резюме

Уверете се, че техническите характеристики на автомобила съответстват на информацията, предоставена от продавача.

Спецификации на превозното средство



Преглед

Производител	Модел	Вид гориво
Subaru	Levorg	Бензин
Генерация на модела		
V10		



Каросерия и размери

Тип на каросерията
Седан

Хронология

Намерен е 1 запис

Хронология на записите за това превозно средство

- 08.2024 г. България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.



+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в 48 държави

Полезни съвети след прочитането на доклада

Всеки отметнат съвет ти помага да избегнеш неочаквани изненади по-нататък. Колкото повече отметнеш, толкова по-сигурна ще е сделката за колата ти.

Извърши тези проверки, преди да купиш автомобил:

☐ **Плати на професионалист да прегледа колата**

Един опитен механик може да забележи скритите проблеми, които ти може и да изпуснеш. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Запази час за преглед на колата в частен или оторизиран сервиз
- ☐ Помоли механика да прегледа основните системи: двигателя, спирачките, окачването, електрониката
- ☐ Помоли да ти предоставят писмени записки или доклад относно намерените проблеми

☐ **Попитай за записите за обслужването**

Записите за обслужването показват доколко е била полагана грижа за колата. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Попитай продавача за записите за поддръжка и обслужване на колата
- ☐ Виж дали маслото и филтрите са били сменяни редовно и дали е работено по ангренажния ремък
- ☐ Провери дали някое обслужване не е било пропуснато или просрочено

☐ **Виж дали пробегът отговаря на представените данни**

Увери се, че пробегът в доклада отговаря на записите от одомера. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Сравни записите от одомера и пробега в доклада
- ☐ Увери се, че информацията не е била подправена (износени педали, съмнителни поправки на таблото)
- ☐ Ако забележиш несъответствия, попитай продавача за тях

☐ **Вземи колата за пробно шофиране**

Пробното шофиране ще ти помогне да забележиш евентуални проблеми с производителността, управлението и комфорта – на пътя можеш да научиш много повече за колата, отколкото на паркинга. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Шофирай по различни видове пътища: магистрала, градско движение и неравни настилки
- ☐ Ослушвай се за странни звуци или вибрации
- ☐ Обърни внимание на управлението и комфорта

☐ **Сравни я с подобни на нея коли**

Разглеждането на други обяви ще ти помогне да разбереш дали обявената цена е адекватна или си струва да преговаряш. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Потърси подобни коли онлайн (от същия производител, модел, година, пробег)
- ☐ Сравни цените
- ☐ Провери състоянието на колата и оборудването
- ☐ Използвай намерената информация, за да преговаряш с продавача