CARVERTICAL

Peugeot 308

VF3LRHNS*********

2018 | Бензин | Автоматична | Комби | Син

Генерирано на 12.10.2026 г.

Сканирай за пълен доклад

Пробег

Внимание

Открит е дълъг период без промяна на пробега.

Щети

Внимание

Намерихме 7 записа за този автомобил.

Проверка на правното състояние

Не са открити проблеми

Не са открити данни за финансови или правни рискове.

Кражба

Не са открити проблеми

Не са открити записи за кражби.

+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в **48 държави**

Кражба

Проверихме дали автомобилът в момента е обявен за откраднат, дали някога в миналото е бил обявяван за откраднат и дали е бил открит след това.

Няма открити проблеми
Не намерихме данни, че превозното средство е било откраднато.

Ето какво проверихме:

Издирва ли се в момента като откраднат?

Няма данни, които да показват, че това превозно средство е обявено за откраднато и се издирва.

Бил ли е краден в миналото?

Не са открити предишни записи за кражба за това превозно средство.

Проверка за откраднати автомобили в полицейските бази данни, извършена в **7 държави**:

Румъния | Словения | Словакия | Унгария | Италия | Чехия | Канада

Пробег

Проверихме дали километражът изглежда точен и дали е възможно да е бил манипулиран.


Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771

Резюме

- Последен известен пробег: 44 900 km
- Среден пробег за подобни модели: 167 104 km
- Намерени са 7 записа за пробег

Обобщение от carVertical

- Изглежда, че това превозно средство не е било използвано известно време. Може да има основателна причина, но все пак е полезно да научиш фактите. Претърпяло ли е щети? Имало ли е скъп проблем (повреда на двигателя/трансмисията и т.н.)? Имало ли е връщане на километража?
- Последният записан пробег на това превозно средство е под средните стойности на пробега на автомобили на същата възраст. Възможно е да е по-малко износено, но не е зле да попиташ продавача защо автомобилът не е бил каран редовно.



Навици на шофиране

Виж какъв е интензитетът на шофиране на този автомобил. Леката употреба обикновено води до по-малко износване, а по-интензивното шофиране може да доведе до по-бързото износване на някои ключови компоненти.

Ограничено шофиране **< 230 km/месец** 12% от анализирания период

Каран е по-рядко от обичайното. Ограничената употреба може да доведе до износването на неизползваните части.

Нормално шофиране **230 - 1500 km/месец** 76% от анализирания период

Нормална честота на шофиране. Обикновено става въпрос за ежедневна употреба и балансирано износване.

Интензивно шофиране **> 1500 km/месец** 0% от анализирания период

Каран е много по-често от обичайното. Обикновено става въпрос за прекомерна употреба на частите и нуждата да бъдат сменени.

Без шофиране 13% от анализирания период

Продължително прекъсване в използването. Автомобилите, които не се използват дълго време, може да имат нужда от допълнителни проверки (акумулатор, спирачки, гуми).

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771

Odometer records	
08.2018 г.	**13 km**
08.2021 г.	**16 456 km**
02.2022 г.	**22 639 km**
09.2023 г.	**39 356 km**
09.2024 г.	**44 205 km**

Odometer records	
08.2025 г.	**44 794 km**
08.2026 г.	**44 900 km**

Навици на шофиране			
08.2018 г. - 09.2024 г.	**Нормално шофиране**	**605 km/месец**
09.2024 г. - 08.2025 г.	**Ограничено шофиране**	**53 km/месец**
08.2025 г. - 08.2026 г.	**Без шофиране**	**/месец**

Проверка на правното състояние

Проверихме дали превозното средство е преминало технически прегледи и дали е било маркирано за скрап.

Няма открити проблеми
Не са намерени данни за правния статут на това превозно средство

Правни

Преминало ли е технически преглед (ГТП)?

Не са открити документи за технически преглед за това превозно средство.

Било ли е бракувано?

Няма данни това превозно средство да е маркирано като бракувано.

Щети

В миналото имало ли е щети по този автомобил? Каква е стойността на щетите?

Внимание
Намерихме 7 записа за това превозно средство.

Записи за щети

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771

07.2019 г. България



Засегнат екстериор

Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Предна част / Броня | Лява част / Предна врата

Външни части на автомобила

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

251 € – 500 €

04.2020 г. България



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Докладвана щета, частите не са посочени

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

251 € – 500 €

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771

10.2021 г. България



Засегнат екстериор

Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Задна част / Броня | Задна дясна част / Броня | Външни части на автомобила

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

501 € – 750 €

02.2022 г. България



Засегнат екстериор

Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Предна лява част / Броня | Предна част / Броня | Предна дясна част / Броня | Външни части на автомобила | Външни светлини

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

751 € – 1000 €

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771

02.2022 г. България



Засегнат екстериор

Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Задна дясна част / Броня | Външни части на автомобила

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

251 € – 500 €

08.2022 г. България



Засегнат екстериор

Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Задна част / Броня | Задна дясна част / Броня | Външни части на автомобила

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

251 € – 500 €

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771



Засегнат екстериор

Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Предна лява част / Броня | Предна част / Броня | Външни части на автомобила | Външни светлини | Конструктивни елементи по автомобила

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

2001 € – 2500 €

Отказ от отговорност: Повечето записи за щети са свързани с пътнотранспортни произшествия, но не само. Някои записи може да са попаднали в доклада по различни причини, като например оценка на щети, търгове, проверки на превозни средства, ремонти и други подобни събития, действия или обстоятелства. Такива записи могат да показват например, че автомобилът е бил проверен и оценен в оторизиран сервизен център или че са били извършени ремонти, гаранционно обслужване, диагностика, преглед на автомобила или други подобни услуги. Тези проверки или оценки на превозното средство могат да бъдат извършени поради щети, причинени по време на пътнотранспортно произшествие, но също така и по други причини, като например законови изисквания и/или процедури, информация, публикувана от производителя, гаранционни или извънгаранционни ремонти, корекция на некачествено извършени ремонти или щети, които не са свързани с пътнотранспортни произшествия (напр. кражба, механични повреди и др.). Важно е да се отбележи, че тези записи не означават непременно последици от пътнотранспортно произшествие – те могат да бъдат свързани и с използването, поддръжката или експлоатацията на превозното средство в съответствие с изискванията и обстоятелствата, определени от производителя или трети страни.

Речник на щетите

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото
Ако превозното средство има регистрирана щета, прогнозната оценка се базира на цените за ремонт в държавата, където е оценено превозното средство, и се показва във валутата на съответната държава.
Защо може да се различава от цените за ремонт в твоята страна:
Цените на труда и частите варират в различните държави.
Оценката се основава на труда в официалните сервизни центрове, които обикновено са по-скъпи от независимите сервизи.

Пазарна цена


Проверихме как се е променяла пазарната цена на този автомобил във времето на база на наличните исторически данни и оценки на цената.

Хронологията показва ограничен период и не отразява цената за пълния жизнен цикъл на автомобила.

Критерии за оценка на пазарната цена:

Производител: **Peugeot** | Модел: **308** | Вид гориво: **Бензин** | Тип трансмисия: **Автоматична** | Година: **2018** | Пазар: **България**

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771



Продажни цени	
08.2026 г.	**5200 €**

Изводи за пазарната цена

Време за продажба
Подобни превозни средства обикновено се продават в рамките на 30 дни, базирано на скорошни пазарни данни

Забележка: Прогнозите се основават на настоящите пазарни тенденции и исторически данни. Действителната стойност при препродажба може да се различава поради промени на пазара, състояние, местоположение или други фактори.

Спецификации

Основната техническа и механична конструкция на превозното средство.

Резюме
Уверете се, че техническите характеристики на автомобила съответстват на информацията, предоставена от продавача.

Спецификации на превозното средство

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771

Преглед

Производител **Peugeot**	Модел **308**	Вид гориво **Бензин**
Генерация на модела **2.Generation**	Година на модела **2018**	Година на производство **2018**
Етикет на производителя **308**	Типово одобрение **e2*2007/46*0405*19**	

Производителност и ефективност

Тип трансмисия **Автоматична**	Вид задвижване **Предно задвижване (FWD)**	Обем на двигателя **1,2 l**
Мощност **96 kW (129 hp / 131 PS)**	Наименование на трансмисията **ATNG8**	Вид силов агрегат **Вътрешно горене**

Каросерия и размери

Тип на каросерията **Комби**	Положение на волана **Ляв волан**	Цвят **Син**
Брой седалки **5**	Брой врати **5**	Дължина **4585 mm**
Ширина **1804 mm**	Междуосие **2730 mm**	

Оборудване

Инсталираните функции, опции и технология.
Този раздел включва опростени описания, генерирани от изкуствен интелект с цел по-лесното разбиране на функциите на превозното средство.

Резюме
Уверете се, че оборудването на автомобила съответства на това, което ви казва продавачът.

Списък с функции

Както е получено от производителя

0510 9820215599

Идентификационен номер на превозното средство: 9820215599

1915 15213 89 1 0422

Климатик, Електрически прозорци, Антиблокираща спирачна система

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771

8110 31/08/2018

Дата на производство: 31 август 2018 г.

AAEA18 ALTERNATOR 120 AMP

120-амперна алтернатор

AG85 ATNG8

Автоматична скоростна кутия и пакет NG8

ALWTRGUI52 ACOUSTIC LAMINATED WINDSCREEN + TOUGHENED REAR GLASS

Акустично ламинирано предно стъкло

ASOOLOT32 AUTOMATIC SWITCHING ON OF LIGHTS

Автоматично включване на осветлението

AWAOH22 ALLOY WHEEL ASSEMBLY 1

Комплект алуминиеви джанти 1

BCC214 BSI + COM 2008

Системата BSI и COM 2008

BCFBSABCRBLB49 B COL FR BUMPER+CHROMED STRIP AND B COL RR BUMPER

Хромирана лайсна на предния и задния брони

BLTSTT23 BOOT LATERAL TRIM STRAP

Странична лента за ботуши

C038 1200 CM3

Работен обем на двигателя: 1200 см³

CCAAT31 CATALYTIC CONVERTER ABOVE 50PPM

Каталитичен конвертор с нива на емисии над 50 ppm

CCDU14 COLD COUNTRIES

Технически характеристики за страни с ниски температури

CMGRGTE29 CLOTH MECO G395 + RIMINI G275

Тапицерия от плат с дизайн „Meco“ и мотив „Rimini“

CTBSDS44 CONDENSER 23.5DM2 - THICKNESS 16 BCH SCREWED

Кондензатор с площ 23,5 квадратни метра, дебелина 16 мм и монтаж с винтове

AACOT26 AUTOMATIC AIR CONDITIONING

Автоматичен климатик

AFYCF20 AIRCON FLUID 1234 YF

Хладилен агент 1234 YF

AIE6 ACTIVE

Активен

ARXET18 AXLE RATIO 16 X 57

Предавателното число на автомобила е 16:57.

ATG8P17 ATN8 TYPE GEARBOX

Редуктор тип ATN8

BBGSKA37 BULKHEAD + BONNET + GMP SOUNDPROOFING

Звукоизолация на преградни стени, капаци и GMP

BCEHYL27 BODY COLOUR EXTERIOR HANDLE

Външни дръжки в цвета на каросерията

BLEEETY33 BATTERY L3 760 70AH EFR 760 EN EF

Батерия L3 с капацитет 760 70 Ah

BPFASG45 PASSENGER BOOSTER PARALLEL + FRONT ADJUSTMENT

Повишаващо седалка за пътници, която може да се регулира успоредно и напред

CATL15 CENTRAL ARMREST

Централна подлакътница за допълнителен комфорт

CCASLGM45 PROGRAMMABLE CRUISE CONTROL AND SPEED LIMITER

Круиз контрол и ограничител на скоростта, които могат да се програмират

CEMGVE28 CURVED EXTERIOR MIRROR GLASS

Извито стъкло за външно огледало

CSG13 PASSENGER CAR

Лекотоварен автомобил

DCCRIL30 DIGITAL CONNECTED COLOUR RADIO

Радио с цифрова връзка и цветен дисплей

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771

DETIEE32 DIRECT EXCHANGER TURBO INJECTION

Система за турбоинжектиране с директен обмен

DFSMCVS30 DRIVERS FRT SEAT MANUAL CNTROL

Ръчно управление на предната седалка на водача

DOTRSVG30 DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE

Предназначен за шофиране от дясната страна

DPCWLVS49 DRIVER'S + PASSENGER'S CONCEALABLE WITH LIGHT

Скрити предпазни колани за водача и пътника със светлинна индикация

DRLLH23 DAYLIGHT RUNNING LIGHTS

Дневни светлини за по-голяма безопасност

DSFD7C26 DGT7C SCREEN FRONT DISPLAY

Предна дисплейна панел с цифров дизайн

DSWCHVP46 DRIVER+PASSENGER SIDE WITH CARD HOLDER+INSCRIP

От страна на водача и пътника, с държач за карти и надпис

DUFFLT27 DEFLECTOR UNDER FRONT FLOOR

Дефлектор под предната част на пода

DWRRT26 DOOR WITHOUT REINFORCEMENT

Няма подсилване на вратата

E0418 e2*2007/46*0405*19

Превозното средство отговаря на стандартите на ЕС за емисиите, в сила от 2007/46 нататък

ECPAS30 EB2ADTS 96KW 1200 3 CYL PETROL

Модел на двигателя: EB2ADTS, мощност 96 kW, 1200 куб. см, 3 цилиндъра, бензинов

EDIMCO42 ELECTROCHROMATIC DAY-NIGHT INTERIOR MIRROR

Автоматично затъмняващо се вътрешно огледало

EEECOE32 EURO 6.2 ENGINE EMISSION CONTROL

Двигателят отговаря на емисионните стандарти Euro 6.2

EMBPMN25 EEG - MAGNETIC BLUE PAINT

Автомобилът е с магнетично-синьо лаково покритие EEG

EOS13 5-DOOR ESTATE

Комби с пет врати

ESPCO28 ELECTRONIC STABILITY PROGRAM

Електронна програма за стабилност

ETEYE14 EB TYPE ENGINE

Двигател тип EB

EUCPNOA42 EUROPEAN UNION CONSTRUCTOR'S PLATE + NRE

Табелка на производителя за Европейския съюз

EVTECOV43 EURO 6.2 VEHICLE TECHNICAL EMISSION CONTROL

Превозното средство отговаря на техническите стандарти за контрол на емисиите по Euro 6.2

FABDHNR35 FR ANTI-ROLL BAR DIAMETER 22 HOLLOW

Предна стабилизираща щанга с диаметър на кухината 22 мм

FFLCNA23 FRONT FACE LOWER CLOSER

Дизайнерски елемент за затваряне на долната част на предния панел

FFLSWLO28 FULL FLOWER LEATHER ST WHEEL

Волан от естествена кожа с цветя

FRRODNE36 FRONT + REAR RADAR OBSTACLE DETECTOR

Радар за откриване на препятствия отпред и отзад

FSMGWFNT34 FRONT STANDARD MUD GUARD WITH FOAM

Предна стандартна калника с пяна за защита

FSRILNP35 FRONT SPOTLAMP + REAR INTERIOR LAMP

Предна фара и задна лампа за осветление на купето

FSTFRSSA41 4 FR SPEAKERS (2 TW + 2 FR)+2 RR SPEAKERS

Система с 4 предни и 2 задни високоговорителя

FTWLTLN30 FUEL TANK WITHOUT LOCATING TAB

Резервоар за гориво без разделител за позициониране

FWBWRSNI34 FRONT WIPER BLADE WITH RAIN SENSOR

Предна чистачка със сензор за дъжд

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771

FWSNRSNH37 FRONT WHEEL SENSOR NON-SIGN RR SIGNED

Сензорът на предното колело не подава сигнал, задният подава сигнал

GSATFAATSWRL52 GEAR SELECTOR AT THE FLOOR AND AT THE STEERING WHEEL

Превключвател на предавките както на пода, така и на волана

GT7 PEUGEOT

Произведено от Peugeot

GTDR12 GOOD TERRAIN

Добра проходимост

HBON12 HALOGEN BULB

Осветление с халогенна крушка

HFRCKMKOGR51 1 HIGH FREQUENCY REMOTE CONTROL KEY+1 MAIN KEY ONLY

Включва 1 дистанционно управление с висока честота и 1 основен ключ

HSNA13 HORN STANDARD

Стандартен рог

ICDTEA31 INTERNAL COMBUSTION DRIVE TRAIN

Трансмисия на двигател с вътрешно горене

IDOUWLIC51 INDIRECT DETECTION OF UNDER-INFLATION WITH LOCATION

Непряко откриване на недостатъчно напомпване с помощта на система за локализация

IDSRE27 IMPROVED DIRT-EXCLUDER SEAL

Подобрено уплътнение за предпазване от замърсяване

IPWMTM31 INSTRUMENT PANEL WITHOUT MATRIX

Приборно табло без матричен дисплей

ITFNT20 16 INCH TYRE FITMENT

Монтаж на 16-инчови гуми

KNE618 POWER 96 KW 230 NM

Мощност от 96 киловата и въртящ момент от 230 нютонметра

LDTN15 LEFT-HAND DRIVE

С ляво кормило

LPSPEPSPE47 LOW POWER SINGLE PINION ELECTRIC POWER STEERING

Електрическо сервоуправление с ниска консумация на енергия и едно зъбно колело

LRCFMHKG54 LOCKING REMOTE CONTROL FREQUENCY 433.92 MHZ HETERODYNE

Дистанционно управление със заключваща функция, работещо на честота 433,92 MHz

LWW3 LOW

Система за предупреждение при ниско налягане в гумите

MADUA26 MANUAL AIRBAG DEACTIVATION

Функция за ръчно деактивиране на въздушната възглавница

MBSCBK25 MAT + BACK + SIDES CARPET

Постелки от килим за задната част и страничните части

MDLAUD35 MANUAL DRIVER'S LUMBAR ADJUSTMENT

Ръчна регулировка на лумбалната опора на шофьорската седалка

MEEAIE40 MODIFIED ECONOMY ELECTRICAL ARCHITECTURE

Използва модифицирана икономична електрическа архитектура

MFEMUF30 MANUAL FOLDING EXTERIOR MIRROR

Външно огледало с ръчно сгъване

MLE8 MID-LIFE

Обновяване в средата на живота

MLPAI22 METALLIC LACQUER PAINT

Повърхност с металически лак

MLSUL21 MANUAL LUMBAR SUPPORT

Ръчна опора за лумбалната област

MRHNR22 MOUNT 3 REAR HEAD-REST

Крепеж за 3 задни облегалки за глава

MRTOD16 MONO RADIO TUNER

Стандартен радиотунер

MSAU16 METAL SUSPENSION

Метална окачване

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771

MWRBNN26 MOUNTING WITHOUT ROOF BARS

Монтаж без багажник за покрив

NAAHSCS31 NO ACCES AND HANDSFREE STARTING

Без достъп и стартиране без ръце

NALMA26 NORMAL + AUTOMATIC LOCKING

Система за нормално и автоматично заключване

NAMA17 NORMAL ATMOSPHERE

Обичайни условия на околната среда

NFCOMF36 NORMAL FUEL CONSUMPTION OPTIMISATION

Оптимизиране на нормалния разход на гориво

NHSHT15 NON HEATED SEAT

Седалки без отопление

NML6 NORMAL

Нормален режим на шофиране

NSMS17 NORMAL SUSPENSION

Обичайна окачване

OLGLE15 OIL LEVEL GAUGE

Индикатор за нивото на маслото

QWUT16 16" QUARTZ WHEEL

16-инчови кварцови джанти

RABSNRT41 REAR ANTI-ROLL BAR STIFFNESS 30000 NM/RAD

Твърдост на задната стабилизираща щанга: 30 000 Нм/рад

RADPSRT36 RETRACTOR ALARM DRIVER + PASS S/BELT

Сигнал за натягача на предпазните колани на водача и пътника

REBAIO32 RADIATOR 28DM2 EP: 18 BRAZED ALU

Радиатор с площ 28 дм²: 18, от споен алуминий

RFIEO25 RESERVOIR FILTER INTERIOR

Вътрешност на резервоарния филтър

RMHAOM33 REMOTE MANUAL HEADLAMP ADJUSTMENT

Ръчна настройка на фаровете от разстояние

RPRSBUWEP45 3 REEL 3 PT REAR SAFE BELT + UNBUKLED WARNING

Система за предупреждение при неизползване на предния предпазен колан

RRCOR20 REMOTE RADIO CONTROL

Дистанционно управление за радиосистемата

SACPNR31 STANDARD AIR CONDITIONING PIPES

Стандартни тръби за климатични инсталации

SASGA23 SINGLE ACCESSORY SOCKET

Един гнездо за аксесоари

SCBKNR53 SOUNDPROOFING (PASSENGER COMPARTMENT) BULKHEAD 2.8 KG

Звукоизолация за преградата на пътническия салон, 2,8 кг

SCDTDIH33 SATIN CHROME DOOR TRIM DECORATION

Декоративна лайсна за вратите от сатенен хром

SCRWLEC29 SEQENT CONTR RR WINDOW LIFTER

Поредичен контрол на задвижването на задния прозорец

SDL21 "EOBD" SELF-DIAGNOSIS

Система за самодиагностика на двигателя

SEN6 SCREEN

Екран за навигация или друга информация

SFFCNR24 STANDARD FUEL FILLER CAP

Стандартен капак на резервоара за гориво

SGIKER24 SPEED GRADUATION IN KM/H

Скала за скоростта в км/ч

SRARO17 SHORT ROOF AERIAL

Къса антена за монтаж на покрива

SSDA12 STTD STARTER

Стандартен старт

SSPBPS29 SIMPLE STANDARD PEDAL BRACKET

Стандартна скоба за педал

SSWCA24 SPACE-SAVING SPARE WHEEL

Спестяващо място резервно колело

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771

SSWJNR24 STANDARD SCREEN WASH JET

Стандартна дюза за чистачки

STAGTE34 STT TYPE 8-SPEED AUTOMATIC GEARBOX

8-степенна автоматична скоростна кутия

SWGNR25 STANDARD WINDSCREEN GLASS

Стандартно стъкло за предното стъкло

T98 308 (T9)

Камера за задно виждане

TBSG22 PASSENGER TILTING BACK

Регулируемо пътническо седалка, която се накланя назад

TDRWGTD36 TINTED + DARK-TINTED RR WINDOW GLASS

Затъмнено и тъмно затъмнено стъкло на задното стъкло

TRNRE534 TYRE 205/55 R16 91V NON REINFORCED

Размер на гумата: 205/55 R16 91V, без армировка

TSCARS28 THORAX SIDE + CURTAIN AIRBAG

Включва странични въздушни възглавници за гърдите и завесни въздушни възглавници

UPQAEE35 UNLEADED PETROL 95 QUALITY A/B/E/E+

Безоловен бензин 95, качество A/B/E/E+

USBC12 1 USB SOCKET

Един USB порт

VFDDTA33 VENTILATED FRONT DISCS/REAR DISCS

Вентилирани предни дискови спирачки/задни дискови спирачки

VISEN22 VALEO INJECTION SYSTEM

Система за впръскване Valeo

WADHT29 WITHOUT ANTI-POLLUTION DEVICE

Превозно средство без устройство за намаляване на вредните емисии

WAHHT27 WITHOUT ADDITIONNAL HEATING

Без допълнително отопление

WAHT15 WITHOUT ASHTRAY

Без пепелник

WASHT26 WITHOUT ACCESSORIES SOCKET

Няма монтиран контакт за аксесоари

WASWAEHS44 WITH ABSOLUTE STEERING WHEEL ANGLE ESTIMATOR

Устройство за изчисляване на абсолютния ъгъл на волана

WBSMHT29 WITHOUT BLIND SPOT MONITORING

Без система за следене на мъртвата зона

WCAE13 W/O CARPETMAT

Без килимчета

WCDHT20 WITHOUT COMPACT DISC

Без CD-плейър

WCHT14 WITHOUT CLUTCH

Без съединителен механизъм

WCHT18 WITHOUT CONVERSION

Без преобразуване

WCHT21 WITHOUT CIGAR-LIGHTER

Без запалка

WCPPHT28 WITHOUT CAB PROTECTION PANEL

Не е включен защитен панел за кабината

WCSMWIRHT39 WITHOUT CHILD SEAT MOUNTING WITH ISO RR

Монтиране на детско столче без ISO на задната седалка

WDELRHT40 WITHOUT DETACHABLE EXTERIOR LASHING RING

Без външен откачаем пръстен за закрепване

WDFWDHT36 WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR

Без детектор за вода във филтъра за дизелово гориво

WDSLHT26 WITHOUT DOOR SILL LIGHTING

Без осветление на прага на вратата

WEAHT27 WITHOUT EQUALISER AMPLIFIER

Без усилвател с еквалайзер

WEPQP18 W/O EQUIPMENT PACK

Без комплект оборудване

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771

WERFTN30 WESTERN EUROPE RADIO FREQUENCY
Радиочестота в Западна Европа

WETPHT25 WITHOUT EXHAUST TAIL PIPE
Без изпускателна тръба

WEUNN24 W/O ENGINE UNDERSHELDING
Без предна защита на двигателя

WFBHT20 WITHOUT FULLER BADGE
Без емблема на Фулер

WFFHO19 WITH FRONT FOGLAMPS
Монтирани предни фарове за мъгла

WFMHO19 WITH FRONT MUDGUARD
Включен преден калник

WHCGCEE29 W/O HEATER CASING GAS CIRCUIT
Липса на газовия контур на корпуса на нагревателя

WHEEE18 W/O HELP EQUIPMENT
Не се предоставя оборудване за оказване на помощ

WHWEL18 W/O HEADLAMP WIPER
Без чистачка на фара

WISHT21 WITH INTERIOR STORAGE
Със вградени отделения за съхранение

WLHT13 WITHOUT LABEL
Без етикет

WLPHT21 WITHOUT LICENCE PLATE
Без регистрационен номер

WLPHT26 WITHOUT LATERAL PROTECTORS
Автомобилът не разполага със странични въздушни възглавници

WLTMHT37 WITHOUT LATERAL TRAJECTORY MONITORING
Липса на мониторинг на страничната траектория

WLWEE19 WATER LEVEL WARNING
Функция за предупреждение за нивото на водата

WMLHR16 WITH MIRROR LINK
С функция MirrorLink

WMMHT27 WITHOUT MINOR MODIFICATIONS
Без незначителни промени

WNSHT25 WITHOUT NAVIGATION SYSTEM
Без включена навигационна система

WPEFHR29 WITH PARTICLE EMISSION FILTER
С филтър за частици

WPTAHT29 WITHOUT POWER TRAIN ACOUSTICS
Без шума от задвижващия механизъм

WPVAHT28 WITHOUT PANORAMIC VISUAL AID
Без панорамна визуална помощ

WRASHT32 WITHOUT REAR AERODYNAMIC SPOILER
Без заден аеродинамичен спойлер

WRLFHT23 WITHOUT REAR LOAD FLOOR
Без заден товарен под

WRPPRS27 W/O RR PASSENGER PROTECTION
Без система за защита на пътниците на задните седалки

WRSAHT23 WITHOUT RR SEAT ARMREST
Без подлакътник на задната седалка

WRWHA15 WITH REAR WIPER
Включен заден чистач

WRWHT19 WITHOUT ROOF WINDOW
Без прозорец на покрива

WSASSHO27 WITH STOP AND START STARTER
Система за стартиране със спиране и пускане

WSCHT19 WITHOUT SPEED CHECK
Без проверка на скоростта

WTHT14 WITHOUT TOWBAR
Без теглича

WTPAHT30 WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM
Без аларма срещу кражба

WTUHT22 WITHOUT TELEMATIC UNIT
Без телематично устройство

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771

WVLRHT32 WITHOUT VEHICLE LOAD RECOGNITION

Система за разпознаване на натоварването на превозното средство

WWCHT17 WITHOUT WHEEL CAP

Капачките за колелата не са включени

WWHF9 WITH WIFI

С WiFi връзка

XFADFSE37 1 X 2-SPEED FAN 95W AERO DYNAMIC FLAP

1 вентилатор с 2 скорости и аеродинамична клапа с мощност 95 W

XV015 10 XVAC 0007930

Шофьорска седалка с 10-позиционна електрическа регулировка, автоматичен климатик

XX4 "FX"

Модел: FX

Хронология

Намерени са 13 записа

Хронология на записите за това превозно средство

08.2018 г. Неизвестна държава

Произведен

Записана е датата на производство на този автомобил. Посочената държава може да отразява мястото на производство или регистрация.

07.2019 г. България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

04.2020 г. България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

08.2021 г. България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

10.2021 г. България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

02.2022 г. България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

02.2022 г. България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771

08.2022 г. България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

08.2022 г. България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

09.2023 г. България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

09.2024 г. България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

08.2025 г. България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

08.2026 г. България

Обявен за продажба

Запис за обява показва, че този автомобил е бил обявен за продажба. Понякога страната, посочена в обявата, може да се различава от действителното местоположение на автомобила.

+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в **48 държави**

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771

Полезни съвети след прочитането на доклада

Всеки отметнат съвет ти помага да избегнеш неочаквани изненади по-нататък. Колкото повече отметнеш, толкова по-сигурна ще е сделката за колата ти.

Въз основа на този доклад:

- [ ] **Провери за проблеми, свързани с дългосрочно бездействие**

  Автомобилите, които стоят неизползвани за дълъг период от време, развиват скрити проблеми с акумулатора, спирачките, гарнитурите, електрониката и гумените части. Повредите от съхранението няма да се показват в регистрите.

  - [ ] Тествай акумулатора – продължителното съхранение го изтощава или поврежда.
  - [ ] Провери за блокирали спирачки или деформирани гуми от продължителното паркиране.
  - [ ] Провери двигателния отсек за повреди от гризачи (при съхранение на открито често се срещат прегризани проводници).

- [ ] **Провери ниския пробег**

  Много ниският пробег звучи чудесно, но се увери, че е истински. Провери дали физическото състояние на автомобила съответства на показанията на километража.

  - [ ] Сравни износването на седалката на водача и волана с обявения пробег.
  - [ ] Провери сервизните записи за редовна поддръжка на база дати – това е по-важно от пробега за автомобили с ниска степен на употреба.

Извърши тези проверки, преди да купиш автомобил:

- [ ] **Плати на професионалист да прегледа колата**

  Един опитен механик може да забележи скритите проблеми, които ти може и да изпуснеш. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Запази час за преглед на колата в частен или оторизиран сервиз
  - [ ] Помоли механика да прегледа основните системи: двигателя, спирачките, окачването, електрониката
  - [ ] Помоли да ти предоставят писмени записки или доклад относно намерените проблеми

- [ ] **Попитай за записите за обслужването**

  Записите за обслужването показват доколко е била полагана грижа за колата. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Попитай продавача за записите за поддръжка и обслужване на колата
  - [ ] Виж дали маслото и филтрите са били сменяни редовно и дали е работено по ангренажния ремък
  - [ ] Провери дали някое обслужване не е било пропуснато или просрочено

- [ ] **Виж дали пробегът отговаря на представените данни**

  Увери се, че пробегът в доклада отговаря на записите от одометъра. Последен известен пробег е **44 900 km**. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Сравни записите от одометъра и пробега в доклада
  - [ ] Увери се, че информацията не е била подправена (износени педали, съмнителни поправки на таблото)
  - [ ] Ако забележиш несъответствия, попитай продавача за тях

- [ ] **Вземи колата за пробно шофиране**

  Пробното шофиране ще ти помогне да забележиш евентуални проблеми с производителността, управлението и комфорта – на пътя можеш да научиш много повече за колата, отколкото на паркинга. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Шофирай по различни видове пътища: магистрала, градско движение и неравни настилки
  - [ ] Ослушвай се за странни звуци или вибрации
  - [ ] Обърни внимание на управлението и комфорта

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771

Сравни я с подобни на нея коли

Разглеждането на други обяви ще ти помогне да разбереш дали обявената цена е адекватна или си струва да преговаряш. Ето какви са следващите стъпки:

- [ ] Потърси подобни коли онлайн (от същия производител, модел, година, пробег)
- [ ] Сравни цените
- [ ] Провери състоянието на колата и оборудването
- [ ] Използвай намерената информация, за да преговаряш с продавача

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 1039d56c-a24e-43ff-a57d-ad104c438771