

Mercedes-Benz GLC Coupé 300

WDC25338*****

- 2019
- Бензин
- Автоматична
- SUV

Генерирано на 08.10.2026 г.

Сканирай за пълен доклад



Щети

Внимание

Намерихме 3 записа за този автомобил.

Пробег

Не са открити проблеми

Последен регистриран пробег: 74 702 km.

Проверка на правното състояние

Не са открити проблеми

Не са открити данни за финансови или правни рискове.

Кражба

Не са открити проблеми

Не са открити записи за кражби.



+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в 48 държави

Кражба

Проверихме дали автомобилът в момента е обявен за откраднат, дали някога в миналото е бил обявяван за откраднат и дали е бил открит след това.

Няма открити проблеми
Не намерихме данни, че превозното средство е било откраднато.

Ето какво проверихме:



Издирва ли се в момента като откраднат?

Няма данни, които да показват, че това превозно средство е обявено за откраднато и се издирва.



Бил ли е краден в миналото?

Не са открити предишни записи за кражба за това превозно средство.

Проверка за откраднати автомобили в полицейските бази данни, извършена в 7 държави:

- Словакия
- Словения
- Румъния
- Унгария
- Италия
- Чехия
- Канада


Пробег

Проверихме дали километражът изглежда точен и дали е възможно да е бил манипулиран.



Резюме

- Последен известен пробег: 74 702 km
- Среден пробег за подобни модели: 114 327 km
- Намерени са 12 записа за пробег



Навици на шофиране

Виж какъв е интензитетът на шофиране на този автомобил. Леката употреба обикновено води до по-малко износване, а по-интензивното шофиране може да доведе до по-бързото износване на някои ключови компоненти.

Ограничено шофиране < 460 km/месец 8% от анализирания период

Каран е по-рядко от обичайното. Ограничената употреба може да доведе до износването на неизползваните части.

Нормално шофиране 460 - 1500 km/месец 92% от анализирания период

Нормална честота на шофиране. Обикновено става въпрос за ежедневна употреба и балансирано износване.

Интензивно шофиране > 1500 km/месец 0% от анализирания период

Каран е много по-често от обичайното. Обикновено става въпрос за прекомерна употреба на частите и нуждата да бъдат сменени.

Без шофиране 0% от анализирания период

При продължително прекъсване в използването. Автомобилите, които не се използват дълго време, може да имат нужда от допълнителни проверки (акумулатор, спирачки, гуми).

Odometer records

01.2019 г.	12 km
09.2020 г.	10 294 km
09.2021 г.	24 343 km
09.2022 г.	31 495 km
10.2022 г.	32 096 km
04.2023 г.	34 594 km

Odometer records

05.2024 г.	46 700 km
08.2024 г.	49 392 km
06.2025 г.	60 326 km
08.2025 г.	61 739 km
07.2026 г.	73 222 km
08.2026 г.	74 702 km

Навици на шофиране

01.2019 г. - 09.2022 г.	Нормално шофиране	705 km/месец
09.2022 г. - 04.2023 г.	Ограничено шофиране	438 km/месец
04.2023 г. - 08.2026 г.	Нормално шофиране	988 km/месец

Проверка на правното състояние

Проверихме дали превозното средство е преминало технически прегледи и дали е било маркирано за скрап.



Няма открити проблеми

Не са намерени данни за правния статут на това превозно средство

Правни



Преминало ли е технически преглед (ГТП)?

Преминат

08.2026 г. България

Успешно преминал технически преглед

Валиден до 08.2027 г.



Било ли е бракувано?

Няма данни това превозно средство да е маркирано като бракувано.

Щети

В миналото имало ли е щети по този автомобил? Каква е стойността на щетите?



Внимание

Намерихме 3 записа за това превозно средство.

Записи за щети



Засегнат екстериор

Оценка

Този запис означава, че превозното средство е било **инспектирано или обслужено** от професионалист – например за ремонт, диагностика или гаранционно обслужване. Това не означава непременно, че автомобилът е претърпял инцидент.

Засегнати части

Дясна част / Предна врата

Външни части на автомобила


Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

251 € – 500 €

Оценка на разходите за ремонт

Много ниски

1% от стойността на превозното средство по това време



Засегнат екстериор

Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Задна лява част / Броня

Задна част / Броня

Външни части на автомобила

Външни светлини


Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

1001 € – 1500 €

Оценка на разходите за ремонт

Много ниски

2% от стойността на превозното средство по това време



Засегнат екстериор

Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Задна част / Броня

Външни части на автомобила

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

501 € – 750 €

Оценка на разходите за ремонт

Много ниски

1% от стойността на превозното средство по това време

Отказ от отговорност: Повечето записи за щети са свързани с пътнотранспортни произшествия, но не само. Някои записи може да са попаднали в доклада по различни причини, като например оценка на щети, търгове, проверки на превозни средства, ремонти и други подобни събития, действия или обстоятелства. Такива записи могат да показват например, че автомобилът е бил проверен и оценен в оторизиран сервизен център или че са били извършени ремонти, гаранционно обслужване, диагностика, преглед на автомобила или други подобни услуги. Тези проверки или оценки на превозното средство могат да бъдат извършени поради щети, причинени по време на пътнотранспортно произшествие, но също така и по други причини, като например законови изисквания и/или процедури, информация, публикувана от производителя, гаранционни или извънгаранционни ремонти, корекция на некачествено извършени ремонти или щети, които не са свързани с пътнотранспортни произшествия (напр. кражба, механични повреди и др.). Важно е да се отбележи, че тези записи не означават непременно последици от пътнотранспортно произшествие – те могат да бъдат свързани и с използването, поддръжката или експлоатацията на превозното средство в съответствие с изискванията и обстоятелствата, определени от производителя или трети страни.

Речник на щетите

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

Ако превозното средство има регистрирана щета, прогнозната оценка се базира на цените за ремонт в държавата, където е оценено превозното средство, и се показва във валутата на съответната държава.

Защо може да се различава от цените за ремонт в твоята страна:

Цените на труда и частите варират в различните държави.

Оценката се основава на труда в официалните сервизни центрове, които обикновено са по-скъпи от независимите сервиси.

Оценка на разходите за ремонт

Това ти помага да разбереш колко са били сериозни предишните щети, като сравниш разходите за ремонт със стойността на превозното средство. Когато разходите за ремонт доближават или надвишават голяма част от стойността на превозното средство, това може да означава потенциална тотална щета.

Много ниски

<10% от стойността на превозното средство по това време

Ниски

10-24% от стойността на превозното средство по това време

Умерени

25-49% от стойността на превозното средство по това време

Високи

50-74% от стойността на превозното средство по това време


Много високи

>75% от стойността на превозното средство по това време

Пазарна цена

Проверихме как се е променяла пазарната цена на този автомобил във времето на база на наличните исторически данни и оценки на цената.

Хронологията показва ограничен период и не отразява цената за пълния жизнен цикъл на автомобила.



Критерии за оценка на пазарната цена:


Производител: Mercedes-Benz

Модел: GLC Coupé 300

Тип трансмисия: Автоматична

Година: 2019

Пазар: Европа



Година	Пазарна цена	↘ Най-ниска пазарна стойност	↗ Най-висока пазарна стойност
2025	41 999 €	32 900 €	56 945 €
2026	37 990 €	28 200 €	47 950 €

Година	Пазарна цена	↘ Най-ниска пазарна стойност	↗ Най-висока пазарна стойност
● 2027	34 700 €	25 758 €	43 797 €
● 2028	32 750 €	24 310 €	41 336 €
● 2029	29 475 €	21 879 €	37 203 €
● 2030	26 528 €	19 692 €	33 483 €
● 2031	23 875 €	17 722 €	30 134 €
● 2032	21 487 €	15 950 €	27 120 €
● 2033	19 339 €	14 355 €	24 409 €

Изводи за пазарната цена



Прогноза за ценовия тренд

Очаква се този автомобил да загуби -49% от пазарната си цена през следващите 7 години.

Забележка: Прогнозите се основават на настоящите пазарни тенденции и исторически данни. Действителната стойност при препродажба може да се различава поради промени на пазара, състояние, местоположение или други фактори.

Спецификации

Основната техническа и механична конструкция на превозното средство.



Резюме

Уверете се, че техническите характеристики на автомобила съответстват на информацията, предоставена от продавача.

Спецификации на превозното средство



Преглед

Производител	Модел	Вид гориво
Mercedes-Benz	GLC Coupé 300	Бензин
Генерация на модела	Година на производство	Етикет на производителя
253	2019	GLC Coupé 300



Производителност и ефективност

Тип трансмисия	Вид задвижване	Обем на двигателя
Автоматична	Задвижване на всички колела (AWD)	2 l
Брой цилиндри	Брой скорости	Наименование на трансмисията
4	9	9G-TRONIC
Вид силов агрегат		
Вътрешно горене		



Каросерия и размери

Тип на каросерията	Брой седалки	Брой врати
SUV	5	5
Ширина	Височина	Междуосие
1890 mm	1602 mm	2873 mm

Оборудване

Инсталираните функции, опции и технология.

Този раздел включва опростени описания, генерирани от изкуствен интелект с цел по-лесното разбиране на функциите на превозното средство.

Резюме
Уверете се, че оборудването на автомобила съответства на това, което ви казва продавачът.

Списък с функции

Както е получено от производителя

08U

Mercedes-Benz Connect - Services for Vehicle Setup (HERMES)

Налични услуги Mercedes-Benz Connect за настройка на автомобила

09U

Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES)

Mercedes-Benz Connect предлага възможности за наблюдение на автомобила

100A

Imitation leather

Вътрешна тапицерия от изкуствена кожа

14U

Smartphone integration package

Включен пакет за интегриране на смартфон

15U

Pre-installation for MB-Link smartphone integration

Предварителна инсталация за интегриране на смартфон

16U

Apple Carplay smartphone integration

Поддържа интеграция със смартфон Apple CarPlay

17U Android Auto smartphone integration

✦ Поддържа интеграция със смартфон Android Auto

197U Obsidian black - Metallic finish

✦ Обсидиан черно метално покритие

218 Rear view camera

✦ Включва камера за задно виждане за по-добра видимост

21V Speed/load index 101Y + 103Y

✦ Индекс скорост/натоварване за гуми с размери 101Y и 103Y

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

✦ Автоматично затъмняване на огледалото за обратно виждане и страничните огледала

258 Collision warning system with FCW-Stop active brake application

✦ Система за предупреждение за сблъсък с активно задействане на спирачките

274 Telephone antenna

✦ Наличие на телефонна антена

2A7 Converter variant 8

2U8 Alternative refrigerant

✦ Използва алтернативен хладилен агент

30P Stowage facility package

✦ Пакетът включва допълнителни съоръжения за складиране

32B Operating instructions and service booklet-Bulgarian

✦ Инструкциите за експлоатация и сервисната книжка за автомобила са предоставени на български език за лесно разбиране.

351 Ecall emergency call system

✦ Интегрирана система за спешни повиквания E-Call

362 HERMES communications module LTE

✦ Комуникационен модул Hermes с възможности за LTE

197A Imitation leather - red

✦ Интериор от червена имитация на кожа

1A1 Torque converter, 4 cylinder gasoline

21A Generation EHS

✦ Поколение EHS

234 Blind Spot Monitoring

✦ Наблюдение на мъртвата зона

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

✦ Мобилен сервис с помощ при ремонт и авария

270 GPS aerial

✦ Включена GPS антена

294 Kneebag

✦ Включена защита на коленете

2U1 Radiator shutter

✦ Включва щора на радиатора

309 Cup holder

✦ Оборудван с поставка за чаша

325B Language of instrument cluster/HU - Bulgarian

✦ Информацията на български език се показва на арматурното табло и на главния модул в автомобила.

345 rain sensor

✦ Технология със сензор за дъжд

355 Preinstallation for retrofitting navigation system

✦ Възможност за предварителен монтаж за дооборудване на навигационна система

365 Hard drive navigation

✦ Оборудван с навигационна система с твърд диск

3A3 Shift element equipment (3 gears)

421 9-speed automatic transmission

♦♦ Деветстепенна автоматична скоростна кутия

440 Cruise control

♦♦ Налична е функция за круиз контрол

464 Instrument cluster display M

♦♦ Дисплей на клъстера на инструментите M

486 Sports suspension

♦♦ Спортно окачване

50A Torque distribution 45/55

♦♦ Съотношение на разпределение на въртящия момент 45/55

51U Headliner, black fabric

♦♦ Таван от черен плат

580 Air-conditioning system

♦♦ Оборудвана климатична система

5P6 Control code for Sales

♦♦ Специален контролен код, използван за целите на продажбите

611 Ambient lighting

♦♦ Функция за околна осветление

642 Dynamic LED headlamps, right-hand traffic

♦♦ Динамични LED фарове за дясно движение

6P5 Control code for Sales

♦♦ Контролен код, използван за целите на продажбите

739 Trim elements - Aluminum

♦♦ Алуминиеви декоративни елементи

776 Wider wheel arch for AMG wheels

♦♦ По-широки арки на колелата, за да могат да се монтират колелата AMG

3U6 HU country set for ECE/ROW

♦♦ Държава HU за ECE/ROW

431 Steering wheel gearshift buttons/steering wheel shift paddles - Electroplated

♦♦ Бутони за смяна на предавките на волана или лостчета за смяна на предавките

446 Touchpad only

♦♦ Включена система за управление с тъчпад

475 Tire pressure monitor (TPM)

♦♦ Система за следене на налягането в гумите

500 Electrically folding exterior mirrors

♦♦ Външни огледала с електрическо сгъване

515L Bulgaria

♦♦ Този автомобил е оборудван с навигационна система, специално разработена за използване в България.

548 Connect 20 Mid (NTG6)

♦♦ Мултимедийна система Connect 20 (NTG6)

5A1 Electrohydraulic controller unit converter

5XXL Europe

♦♦ Автомобил с евроспецификация

628 Automatic high beam control plus (IHC+)

♦♦ Автоматично управление на дългите светлини

6A2 Joint flange with GW 110/3, 3-arm X 110

723 Load compartment cover

♦♦ Капак на товарното отделение

772 AMG styling - Front spoiler, side skirts

♦♦ AMG стил с преден спойлер и странични престилки

7A1 Different length torque converter housing

800 YoM X9/1

✦✦ YOM X9/1

840 Glas dunkel getönt

✦✦ Тъмно тонирано стъкло

873 Seat heaters for driver and front passenger

✦✦ Отопляеми седалки за шофьора и предния пътник

877 Ambient lighting

✦✦ Функция за околно осветление

890 Automatic rear-end door

✦✦ Автоматична задна врата

8U6 Assistance system steering wheel control changeover

✦✦ Превключвател за управление на системата за подпомагане на волана

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

✦✦ Маркировка I-Size за закрепване на детска седалка

916 Fuel tank with large capacity - Volume 1

✦✦ Резервоар за гориво с по-голям капацитет

961 Exhaust system with OPF, generation 2.0

✦✦ Изпускателна система от поколение 2.0 с OPF

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

✦✦ Контролен код за преминаване към WLTP с RDE

A104 Noise-optimized toothing

✦✦ Оптимизирано за шума превключване за намален шум

B01 48V technology

✦✦ 48V технология

B12 Tyre-change tool kit

✦✦ Включва комплект инструменти за смяна на гуми при спешни случаи

824 A/C packages for cold countries

✦✦ Климатичен пакет за студени страни

859 Central display size M

✦✦ Размерът на централния дисплей е среден

876 Interior lighting package

✦✦ Включен пакет за вътрешно осветление

888 Lockable loading floor

✦✦ Заклучващ се товарен под за допълнителна сигурност

893 KEYLESS-Start

✦✦ Стартиране без ключ

8U7 Rear passenger compartment seat belt with belt force limiter and Softst.

✦✦ Заден предпазен колан за пътниците с ограничител на силата на колана и плавен ограничител

900 Exterior Chrome Package

✦✦ Външен хромиран пакет

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

✦✦ Изпускателна система, съвместима с технологията Euro 6

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2

✦✦ Документ за COC за технология Euro 6 без свидетелство за регистрация на превозното средство

A025 Oil offset quantity +250 g oil

AA6 Up-rated power variant 1

✦✦ Вариант за обновяване на захранването 1

B10 Fuel tank packages for Euro-6D standard

✦✦ Пакети за резервоар за гориво, съответстващи на стандарта EURO-6D

B51 TIREFIT

✦✦ Оборудван със система Tirefit

B59 Drive program selection switch (Agility Select)

- Превключвател за избор на програма за задвижване за избор на гъвкавост

F253 Model series 253

- Серия модели 253

G041 Transmission code version 41

- Инсталирана версия на кода на трансмисията 41

GA7 Automatic transmission

- Включена автоматична трансмисия

IZ0 Plant control code

- Контролен код на завода за конкретен производствен завод

JVO Plant control code

- Обозначение на кода за специфичен контрол на растенията

K11 Adaptive brake light, flashing

- Адаптивна спирачна светлина с мигаща функция

K27 Software control for unpowered in position "D"

- Софтуерно управление за без захранване в позиция D

L Left-hand drive

- Конфигурация за ляво задвижване

M005 Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive

- Автомобил, оборудван със система за задвижване на всички колела 4Matic

M20 Displacement 2.0 liter

- Обем на 2,0-литровия двигател

O48 Software fresh-up 4

- Обновяване на софтуера 4

P31 Exterior AMG Line / exterior AMG sport package

- Външен пакет AMG Line/външен спортен пакет AMG

B63 Engine sound via speakers

- Подобрен звук на двигателя, излъчван от високоговорителите, за динамично изживяване при шофиране

FC Coupe

- Тип превозно средство: купе

GA Automatic transmission

- Оборудван с автоматична скоростна кутия

HA Rear axle

- Конфигурация на задния мост

JVF Plant control code

- Контролният код на завода се отнася до конкретния производствен завод, в който е произведено превозното средство.

JWA Plant control code

- Специфичен за завода код за контрол на растенията

K14 Control code for service interval 20000 km

- Код на графика на сервизния интервал

K31 Noise regulations as per ECE R51-03

- Съответствие с нормите за шум съгласно ECE R51-03

L5C Supersport steering wheel - leather deep-embossed

- Спортно кормило с дълбоко релефно кожено покритие

M014 Engine uprated

- Усъвършенствани спецификации на двигателя

M264 Inline 4-cylinder spark ignition engine M264

- Редови 4-цилиндров двигател с искрово запалване, модел M264

P29 Interior AMG Line / interior AMG sport package

- Вътрешен пакет AMG Line/вътрешен пакет AMG Sport

P49 Mirror package

- Спецификация на пакета огледала

P65 Ergonomics package	PWG Control code for Sales
✦✦ Ергономична функция на пакета	✦✦ Контролен код, свързан с продажбите
PZB Control code for Sales	R01 Summer tyres
✦✦ Контролен код за продажби	✦✦ Оборудвани летни гуми
RZF AMG double-spoke wheels 19" "mixed tires"	U01 Rear seat belt status indicator
✦✦ 19-инчови джанти AMG с двойни спици и комбинация от различни видове гуми	✦✦ Индикатор за състоянието на коланите на задните седалки
U10 Front passenger seat with weight sensor	U16 Exhaust system with acoustic flap
✦✦ Предна пътническа седалка със сензор за тегло	✦✦ Изпускателна система, оборудвана с акустична клапа
U22 Front lumbar support adjustment	U25 Illuminated door sill
✦✦ Регулирането на лумбалната опора на предните седалки позволява персонализиране на лумбалната опора на предните седалки за по-голям комфорт по време на шофиране.	✦✦ Прагове на вратите с функция за осветяване
U26 Floor mats - AMG	U35 12 V socket in load compartment
✦✦ Подовите постелки са с марката AMG	✦✦ 12V контакт в багажното отделение
U60 Pedestrian protection - Active hood	U82 USB charge socket in rear passenger compartment
✦✦ Активна система на капака за защита на пешеходците	✦✦ USB гнездо за зареждане в задното пътническо отделение
VL Left front axle half	VR Right front axle half
✦✦ Сглобка на левия преден мост	✦✦ Сглобка на десния преден мост

Хронология

Намерени са 8 записа

Хронология на записите за това превозно средство

01.2019 г. Неизвестна държава Произведен Записана е датата на производство на този автомобил. Посочената държава може да отразява мястото на производство или регистрация.	
10.2019 г. България Засечена оценка Намерихме документ, който показва, че този автомобил е преминал оценка на състоянието в тази страна (или щат). Провери раздела „Щети“ за повече информация.	
05.2021 г. България Засечени щети Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.	

09.2022 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

10.2022 г.  България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

08.2024 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

08.2025 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

08.2026 г.  България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.



+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в 48 държави

Полезни съвети след прочитането на доклада

Всеки отметнат съвет ти помага да избегнеш неочаквани изненади по-нататък. Колкото повече отметнеш, толкова по-сигурна ще е сделката за колата ти.

Извърши тези проверки, преди да купиш автомобил:

☐ **Плати на професионалист да прегледа колата**

Един опитен механик може да забележи скритите проблеми, които ти може и да изпуснеш. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Запази час за преглед на колата в частен или оторизиран сервиз
- ☐ Помоли механика да прегледа основните системи: двигателя, спирачките, окачването, електрониката
- ☐ Помоли да ти предоставят писмени записки или доклад относно намерените проблеми

☐ **Попитай за записите за обслужването**

Записите за обслужването показват доколко е била полагана грижа за колата. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Попитай продавача за записите за поддръжка и обслужване на колата
- ☐ Виж дали маслото и филтрите са били сменяни редовно и дали е работено по ангренажния ремък
- ☐ Провери дали някое обслужване не е било пропуснато или просрочено

☐ **Виж дали пробегът отговаря на представените данни**

Увери се, че пробегът в доклада отговаря на записите от одомера. Последен известен пробег е **74 702 km**. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Сравни записите от одомера и пробега в доклада
- ☐ Увери се, че информацията не е била подправена (износени педали, съмнителни поправки на таблото)
- ☐ Ако забележиш несъответствия, попитай продавача за тях

☐ **Вземи колата за пробно шофиране**

Пробното шофиране ще ти помогне да забележиш евентуални проблеми с производителността, управлението и комфорта – на пътя можеш да научиш много повече за колата, отколкото на паркинга. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Шофирай по различни видове пътища: магистрала, градско движение и неравни настилки
- ☐ Ослушвай се за странни звуци или вибрации
- ☐ Обърни внимание на управлението и комфорта

☐ **Сравни я с подобни на нея коли**

Разглеждането на други обяви ще ти помогне да разбереш дали обявената цена е адекватна или си струва да преговаряш. Ето какви са следващите стъпки:

- ☐ Потърси подобни коли онлайн (от същия производител, модел, година, пробег)
- ☐ Сравни цените
- ☐ Провери състоянието на колата и оборудването
- ☐ Използвай намерената информация, за да преговаряш с продавача