CARVERTICAL



Mercedes-Benz S 63 AMG

WDD22217*********

2014 | Бензин | Автоматична | Седан

Генерирано на 22.09.2026 г.

Сканирай за пълен доклад

Щети

Внимание

Намерихме 3 записа за този автомобил.

Пробег

Не са открити проблеми

Последен регистриран пробег: 98 207 km.

Проверка на правното състояние

Не са открити проблеми

Не са открити данни за финансови или правни рискове.

Кражба

Не са открити проблеми

Не са открити записи за кражби.

+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в **48 държави**

Снимки

Намерихме **41 снимки** на това превозно средства. Сканирай QR кода на доклада, за да видиш всичките.

07.2024 г.












10.2024 г.







Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: a3d0bc62-1393-44af-b588-60f8d35c6208







03.2025 г.












Кражба

Проверихме дали автомобилът в момента е обявен за откраднат, дали някога в миналото е бил обявяван за откраднат и дали е бил открит след това.

Няма открити проблеми

Не намерихме данни, че превозното средство е било откраднато.

Ето какво проверихме:

Издирва ли се в момента като откраднат?

Няма данни, които да показват, че това превозно средство е обявено за откраднато и се издирва.

Бил ли е краден в миналото?

Не са открити предишни записи за кражба за това превозно средство.

Проверка за откраднати автомобили в полицейските бази данни, извършена в **7 държави**:

Румъния · Словакия · Чехия · Словения · Унгария · Италия · Канада

Пробег

Проверихме дали километражът изглежда точен и дали е възможно да е бил манипулиран.

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: a3d0bc62-1393-44af-b588-60f8d35c6208

Резюме

- Последен известен пробег: 98 207 km
- Среден пробег за подобни модели: 173 128 km
- Намерени са 14 записа за пробег

Обобщение от carVertical

Това превозно средство има 14 налични записа за пробег. Това ни дава висока степен на увереност, че пробегът му е автентичен.



Навици на шофиране

Виж какъв е интензитетът на шофиране на този автомобил. Леката употреба обикновено води до по-малко износване, а по-интензивното шофиране може да доведе до по-бързото износване на някои ключови компоненти.

Ограничено шофиране **< 290 km/месец** 8% от анализирания период

Каран е по-рядко от обичайното. Ограничената употреба може да доведе до износването на неизползваните части.

Нормално шофиране **290 - 1500 km/месец** 92% от анализирания период

Нормална честота на шофиране. Обикновено става въпрос за ежедневна употреба и балансирано износване.

Интензивно шофиране **> 1500 km/месец** 0% от анализирания период

Каран е много по-често от обичайното. Обикновено става въпрос за прекомерна употреба на частите и нуждата да бъдат сменени.

Без шофиране 0% от анализирания период

Продължително прекъсване в използването. Автомобилите, които не се използват дълго време, може да имат нужда от допълнителни проверки (акумулатор, спирачки, гуми).

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: a3d0bc62-1393-44af-b588-60f8d35c6208

Odometer records	
01.2014 г.	**12 km**
07.2015 г.	**8746 km**
06.2016 г.	**17 345 km**
06.2017 г.	**25 386 km**
06.2018 г.	**30 280 km**
06.2019 г.	**35 808 km**
06.2020 г.	**50 618 km**

Odometer records	
06.2021 г.	**65 700 km**
06.2022 г.	**77 193 km**
06.2023 г.	**84 306 km**
06.2024 г.	**91 721 km**
11.2024 г.	**91 950 km**
06.2025 г.	**93 889 km**
06.2026 г.	**98 207 km**

Навици на шофиране		
01.2014 г. - 06.2024 г.	**Нормално шофиране**	**723 km/месец**
06.2024 г. - 06.2025 г.	**Ограничено шофиране**	**178 km/месец**
06.2025 г. - 06.2026 г.	**Нормално шофиране**	**355 km/месец**

Проверка на правното състояние

Проверихме дали превозното средство е преминало технически прегледи и дали е било маркирано за скрап.

Няма открити проблеми

Не са намерени данни за правния статут на това превозно средство

Правни

Преминало ли е технически преглед (ГТП)? Преминат 06.2026 г. България

Успешно преминал технически преглед

Валиден до 06.2027 г.

Било ли е бракувано?

Няма данни това превозно средство да е маркирано като бракувано.

Щети

В миналото имало ли е щети по този автомобил? Каква е стойността на щетите?

Внимание

Намерихме 3 записа за това превозно средство.

Записи за щети

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: a3d0bc62-1393-44af-b588-60f8d35c6208

06.2016 г. България



Засегнат екстериор

Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Предна част / Стъкло | Стъкло

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

1001 € – 1500 €

Оценка на разходите за ремонт

Много ниски — 1% от стойността на превозното средство по това време

01.2020 г. България



Засегнат екстериор

Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Предна част / Броня | Дясна част / Предна врата

Външни части на автомобила

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

251 € – 500 €

Оценка на разходите за ремонт

Много ниски — 1% от стойността на превозното средство по това време

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: a3d0bc62-1393-44af-b588-60f8d35c6208



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Задна част / Броня

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

751 € – 1000 €

Оценка на разходите за ремонт

Много ниски — 2% от стойността на превозното средство по това време

Отказ от отговорност: Повечето записи за щети са свързани с пътнотранспортни произшествия, но не само. Някои записи може да са попаднали в доклада по различни причини, като например оценка на щети, търгове, проверки на превозни средства, ремонти и други подобни събития, действия или обстоятелства. Такива записи могат да показват например, че автомобилът е бил проверен и оценен в оторизиран сервизен център или че са били извършени ремонти, гаранционно обслужване, диагностика, преглед на автомобила или други подобни услуги. Тези проверки или оценки на превозното средство могат да бъдат извършени поради щети, причинени по време на пътнотранспортно произшествие, но също така и по други причини, като например законови изисквания и/или процедури, информация, публикувана от производителя, гаранционни или извънгаранционни ремонти, корекция на некачествено извършени ремонти или щети, които не са свързани с пътнотранспортни произшествия (напр. кражба, механични повреди и др.). Важно е да се отбележи, че тези записи не означават непременно последици от пътнотранспортно произшествие – те могат да бъдат свързани и с използването, поддръжката или експлоатацията на превозното средство в съответствие с изискванията и обстоятелствата, определени от производителя или трети страни.

Речник на щетите

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото
Ако превозното средство има регистрирана щета, прогнозната оценка се базира на цените за ремонт в държавата, където е оценено превозното средство, и се показва във валутата на съответната държава.
Защо може да се различава от цените за ремонт в твоята страна:
Цените на труда и частите варират в различните държави.
Оценката се основава на труда в официалните сервизни центрове, които обикновено са по-скъпи от независимите сервизи.

Оценка на разходите за ремонт
Това ти помага да разбереш колко са били сериозни предишните щети, като сравниш разходите за ремонт със стойността на превозното средство. Когато разходите за ремонт доближават или надвишават голяма част от стойността на превозното средство, това може да означава потенциална тотална щета.

Много ниски	<10% от стойността на превозното средство по това време
Ниски	10-24% от стойността на превозното средство по това време
Умерени	25-49% от стойността на превозното средство по това време
Високи	50-74% от стойността на превозното средство по това време

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: a3d0bc62-1393-44af-b588-60f8d35c6208

Много високи >75% от стойността на превозното средство по това време

Пазарна цена

Проверихме как се е променяла пазарната цена на този автомобил във времето на база на наличните исторически данни и оценки на цената.

Хронологията показва ограничен период и не отразява цената за пълния жизнен цикъл на автомобила.

Най-висока цена **37 325 €**

Средна цена **16 259 €**

Най-ниска цена **10 226 €**

Критерии за оценка на пазарната цена:

Производител: **Mercedes-Benz** | Модел: **S 63 AMG** | Вид гориво: **Бензин** | Тип трансмисия: **Автоматична** | Година: **2014** | Пазар: **България**



Година	Пазарна цена	↘ Най-ниска пазарна стойност	↗ Най-висока пазарна стойност
2024	**46 273 €**	22 497 €	68 463 €

11.2024 г. Продажна цена **56 300 €**

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: a3d0bc62-1393-44af-b588-60f8d35c6208

Година	Пазарна цена	↘ Най-ниска пазарна стойност	↗ Най-висока пазарна стойност
2025	**39 881 €**	23 009 €	52 663 €
	03.2025 г. Продажна цена **51 200 €**		
	07.2025 г. Продажна цена **46 100 €**		
2026	**16 259 €**	10 226 €	37 325 €
	01.2026 г. Продажна цена **21 900 €**		
	03.2026 г. Продажна цена **21 700 €**		
2027	**14 633 €**	9203 €	33 592 €
2028	**13 170 €**	8283 €	30 234 €
2029	**11 853 €**	7455 €	27 210 €
2030	**10 668 €**	6710 €	24 490 €
2031	**9601 €**	6038 €	22 041 €
2032	**8641 €**	5435 €	19 837 €
2033	**7777 €**	4891 €	17 853 €

Изводи за пазарната цена

Прогноза за ценовия тренд
Очаква се този автомобил да загуби -52% от пазарната си цена през следващите 7 години.

Време за продажба
Подобни превозни средства обикновено се продават в рамките на 29 дни, базирано на скорошни пазарни данни

Забележка: Прогнозите се основават на настоящите пазарни тенденции и исторически данни. Действителната стойност при препродажба може да се различава поради промени на пазара, състояние, местоположение или други фактори.

Спецификации

Основната техническа и механична конструкция на превозното средство.

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: a3d0bc62-1393-44af-b588-60f8d35c6208

Резюме

Уверете се, че техническите характеристики на автомобила съответстват на информацията, предоставена от продавача.

Спецификации на превозното средство

Преглед

Производител **Mercedes-Benz**	Модел **S 63 AMG**	Вид гориво **Бензин**
Генерация на модела **217/222**	Година на производство **2014**	Етикет на производителя **S 63 AMG**

Производителност и ефективност

Тип трансмисия **Автоматична**	Вид задвижване **Задвижване на всички колела (AWD)**	Обем на двигателя **5,5 l**
Мощност **436 kW (585 hp / 593 PS)**	Брой цилиндри **8**	Брой скорости **7**
Стандарт за емисии **euro 6**	Код на двигателя **M157**	Вид силов агрегат **Вътрешно горене**

Каросерия и размери

Тип на каросерията **Седан**	Положение на волана **Ляв волан**	Размер на колелата **19 in**

Оборудване

Инсталираните функции, опции и технология.
Този раздел включва опростени описания, генерирани от изкуствен интелект с цел по-лесното разбиране на функциите на превозното средство.

Резюме

Уверете се, че оборудването на автомобила съответства на това, което ви казва продавачът.

Списък с функции

Както е получено от производителя

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: a3d0bc62-1393-44af-b588-60f8d35c6208

05B Operating instructions and service booklet-English

Включва инструкции за работа и сервизна книжка на английски език

197U Obsidian black - Metallic finish

Обсидиан черно метално покритие

223 Electric backrest adjustment and head restraints

Електрическо регулиране на облегалката и облегалките за глава

233 Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)

Функция адаптивен круиз контрол

235 Active Parking Assist

Активна система за подпомагане на паркирането

237 Active Blind Spot Assist

Активна функция за подпомагане на мъртвата зона

238 Lane keeping assist

Асистентът за поддържане на лентата на движение е система за безопасност, която помага на автомобила да се движи в правилната лента, като осигурява помощ при управление или предупреждава водача.

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

Автоматично затъмняване на огледалото за обратно виждане и страничните огледала

253 Rear impact warning and protection system

Система за предупреждение и защита при удар отзад

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

Мобилен сервиз с помощ при ремонт и авария

266 DISTRONIC PLUS transverse support (DTR+Q)

Допълнителна напречна опора за адаптивния круиз контрол

268 Brake Assist System Plus

Усъвършенствана система за подпомагане на спирачките

269 Brake Assist PLUS with Cross-Traffic Assist (BAS+Q

Спирачен асистент с функция за подпомагане на напречното движение

271 Autonomous brake application / pedestrian protection, PRE-SAFE® PLUS

Автономно задействане на спирачката с функция за защита на пешеходците

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

Пакет с памет за седалката на водача, кормилната колона и огледалата

276 Memory feature in rear

Функция памет за задните седалки

297 Electric roller sun blind in left and right rear door

Електрическа ролетна щора за задните врати

300 PRE-SAFE® Brake

Спирачна система Pre-Safe®

305 Rear PRE-SAFE

Задна система PRE-SAFE за допълнителна безопасност

306 Rear seat belt with integrated airbag

Интегриран заден предпазен колан с въздушна възглавница за по-добра защита

310 Double cup holder

Включен двоен държач за чаши за удобство

335B Language of instrument cluster/HU - English

Език на арматурното табло и HU на английски език

347 Mercedes-Benz emergency call system, TELEAID emergency call system (D2B)

Включена система за спешни повиквания Mercedes-Benz

3U1 Head unit for Europe/CIS states/Mongolia

Развлекателен главен модул, конфигуриран за Европа/Страните от Исландия/Монголия

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: a3d0bc62-1393-44af-b588-60f8d35c6208

401 Climatised front seats

Предни седалки с функция за контрол на климата

402 Rear seat climate control

Климатична система за управление на задните седалки

427 7-speed automatic transmission

7-степенна автоматична скоростна кутия

432 Dynamic seats left and right

Динамични седалки с настройки за ляво и дясно

436 Driver and front passenger luxury head restraint

Луксозни облегалки за глава за водача и пътника отпред

448 Touchpad with rotary pushbutton

Тъчпад с въртящ се бутон за управление

477 Tire pressure loss warner

Система за предупреждение за понижено налягане в гумите

481 Sump shield

Защитен щит за ходовата част на автомобила

501 360° camera

Система от 360-градусови камери

502 Multi-year free map updates

Безплатни актуализации на картата за няколко години

50V Speed/load index 104Y XL + 107Y XL

Автомобилът е оборудван с гуми с индекс скорост/натоварване 104Y XL и 107Y XL, което показва висока производителност и допълнителна товароносимост.

513 Road sign recognition system

Система за разпознаване на пътни знаци

515L Bulgaria

Този автомобил е оборудван с навигационна система, специално разработена за използване в България.

518 Universal communications interface (UCI)

Универсален комуникационен интерфейс

531 COMAND APS NTG5/NTG5.5

Навигационна система Comand APS

540 Electric roller blind for rear window

Електрическа ролетна щора за задното стъкло

560A Exclusive leather

Интериорът на този автомобил е оборудван с ексклузивна висококачествена кожа.

561A Exclusive leather - black/anthracite

Черна и антрацитна ексклузивна кожена тапицерия

581 Automatic climate control

Функция за автоматичен контрол на климата

582 Air conditioning, rear

Задна климатична система

596 IR-active glazing

IR-рефлекторно остъкляване за по-голям комфорт

5XXL Europe

Автомобил с евроспецификация

610 Night view system

Система за нощно виждане за по-добра видимост по време на нощно шофиране

61U black microfiber headliner

Черна табла от микрофибър

628 Automatic high beam control plus (IHC+)

Автоматично управление на дългите светлини

642 Dynamic LED headlamps, right-hand traffic

Динамични LED фарове за дясно движение

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: a3d0bc62-1393-44af-b588-60f8d35c6208

682 **Fire extinguisher**

Включва пожарогасител

735 **Additional scope of trim elements**

Допълнителни декоративни елементи за персонализиране

773 **AMG exterior- Carbon package**

Външен карбонов пакет AMG

788 **AMG multi-spoke wheels 19" "mixed tires"**

19-инчови многоспицови джанти AMG със смесени гуми

805 **YoM X4/1**

Година на производство, посочена като X4/1

810 **Premium sound system**

Инсталирана премиум звукова система

815 **Single DVD drive**

Автомобил, оборудван с едно DVD устройство

840 **Glas dunkel getönt**

Тъмно тонирано стъкло

865 **digital TV**

Цифрова телевизия

871 **Hands-free access**

Функциите за свободен достъп ви позволяват да отключвате и влизате в автомобила, без да използвате ключ.

874 **Magic Vision Control incl. heated windshield washer system**

Magic Vision Control с отопляема миялна система на предното стъкло

877 **Ambient lighting**

Функция за околно осветление

881 **Boot lid convenience closing feature**

Удобна функция за затваряне на капака на багажника

883 **Power locking**

Функция за електрическо заключване

889 **KEYLESS-GO**

Система за влизане и стартиране без ключ

902 **Front comfort seat heating**

Отопляеми предни комфортни седалки

915 **Fuel tank with increased capacity volume 2**

Резервоар за гориво с по-голям капацитет

927 **Exhaust treatment, Euro 6 technology**

Изпускателна система, съвместима с технологията Euro 6

968 **Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2**

Документ за COC за технология Euro 6 без свидетелство за регистрация на превозното средство

B03 **Direct starting / ECO start/stop function**

Директно стартиране и екологична функция старт/стоп

B09 **Refrigerant compressor with magnetic clutch**

Хладилен компресор с магнитен съединител

B12 **Tyre-change tool kit**

Включва комплект инструменти за смяна на гуми при спешни случаи

B51 **TIREFIT**

Оборудван със система Tirefit

F222 **Model series 222**

Принадлежи към серия модели 222

FV **Long sedan**

Дълга каросерия седан

GV **Reinforced automatic transmission**

Усилена система за автоматична трансмисия

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: a3d0bc62-1393-44af-b588-60f8d35c6208

H10 Trim elements - Carbon / piano lacquer

Елементи за декорация от карбон и пиано лак

HA Rear axle

Конфигурация на задния мост

K11 Adaptive brake light, flashing

Адаптивна спирачна светлина с мигаща функция

K15 Control code for service interval 15000 km

Сервизен интервал, зададен на 15 000 км

L Left-hand drive

Конфигурация за ляво задвижване

LS2 Body-in-white load stage 2

Етап на натоварване на тялото в бяло 2

M005 Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive

Автомобил, оборудван със система за задвижване на всички колела 4Matic

M157 V8 spark-ignition engine M157 - AMG

Двигател V8 AMG Performance

M55 Displacement 5.5 liter

Двигател с работен обем 5,5 литра

P09 Sun protection package

Пакет за слънцезащита

P17 KEYLESS-GO package

Включен пакет за движение без ключове

P20 Driving assistance package (L2)

Пакетът за асистенция при шофиране включва усъвършенствани системи за асистенция от ниво 2, които повишават безопасността и комфорта по време на шофиране.

P34 Exclusive Package

Ексклузивен пакет

P35 Light Package

Включва светлинен пакет

P36 Safety package in rear passenger compartment

Функции за безопасност, разположени в зоната за пътници на задната седалка на автомобила.

P44 Parking Package

Пакет за помощ при паркиране

P64 Front memory package

Включен пакет за предна памет

R01 Summer tyres

Оборудвани летни гуми

U01 Rear seat belt status indicator

Индикатор за състоянието на коланите на задните седалки

U18 Lumbar support adjustment with backrest massage in rear passenger compartment

Регулируема лумбална опора с функция за масаж за пътниците отзад

U25 Illuminated door sill

Прагове на вратите с функция за осветяване

U26 Floor mats - AMG

Подовите постелки са с марката AMG

U60 Pedestrian protection - Active hood

Активна система на капака за защита на пешеходците

U67 230 V socket in the rear

Захранващ контакт 230V в задната част на автомобила

U70 red-painted brake callipers

Боядисани в червено спирачни апарати за спортен вид

U72 DVD player with region code 2 Europe, Japan

DVD плейър с код на региона 2 за избрани региони

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: a3d0bc62-1393-44af-b588-60f8d35c6208

VL **Left front axle half**

Сглобка на левия преден мост

VR **Right front axle half**

Сглобка на десния преден мост

11A **OIL OFFSET AMOUNT +1100 ML OIL**

Добавяне на допълнителни 1100 ml масло

35A **VGS D4-0, D3 PATTERN**

Предаване с VGS D4-0, модел D3

A15 **I-VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS4 AND FBS4**

Сглобка на корпуса на клапана с технология VGS4 и FBS4

A20 **DIRECT START**

Система за директно стартиране

A21 **SHIFT BY WIRE**

Преместване по технология на проводника

A68 **TRANSMISSION HOUSING WITH DEEP OIL LINE CONNECTION**

Корпус на трансмисията с дълбока връзка за масления тръбопровод

A89 **REDUCED-FRICTION**

Компоненти с намалено триене

G971 **TRANSMISSION CODE VERSION 71**

Специфична версия 71 на кода за предаване

J7A **DSM: STAR2 ELIMINATION I/O-ERROR-CONTROL CODE W 10**

Контролен код за контрол на грешките в DSM: Елиминиране на STAR2 с W 10

J81 **JUNE RELEASE**

Автомобил, пуснат на пазара през юни

Хронология

Намерени са 19 записа

Хронология на записите за това превозно средство

01.2014 г. **Неизвестна държава**

Произведен

Записана е датата на производство на този автомобил. Посочената държава може да отразява мястото на производство или регистрация.

06.2016 г. **България**

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

07.2017 г. **България**

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

06.2018 г. **България**

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: a3d0bc62-1393-44af-b588-60f8d35c6208

06.2019 г. България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

01.2020 г. България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

06.2020 г. България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

09.2020 г. България

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

06.2021 г. България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

06.2022 г. България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

06.2023 г. България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

06.2024 г. България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

11.2024 г. България

Обявен за продажба

Запис за обява показва, че този автомобил е бил обявен за продажба. Понякога страната, посочена в обявата, може да се различава от действителното местоположение на автомобила.

03.2025 г. България

Обявен за продажба

Запис за обява показва, че този автомобил е бил обявен за продажба. Понякога страната, посочена в обявата, може да се различава от действителното местоположение на автомобила.

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: a3d0bc62-1393-44af-b588-60f8d35c6208

06.2025 г. България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

07.2025 г. България

Обявен за продажба

Запис за обява показва, че този автомобил е бил обявен за продажба. Понякога страната, посочена в обявата, може да се различава от действителното местоположение на автомобила.

Обобщение от carVertical: Чести продажби

Това превозно средство често е било обявявано за продажба. Прегледът на историята му може да ти помогне да разбереш защо.

01.2026 г. България

Обявен за продажба

Запис за обява показва, че този автомобил е бил обявен за продажба. Понякога страната, посочена в обявата, може да се различава от действителното местоположение на автомобила.

03.2026 г. България

Обявен за продажба

Запис за обява показва, че този автомобил е бил обявен за продажба. Понякога страната, посочена в обявата, може да се различава от действителното местоположение на автомобила.

06.2026 г. България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в **48 държави**

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: a3d0bc62-1393-44af-b588-60f8d35c6208

Полезни съвети след прочитането на доклада

Всеки отметнат съвет ти помага да избегнеш неочаквани изненади по-нататък. Колкото повече отметнеш, толкова по-сигурна ще е сделката за колата ти.

Въз основа на този доклад:

- [ ] **Провери историята на поддръжката**

  Пробегът изглежда точен, което е добра новина. Сега провери дали автомобилът е бил поддържан правилно през целия си живот.

  - [ ] Сравни изминатите километри с печатите в сервизната книжка или цифровите фактури.
  - [ ] Провери износването на основните части, за да се увериш, че отговаря на посочения пробег.

Извърши тези проверки, преди да купиш автомобил:

- [ ] **Плати на професионалист да прегледа колата**

  Един опитен механик може да забележи скритите проблеми, които ти може и да изпуснеш. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Запази час за преглед на колата в частен или оторизиран сервиз
  - [ ] Помоли механика да прегледа основните системи: двигателя, спирачките, окачването, електрониката
  - [ ] Помоли да ти предоставят писмени записки или доклад относно намерените проблеми

- [ ] **Попитай за записите за обслужването**

  Записите за обслужването показват доколко е била полагана грижа за колата. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Попитай продавача за записите за поддръжка и обслужване на колата
  - [ ] Виж дали маслото и филтрите са били сменяни редовно и дали е работено по ангренажния ремък
  - [ ] Провери дали някое обслужване не е било пропуснато или просрочено

- [ ] **Виж дали пробегът отговаря на представените данни**

  Увери се, че пробегът в доклада отговаря на записите от одометъра. Последен известен пробег е **98 207 km**. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Сравни записите от одометъра и пробега в доклада
  - [ ] Увери се, че информацията не е била подправена (износени педали, съмнителни поправки на таблото)
  - [ ] Ако забележиш несъответствия, попитай продавача за тях

- [ ] **Вземи колата за пробно шофиране**

  Пробното шофиране ще ти помогне да забележиш евентуални проблеми с производителността, управлението и комфорта – на пътя можеш да научиш много повече за колата, отколкото на паркинга. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Шофирай по различни видове пътища: магистрала, градско движение и неравни настилки
  - [ ] Ослушвай се за странни звуци или вибрации
  - [ ] Обърни внимание на управлението и комфорта

- [ ] **Сравни я с подобни на нея коли**

  Разглеждането на други обяви ще ти помогне да разбереш дали обявената цена е адекватна или си струва да преговаряш. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Потърси подобни коли онлайн (от същия производител, модел, година, пробег)
  - [ ] Сравни цените
  - [ ] Провери състоянието на колата и оборудването
  - [ ] Използвай намерената информация, за да преговаряш с продавача

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: a3d0bc62-1393-44af-b588-60f8d35c6208