CARVERTICAL

Peugeot 3008

VR3KAHPY*********

2024 | Бензин | Автоматична | SUV | Бял

Генерирано на 11.11.2026 г.

Сканирай за пълен доклад

Щети

Внимание

Намерихме 1 запис за този автомобил.

Пробег

Не са открити проблеми

Последен регистриран пробег: 27 950 km.

Проверка на правното състояние

Не са открити проблеми

Не са открити данни за финансови или правни рискове.

Кражба

Не са открити проблеми

Не са открити записи за кражби.

+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в **48 държави**

Кражба

Проверихме дали автомобилът в момента е обявен за откраднат, дали някога в миналото е бил обявяван за откраднат и дали е бил открит след това.

Няма открити проблеми
Не намерихме данни, че превозното средство е било откраднато.

Ето какво проверихме:

Издирва ли се в момента като откраднат?

Няма данни, които да показват, че това превозно средство е обявено за откраднато и се издирва.

Бил ли е краден в миналото?

Не са открити предишни записи за кражба за това превозно средство.

Проверка за откраднати автомобили в полицейските бази данни, извършена в **8 държави**:

Словакия | Словения | Италия | Румъния | Чехия | Унгария | Канада | Швеция

Пробег

Проверихме дали километражът изглежда точен и дали е възможно да е бил манипулиран.


Резюме

- Последен известен пробег: 27 950 km
- Среден пробег за подобни модели: 59 962 km
- Намерени са 3 записа за пробег

Обобщение от carVertical

Последният записан пробег на това превозно средство е под средните стойности на пробега на автомобили на същата възраст. Възможно е да е по-малко износено, но не е зле да попиташ продавача защо автомобилът не е бил каран редовно.

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 42c68a9c-8dce-4054-865b-38325bed2208



Пробег — Типичен пробег за този модел

Навици на шофиране

Виж какъв е интензитетът на шофиране на този автомобил. Леката употреба обикновено води до по-малко износване, а по-интензивното шофиране може да доведе до по-бързото износване на някои ключови компоненти.

Ограничено шофиране **< 600 km/месец** 0% от анализирания период

Каран е по-рядко от обичайното. Ограничената употреба може да доведе до износването на неизползваните части.

Нормално шофиране **600 - 1500 km/месец** 100% от анализирания период

Нормална честота на шофиране. Обикновено става въпрос за ежедневна употреба и балансирано износване.

Интензивно шофиране **> 1500 km/месец** 0% от анализирания период

Каран е много по-често от обичайното. Обикновено става въпрос за прекомерна употреба на частите и нуждата да бъдат сменени.

Без шофиране 0% от анализирания период

Продължително прекъсване в използването. Автомобилите, които не се използват дълго време, може да имат нужда от допълнителни проверки (акумулатор, спирачки, гуми).

Odometer records	
07.2024 г.	**13 km**
02.2025 г.	**8235 km**
09.2026 г.	**27 950 km**

Навици на шофиране		
07.2024 г. - 09.2026 г.	**Нормално шофиране**	**1082 km/месец**

Проверка на правното състояние

Проверихме дали превозното средство е преминало технически прегледи и дали е било маркирано за скрап.

Няма открити проблеми
Не са намерени данни за правния статут на това превозно средство

Правни

Преминало ли е технически преглед (ГТП)?

Не са открити документи за технически преглед за това превозно средство.

Било ли е бракувано?

Няма данни това превозно средство да е маркирано като бракувано.

Щети

В миналото имало ли е щети по този автомобил? Каква е стойността на щетите?

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 42c68a9c-8dce-4054-865b-38325bed2208

Внимание
Намерихме 1 запис за това превозно средство

02.2025 г. | България



Докладвани щети

Този запис показва, че превозното средство е претърпяло щета, обикновено вследствие на пътнотранспортно произшествие или подобен инцидент.

Засегнати части

Предна лява част / Броня | Предна част / Броня | Външни части на автомобила | Външни светлини

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

3001 € – 3500 €

Отказ от отговорност: Повечето записи за щети са свързани с пътнотранспортни произшествия, но не само. Някои записи може да са попаднали в доклада по различни причини, като например оценка на щети, търгове, проверки на превозни средства, ремонти и други подобни събития, действия или обстоятелства. Такива записи могат да показват например, че автомобилът е бил проверен и оценен в оторизиран сервизен център или че са били извършени ремонти, гаранционно обслужване, диагностика, преглед на автомобила или други подобни услуги. Тези проверки или оценки на превозното средство могат да бъдат извършени поради щети, причинени по време на пътнотранспортно произшествие, но също така и по други причини, като например законови изисквания и/или процедури, информация, публикувана от производителя, гаранционни или извънгаранционни ремонти, корекция на некачествено извършени ремонти или щети, които не са свързани с пътнотранспортни произшествия (напр. кражба, механични повреди и др.). Важно е да се отбележи, че тези записи не означават непременно последици от пътнотранспортно произшествие – те могат да бъдат свързани и с използването, поддръжката или експлоатацията на превозното средство в съответствие с изискванията и обстоятелствата, определени от производителя или трети страни.

Речник на щетите

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото
Ако превозното средство има регистрирана щета, прогнозната оценка се базира на цените за ремонт в държавата, където е оценено превозното средство, и се показва във валутата на съответната държава.
Защо може да се различава от цените за ремонт в твоята страна:
Цените на труда и частите варират в различните държави.
Оценката се основава на труда в официалните сервизни центрове, които обикновено са по-скъпи от независимите сервизи.

Пазарна цена


Проверихме как се е променяла пазарната цена на този автомобил във времето на база на наличните исторически данни и оценки на цената.

Хронологията показва ограничен период и не отразява цената за пълния жизнен цикъл на автомобила.

Критерии за оценка на пазарната цена:

Производител: **Peugeot** | Модел: **3008** | Тип трансмисия: **Автоматична** | Година: **2024** | Пазар: **България**

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 42c68a9c-8dce-4054-865b-38325bed2208



Година	Пазарна цена	↘ Най-ниска пазарна стойност	↗ Най-висока пазарна стойност
2026	**15 697 €**	8180 €	25 437 €
09.2026 г. Продажна цена **16 200 €**			
2027	**9919 €**	5169 €	16 074 €
2028	**9186 €**	4787 €	14 886 €
2029	**8646 €**	4506 €	14 011 €
2030	**8107 €**	4225 €	13 137 €
2031	**7746 €**	4037 €	12 552 €
2032	**7409 €**	3861 €	12 006 €
2033	**6874 €**	3582 €	11 139 €

Изводи за пазарната цена

Прогноза за ценовия тренд
Очаква се този автомобил да загуби -56% от пазарната си цена през следващите 7 години.

Време за продажба
Подобни превозни средства обикновено се продават в рамките на 8 дни, базирано на скорошни пазарни данни

Забележка: Прогнозите се основават на настоящите пазарни тенденции и исторически данни. Действителната стойност при препродажба може да се различава поради промени на пазара, състояние, местоположение или други фактори.

Спецификации

Основната техническа и механична конструкция на превозното средство.

Резюме
Уверете се, че техническите характеристики на автомобила съответстват на информацията, предоставена от продавача.

Спецификации на превозното средство

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 42c68a9c-8dce-4054-865b-38325bed2208

Преглед

Производител **Peugeot**	Модел **3008**	Вид гориво **Бензин**
Генерация на модела **3.Generation**	Година на модела **2024**	Година на производство **2024**
Типово одобрение **e2*2018/858*00064*02**		

Производителност и ефективност

Тип трансмисия **Автоматична**	Вид задвижване **Предно задвижване (FWD)**	Обем на двигателя **1,2 l**
Мощност **100 kW (134 hp / 136 PS)**	Брой цилиндри **3**	Брой скорости **6**
Въртящ момент **230 Nm**	Стандарт за емисии **Euro 6e (WLTP) 36EA**	Код на двигателя **HN09**
Описание на двигателя **1.2 Hybrid 136**	Наименование на трансмисията **e-DSC6**	Вид силов агрегат **Хибрид**

Каросерия и размери

Тип на каросерията **SUV**	Положение на волана **Ляв волан**	Цвят **Бял**
Брой врати **5**	Ширина **1895 mm**	

Оборудване

Функции и опции, с които това превозно средство е излязло от завода.
Този раздел включва опростени описания, генерирани от изкуствен интелект с цел по-лесното разбиране на функциите на превозното средство.

Резюме
Уверете се, че оборудването на автомобила съответства на това, което ви казва продавачът.

Списък с функции

Както е получено от производителя

- 7210 18/07/2024
  - Дата на изтичане: 18 юли 2024 г.
- 8410 3008 (P64)
  - Модел: Peugeot 3008 (P64)
- 8915 17383 89 3 0431
- AAL15 PEDAL ALUMINIUM
  - Алуминиеви педали
- ADA3C20 ACC3 DECEL0 + ACCEL0
  - Система за управление на ускорението и забавянето
- ADFDV23 ALU DRIVER'S FOOTREST
  - Алуминиева опора за краката на водача
- ADRRLU29 ANALOGUE + DAB RADIO RECEIVER
  - Аналогов и DAB радиоприемник
- AFEE15 ALLERGEN FILTER
  - Филтър за намаляване на алергените
- AFYCF20 AIRCON FLUID 1234 YF
  - Хладилен агент 1234 YF
- AHAOT29 AUTOMATIC HEADLAMP ADJUSTMENT
  - Автоматично регулиране на фаровете

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 42c68a9c-8dce-4054-865b-38325bed2208

ALASOG34 AUTO LIGHTING + ADAPTIVE SWITCHING

Автоматично осветление с адаптивно превключване

APASUTCIA40 AUDIO PACK AUXILIARY SOCKET 1 USB TYPE C

Аудиокомплектът включва допълнителен конектор и 1 USB Type-C порт

AUAGLIE42 ANTI-THEFT USING AUTOMATIC GEARBOX LOCKING

Система за защита срещу кражба, която се активира автоматично при паркиране чрез скоростната кутия

AWAOH22 ALLOY WHEEL ASSEMBLY 1

Комплект алуминиеви джанти 1

AWDIWE26 ALU WHEEL DESIGN02 19 INCH

Дизайн на 19-инчови алуминиеви джанти 02

AWUI19 ACOUSTIC WINDSCREEN

Акустичен преден прозорец

BCEHYL27 BODY COLOUR EXTERIOR HANDLE

Външни дръжки в цвета на каросерията

BFDPS23 BUMPERS FR/RR DESIGN 03

Дизайн на предния и задния брони 03

BLLTY18 BATTERY L3 720 LDC

Батерия L3 с 720 LDC

BPRCE16 BLACK PEARL ROOF

Покрив в цвят „Черна перла“

C038 1200 CM3

Работен обем на двигателя: 1200 см³

CAFNINTLE45 CHILDSEAT ANCHORS FR NO ISO NO TT/RR 2ISO+2TT

Крепежни елементи за детски столчета за предните седалки, които не са съвместими с ISOFIX

CDTUCDS47 CONDENSER 23.5 DM2 THICKNESS 12 UPPER CONNECTOR

Кондензатор с площ 23,5 dm² и 12 горни съединителя

CEMGVE28 CURVED EXTERIOR MIRROR GLASS

Извито стъкло за външно огледало

CFIDHOF32 CHROME FINISH INSIDE DOOR HANDLE

Вътрешна дръжка на вратата с хромирано покритие

CLCTL22 CENTRAL + LOWER CLOSER

Централна и долна част по-близо

CNSNT29 CONNECTABLE NAVIGATION SYSTEM

Навигационна система с възможност за свързване

COS25 5-DOOR 5-SEATER CROSSOVER

Описание: 5-вратов кросоувър с 5 места

CPE8 COMPUTER

Инсталирана компютърна система

CSG13 PASSENGER CAR

Лекотоварен автомобил

CTCT27 4X2 CONTROLLED TRANSMISSION

Система за управление на трансмисията 4x2

DABVS15 DRIVERS AIR BAG

Водаческа въздушна възглавница за допълнителна безопасност

DAPCMWLVS52 DRIVER'S AND PASSENGER'S COVERED MIRROR WITH LED

Огледала за водача и пътника със LED осветление

DETIEE32 DIRECT EXCHANGER TURBO INJECTION

Система за турбоинжектиране с директен обмен

DFEWVP38 DRIVER+PASSENGER FRONT ELECTRIC WINDOW

Електрически прозорци отпред за водача и пътника

DHAHAVS44 DRIVER'S HEIGHT ADJUSTER HEIGHT ADJUSTMENT

Система за регулиране на височината на шофьорското място

DOTRSVG30 DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE

Предназначен за шофиране от дясната страна

DRPHSVR33 DRIVER + R1 PASSENGER HEATED SEAT

Система за отопление на седалките на водача и пътника

DRTLD16 DUAL RADIO TUNER

Двоен радиотунер

DSAHA31 DASHBOARD SLUSH+FABRIC ALU+CAST

Дизайн на арматурното табло с използване на „slush“, текстил, алуминий и отливки

DSBWAAALSVS61 DRIVER'S SEAT BACK WITH ANGLE ADJUSTMENT AND LUMBAR SUPPORT

Облегалка на шофьорското седалка с регулиране на наклона и лумбална опора

DSWIVS54 DRIVER'S+PASSENGER'S SIDE (WITH + W/O INSCRIPTION)

От страна на водача и от страна на пътника (с надпис и без надпис)

DWIN15 2 DRIVEN WHEELS

2 задвижващи колела

E0820 e2*2018/858*00064*02

Модел от 2018 г., производствен идентификационен номер 8580006402

EBHBC17 ESP BOSCH 9.3 HSM

Система ESP на Bosch, версия 9.3, с технология HSM

EEECOE32 EURO 6.4 ENGINE EMISSION CONTROL

Система за контрол на емисиите на двигателя, отговаряща на стандартите „Евро 6.4“

EFEMCI38 ELECTRIC FOLDING EXTERIOR MIRROR+DIODE

Електрически сгъваеми външни огледала с LED осветление

EGTA12 EDCT GEARBOX

Тип скоростна кутия: EDCT

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 42c66a9c-8dce-4054-865b-38325bed2208

EORLAT22 EXHAUST OUTLET REAR LH

Заден изход на изпускателната система от лявата страна

EPKNIP28 ENGINE POWER 100 KW - 230 NM

Мощност на двигателя: 100 кВт – 230 Нм

EPSSPHPCI44 ELECTRIC POWER STEERING SMPL PINION HIGH POW

Електрическо сервоуправление с висока мощност и обикновено зъбно колело

ESPCO28 ELECTRONIC STABILITY PROGRAM

Електронна програма за стабилност

ETEYE14 EB TYPE ENGINE

Двигател тип EB

ETGSTP25 EDCT TYPE GEARBOX 6 SPEED

6-степенна EDCT скоростна кутия

EUCPNOA42 EUROPEAN UNION CONSTRUCTOR'S PLATE + NRE

Табелка на производителя за Европейския съюз

EULPLH26 EB2LTDH2 UE64 1.2 L PETROL

1,2-литров бензинов двигател EB2LTDH2 UE64

EVTECOV43 EURO 6.4 VEHICLE TECHNICAL EMISSION CONTROL

Превозно средство, оборудвано с техническа система за контрол на емисиите, отговаряща на стандартите „Евро 6.4“

EWFEI16 2 ELEC WINDOW FR

Предни електрически прозорци

FABSNNR39 FR ANTI-ROLL BAR STIFFNESS 37500 NM/RAD

Твърдост на предната стабилизираща щанга: 37 500 Нм/рад

FCANE21 FRONT CENTRAL ARMREST

Предна централна подлакътница

FCSACHT41 FR CHEST/PELVIS SIDE AIRBAG+FR/RR CURTAIN

Странични въздушни възглавници в областта на гърдите и таза, както и предни и задни завесни въздушни възглавници

FDRLNA29 FRONT DAY RUNNING LIGHT (DRL)

Включени предни дневни светлини

FGLSWGIFL48 PERF FULL GRAIN LEATHER STEERING WHEEL GT INSERT

Волан от висококачествена кожа с GT вложка

FHNE36 FRONT+REAR HANDLES+HOOKS+RETRACTABLE

Предни и задни дръжки с прибиращи се куки

FHRCICNE55 FRONT HEAD RESTRAINT CONTROL 2-WAY INTEGRATED COND+PASS

Вградено двупосочно управление за предните облегалки за глава

FIELPNM39 FRONT IMPLANTATION EUROPE LICENCE PLATE

Монтаж на предна европейска регистрационна табела

FIEMME42 FRAMELESS INTERIOR ELECTROCHROMATIC MIRROR

Вътрешно електрохроматично огледало без рамка

FLWLTL26 FOOTWELL LIGHTING WITH LED

Осветление в пространството за краката с LED технология

FPSCHAPANA66 FRONT PASSENGER SEAT CUSHION HEIGHT ADJUSTMENT PARALLEL ADJUSTMENT

Система за регулиране на височината на седалката на предния пътник

FRODTNE47 FRONT/REAR RADAR OBSTACLE DETECTOR + TRAJECTORY

Предна и задна радарна система за откриване на препятствия с контрол на траекторията

FSTFOS39 4 FRONT SPEAKERS (2 TWEETERS + 2 FRONT)

Система от предни високоговорители с 4 високоговорителя (2 високоговорителя за високи честоти + 2 предни)

FTWLTLN30 FUEL TANK WITHOUT LOCATING TAB

Резервоар за гориво без разделител за позициониране

FVDASEF45 1-SPEED FAN 170W VARIABLE DYNAMIC AIR SHUTTER

Вентилатор с 1 скорост, 170 W, с регулируема динамична въздушна заслонка

FWBWRSNI34 FRONT WIPER BLADE WITH RAIN SENSOR

Предна чистачка със сензор за дъжд

FWSNRSNH37 FRONT WHEEL SENSOR NON-SIGN RR SIGNED

Сензорът на предното колело не подава сигнал, задният подава сигнал

GBDSL17 GLOSS BLACK DECOR

Интериорен декор с гланцово черно покритие

GCTCPN29 GRIP CONTROL TRACTION CONTROL

Система за контрол на сцеплението „Grip Control“

GFCVO26 GLOVEBOX+LED FRONT CONSOLE

Кутия за ръкавици със светодиодно осветление в предната конзола

GLOTDWRV36 GEAR LEVER ON THE DASHBOARD+SS WHEEL

Лост за превключване на скоростите на арматурното табло с колелце от неръждаема стомана

GT7 PEUGEOT

Произведено от Peugeot

GTDR12 GOOD TERRAIN

Добра проходимост

GTT2 GT

Модел GT

H0610 HOM-000667

Номер на одобрение: HOM-000667

HEABRE30 HYBRID ENGINE ADDITIONAL BADGE

Допълнителни емблеми за хибридния двигател

HERMEICXR31 HT EXT RRVW MIRROR EL INT CONTR

Отопляеми външни огледала за задно виждане с управление от салона

HNA13 HORNS-HARMONY

Хорни-хармония

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 42c68a9c-8dce-4054-865b-38325bed2208

HWGTW23 HEATED WINDSCREEN GLASS
Отопляемо предно стъкло

IPSIHOM44 PANORAMIC INSTRUMENT PANEL SCREEN 21 INCH HD
Голям панорамен екран на арматурното табло с висока разделителна способност, с диагонал 21 инча.

IRTL14 INITIALE RANGE
Функция „Initiale Range“

ITFNT16 19 INCH TYRE FIT
Монтаж на 19-инчови гуми

ITUDWLIC56 INDIRECT TYRE UNDER-INFLATION DETECTION WITHOUT LOCATION
Система за непряко откриване на недостатъчно напомпване на гумите

ITUEN26 INDEPENDENT TELEMATIC UNIT
Независим телематичен модул

LBBB8 LED BULB
Осветление с LED крушки

LCRADGN28 LONG CONSOLE + REAR AIR DUCT
Дълга конзола със задни въздуховоди

LDTN15 LEFT-HAND DRIVE
С ляво кормило

LPMTEL29 LATERAL PROTECTOR MASS TINTED
Странична защита с матово оцветяване

LRSN15 4 LASHING RINGS
Четири привързващи халки

LSESU19 LKA STRUCTURAL EDGE
Система за поддържане на лентата с разпознаване на контурните линии

MADUA26 MANUAL AIRBAG DEACTIVATION
Функция за ръчно деактивиране на въздушната възглавница

MASCUL33 MANUALLY ADJUSTED STEERING COLUMN
Ръчно регулируема кормилна колона

MDIHOM36 PANORAMIC MONITOR DISPLAY 21 INCH HD
Голям панорамен монитор с висока разделителна способност, с диагонал 21 инча.

MDSCUD30 MANUAL DRIVER'S SEAT CONTROL
Ръчно управление на шофьорската седалка

MDTVI16 MHEV DRIVE TRAIN
Трансмисия на леко хибридно електромобилно превозно средство

METTND30 PAINTED METALLIC EXT TRIM TYPE
Метални външни декоративни елементи с боя

MFPSCUF35 MANUAL FRONT PASSENGER SEAT CONTROL
Ръчно управление на предната пътническа седалка

MIRTTL26 MISTRAL INTERIOR ROOF TRIM
Интериорна тапицерия за тавана „Мистрал“

MNRTL21 MULTIPLEXING NEA R1.1
Система за мултиплексиране, версия R1.1

MRCLUR22 MANUAL REAR CHILD LOCK
Ръчна задна детска заключалка

MRSFSBOR50 MONOCHROME REAR SEAT FX+FOLDING 40/20/40 SEAT BACK
Едноцветна задна седалка със сгъваема облегалка 40/20/40

MSAU16 METAL SUSPENSION
Метална окачване

MSH9H27 433.92 MHZ SUPER HETERODYNE
Честота на сигнала 433,92 MHz

NAAE12 NOT AFFECTED
Не се влияе от конкретна характеристика

NAMA17 NORMAL ATMOSPHERE
Обичайни условия на околната среда

NPMP14 NORMAL PAYLOAD
Нормален полезен товар

NSMS17 NORMAL SUSPENSION
Обичайна окачване

OPRMHECSE44 OUTSIDE PASS RRVIEW MIRROR HEATED ELEC CNTRL
Електрически регулируемо огледало за задно виждане от външната страна на пътническата страна с отопление

OWPNE19 OKENITE WHITE PAINT
Бяла боя с наименование „Okenite White“

RABSNNR39 RR ANTI-ROLL BAR STIFFNESS 39000 NM/RAD
Твърдост на задната стабилизираща щанга: 39 000 Нм/рад

RFAIR43 RADIO FREQUENCY AMT6_FMT4-50-DIAFTAPS_DABT1
Радиочестота AMT6_FMT4-50-DIAFTAPS_DABT1

RFIEO25 RESERVOIR FILTER INTERIOR
Вътрешност на резервоарния филтър

RFSCRT37 RETRACTABLE FLOOR STORAGE COMPARTMENT
Прибиращо се отделение за съхранение на пода

RKWBCR31 PUNCTURE REPAIR KIT WITHOUT BOX
Аварийна аптечка: Комплект за поправка на спукани гуми без кутия

RRRATCAF36 RFTA REFRI - REFRI AUTO TEMP CONTROL
Автоматично регулиране на температурата при охлаждане

RTBAIO40 RADIATOR 28DM2 - THICKNESS 21 BRAZED ALU
Размер на радиатора: 28DM2 – дебелина 21, изработен от алуминий

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 42c66a9c-8dce-4054-865b-38325bed2208

SAP13 2 SMARTPHONES
С възможност за свързване с 2 смартфона

SBWAOC32 PYROTECHNIC SEAT BELT WITH ALARM
Колан за безопасност със система за аларма, задействана от пиротехнически механизъм

SFPFNR25 STANDARD FUEL PIPE FIXING
Стандартно закрепване на горивопровода

SGIKER24 SPEED GRADUATION IN KM/H
Скала за скоростта в км/ч

SIEDNR36 STANDARD INTERIOR EQUIPMENT DRESSING
Стандартно вътрешно оборудване

SLF5 SHELF
Система за стелажи

SNR8 STANDARD
Стандартна функция

SOBKBKOA31 SET OF BADGE KEYS + BACK-UP KEY
Комплект ключове с табелка + резервен ключ

SPEENR39 STANDARD PROVISION ELECTRICAL EQUIPMENT
Стандартно електрическо оборудване

SPIT20 PLAIN STORAGE POCKET
Обикновен джоб за съхранение

SRPCUWSE49 PYR SIDE REEL + 3 POINT CENTR + UNBUCKLED WARNING
Странични завесни въздушни възглавници, 3-точкови предпазни колани и сигнал за незакопчани колани

SSWJNR24 STANDARD SCREEN WASH JET
Стандартна дюза за чистачки

SWASCEN35 STEERING WHEEL AUDIO SYSTEM CONTROL
Система за управление на аудиосистемата от волана

TASPA25 TRIPLE ACCESSORIES SOCKET
Тройна розетка за аксесоари за допълнителни връзки

TDWGTD33 TINTED + DARK-TINTED WINDOW GLASS
Оцветени + тъмнооцветени стъкла

TLAA26 TEP+ALCANTARA LEVEL 3 "X0"
Интериорна тапицерия с материали от ниво 3, включително TEP и Alcantara

TPIR21 TRAILER PRE-EQUIPMENT
Предварително оборудване за ремарке

TRE527 TYRE 225/55 R19 103V -3PMSF
Гуми с размери 225/55 R19 103V и маркировка 3PMSF

TRXQR23 TORQUE RATIO 18-17 X 76
Съотношение на въртящия момент: 18-17 × 76

TTLCYP23 TRAY TYPE LUGGAGE COVER
Покривало за багаж с форма на тава

UGET8 UPPER GT
Обозначение за най-високото ниво на оборудване на модела GT

UMEE12 UPPER MEDIUM
Автомобил от горния среден клас

UPQAEE35 UNLEADED PETROL 95 QUALITY A/B/E/E+
Безоловен бензин 95, качество A/B/E/E+

URSIPEE39 UPPER REINFORCED SIDE IMPACT PROTECTORS
Горни подсилени предпазители срещу страничен удар

VAWHSPIT42 VARIANT ASSOCIATED WITH HIGH SEAT POSITION
Вариант, свързан с високо разположено седалище

VCCYL19 VERY COLD COUNTRIES
Предназначени за страни с много студено климат

VFDDTA33 VENTILATED FRONT DISCS/REAR DISCS
Вентилирани предни дискови спирачки/задни дискови спирачки

VPEA12 VIDEO PARK 1
Оборудван със система за видеоасистиране при паркиране

VPSIL23 VARIABLE POWER STEERING
Сервоуправление с променлива сила

WAACHT35 WITHOUT ADDITIONAL AIR CONDITIONING
В този автомобил няма допълнителна климатична система

WABHS15 WITH ABS BRAKES
Оборудван с ABS спирачки

WACPHT30 WITHOUT AIR CONDITIONING PIPES
Без тръби за климатик

WAFLHT27 WITHOUT ALARM FORGET LIGHTS
Няма аларма за забравени светлини

WAHD27 WITH "OBD" AUTO-DIAGNOSTICS
С помощта на OBD автодиагностика

WAHHT26 WITHOUT ADDITIONAL HEATING
Без допълнителна отоплителна система

WAHHT27 WITHOUT ADDITIONNAL HEATING
Без допълнително отопление

WAHT18 WITHOUT ALTERNATOR
Без алтернатор

WAOPSHR29 WITH AIRBAG ON PASSENGER SIDE
Въздушна възглавница от страната на пътника

WAPHT24 WITHOUT ADDITIONAL PULSE
Без допълнително импулсно оборудване

WASAHT27 WITHOUT ADD SEAT ADJUSTMENT
Без допълнителна настройка на седалката

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 42c66a9c-8dce-4054-865b-38325bed2208

WASHT23 WITHOUT ADDITIONAL SEAT

Няма допълнителни места

WBGBCMHS50 WITH BOSCH GENERATION 4 BATTERY CHARGE MEASUREMENT

Функция за измерване на заряда на акумулатора с технологията Bosch Generation 4

WBLHT18 WITHOUT BOOT LIGHT

Без индикатор за зареждане

WBSCHT27 WITHOUT BATTERY SLOW CHARGE

Автомобилът не се доставя с зарядно устройство за бавно зареждане.

WBSMHT29 WITHOUT BLIND SPOT MONITORING

Без система за следене на мъртвата зона

WCDHT20 WITHOUT COMPACT DISC

Без CD-плейър

WCHT14 WITHOUT CLUTCH

Без съединителен механизъм

WCSHT16 WITHOUT CAB SEAT

Без седалка в кабината

WDFWDHT36 WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR

Без детектор за вода във филтъра за дизелово гориво

WDZACCHA35 WITH DUAL ZONE AIR CON/TEMP CONTROL

Двузонален климатик с регулиране на температурата

WE516 WHEEL 7.5J19ET50

Размер на джантата: 7,5J19ET50

WEPQP18 W/O EQUIPMENT PACK

Без комплект оборудване

WEUNN24 W/O ENGINE UNDERSHELDING

Без предна защита на двигателя

WFFCHT23 WITHOUT FUEL FILLER CAP

Без капачка на резервоара за гориво

WFFHT21 WITHOUT FRONT FOGLAMP

Без включени предни фарове за мъгла

WFPFSOI30 W/O FOLDING PASS FRONT SEATING

Седалката на предния пътник не разполага с функция за сгъване

WFPSAHT43 WITHOUT FRONT PASSENGER'S SEAT ADJUSTMENT

Без възможност за регулиране на предната седалка за пътника

WFTIHT28 WITHOUT FUEL TANK INSULATION

Без изолация на резервоара за гориво

WHCGCHA30 WITH HEATER CASING GAS CIRCUIT

С газови тръби в корпуса на нагревателя

WHMOHA36 WITH HEATER MATRIX+ADDITIONAL OUTLET

Нагревателна решетка с допълнителен изход

WHPFHT26 WITHOUT HEAT PUMP FUNCTION

Няма функция за термопомпа

WKAHT19 WITHOUT KNEE AIRBAG

Няма въздушна възглавница за коленете

WLHT13 WITHOUT LABEL

Без етикет

WMLHR16 WITH MIRROR LINK

С функция MirrorLink

WMMHT27 WITHOUT MINOR MODIFICATIONS

Без незначителни промени

WPBCHT32 WITHOUT PROTECTIVE BATTERY COVER

Без защитен капак на батерията

WPDPDG36 PADDING WITH PASSENGER DETECTION PAD

Облегалка, снабдена със сензор за откриване на пътника

WPEFHR29 WITH PARTICLE EMISSION FILTER

С филтър за частици

WPFCHT36 WITHOUT PRE-EQUIPMENT FOR CONVERSION

Не се изисква предварително оборудване за преустройството

WRGBAHT39 WITHOUT REVERSE GEAR BRAKING ASSISTANCE

Липса на подпомагане при спиране на задна предавка

WRPDHT30 WITHOUT RR PASSENGER DETECTION

Без система за разпознаване на пътници на задните седалки

WRPPHP28 WITH RR PASSENGER PROTECTION

С защита за задните пътници

WRSAHA22 WITH REAR SEAT ARMREST

С подлакътник на задната седалка

WRWCWHT35 WITHOUT REAR WIPER + CAMERA WASHING

Няма задни чистачки и функция за измиване на камерата

WRWHT19 WITHOUT ROOF WINDOW

Без прозорец на покрива

WSASHT22 WITHOUT STOP AND START

Без система за автоматично спиране и потегляне

WSBHT19 WITHOUT SIDE BLINDS

Без странични щори

WSCHT19 WITHOUT SPEED CHECK

Без проверка на скоростта

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 42c68a9c-8dce-4054-865b-38325bed2208

WSMHT21 **WITHOUT STARTER MOTOR**

Без стартер

WSPPSSHT43 **WITHOUT SIDE PROTECTORS + PEUGEOT SIDE SILL**

Автомобилът е оборудван със странични прагове Peugeot и няма странични предпазители

WSRHT16 **WITHOUT SUN ROOF**

Без панорамен покрив

WSSDHT25 **WITHOUT SLIDING SIDE DOOR**

Няма плъзгаща се странична врата

WSWHT19 **WITHOUT SPARE WHEEL**

Без резервно колело

WTBHT24 **WITHOUT TRACTION BATTERY**

Без акумулатора за задвижване

WTCAHT37 **WITHOUT TRAJECTORY CONTROL ASSISTANCE**

Без подпомагане при управлението на траекторията

WTPAHT30 **WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM**

Без аларма срещу кражба

WVLRHT32 **WITHOUT VEHICLE LOAD RECOGNITION**

Система за разпознаване на натоварването на превозното средство

WWHT12 **WITHOUT WIFI**

Без възможност за WiFi

WWTHT18 **WITHOUT WORK TABLE**

Без вградена работна маса

XR015 **10 XR00 0015420**

XX4 **"FX"**

Модел: FX

Хронология

Намерени са 3 записа

Хронология на записите за това превозно средство

07.2024 г. **Неизвестна държава**

Произведен

Записана е датата на производство на този автомобил. Посочената държава може да отразява мястото на производство или регистрация.

02.2025 г. **България**

Засечени щети

Намерихме запис, който показва, че този автомобил е претърпял щети. Провери раздела „Щети“ за повече информация.

09.2026 г. **България**

Обявен за продажба

Запис за обява показва, че този автомобил е бил обявен за продажба. Понякога страната, посочена в обявата, може да се различава от действителното местоположение на автомобила.

+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в **48 държави**

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 42c68a9c-8dce-4054-865b-38325bed2208

Полезни съвети след прочитането на доклада

Всеки отметнат съвет ти помага да избегнеш неочаквани изненади по-нататък. Колкото повече отметнеш, толкова по-сигурна ще е сделката за колата ти.

Въз основа на този доклад:

- [ ] **Провери ниския пробег**

  Много ниският пробег звучи чудесно, но се увери, че е истински. Провери дали физическото състояние на автомобила съответства на показанията на километража.

  - [ ] Сравни износването на седалката на водача и волана с обявения пробег.
  - [ ] Провери сервизните записи за редовна поддръжка на база дати – това е по-важно от пробега за автомобили с ниска степен на употреба.

Извърши тези проверки, преди да купиш автомобил:

- [ ] **Плати на професионалист да прегледа колата**

  Един опитен механик може да забележи скритите проблеми, които ти може и да изпуснеш. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Запази час за преглед на колата в частен или оторизиран сервиз
  - [ ] Помоли механика да прегледа основните системи: двигателя, спирачките, окачването, електрониката
  - [ ] Помоли да ти предоставят писмени записки или доклад относно намерените проблеми

- [ ] **Попитай за записите за обслужването**

  Записите за обслужването показват доколко е била полагана грижа за колата. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Попитай продавача за записите за поддръжка и обслужване на колата
  - [ ] Виж дали маслото и филтрите са били сменяни редовно и дали е работено по ангренажния ремък
  - [ ] Провери дали някое обслужване не е било пропуснато или просрочено

- [ ] **Виж дали пробегът отговаря на представените данни**

  Увери се, че пробегът в доклада отговаря на записите от одометъра. Последен известен пробег е **27 950 km**. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Сравни записите от одометъра и пробега в доклада
  - [ ] Увери се, че информацията не е била подправена (износени педали, съмнителни поправки на таблото)
  - [ ] Ако забележиш несъответствия, попитай продавача за тях

- [ ] **Вземи колата за пробно шофиране**

  Пробното шофиране ще ти помогне да забележиш евентуални проблеми с производителността, управлението и комфорта – на пътя можеш да научиш много повече за колата, отколкото на паркинга. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Шофирай по различни видове пътища: магистрала, градско движение и неравни настилки
  - [ ] Ослушвай се за странни звуци или вибрации
  - [ ] Обърни внимание на управлението и комфорта

- [ ] **Сравни я с подобни на нея коли**

  Разглеждането на други обяви ще ти помогне да разбереш дали обявената цена е адекватна или си струва да преговаряш. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Потърси подобни коли онлайн (от същия производител, модел, година, пробег)
  - [ ] Сравни цените
  - [ ] Провери състоянието на колата и оборудването
  - [ ] Използвай намерената информация, за да преговаряш с продавача

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 42c68a9c-8dce-4054-865b-38325bed2208