CARVERTICAL

BMW 430 Gran Coupé 4' G26 Gran Coupé

WBA71AV0*********

2023 | Бензин | Автоматична | Хечбек

Генерирано на 21.10.2026 г.

Сканирай за пълен доклад

Пробег

Не са открити проблеми

Последен регистриран пробег: 63 461 km.

Проверка на правното състояние

Не са открити проблеми

Не са открити данни за финансови или правни рискове.

Щети

Не са открити проблеми

Не са открити документи за щети или оценки.

Кражба

Не са открити проблеми

Не са открити записи за кражби.

+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в **48 държави**

Кражба

Проверихме дали автомобилът в момента е обявен за откраднат, дали някога в миналото е бил обявяван за откраднат и дали е бил открит след това.

Няма открити проблеми
Не намерихме данни, че превозното средство е било откраднато.

Ето какво проверихме:

Издирва ли се в момента като откраднат?

Няма данни, които да показват, че това превозно средство е обявено за откраднато и се издирва.

Бил ли е краден в миналото?

Не са открити предишни записи за кражба за това превозно средство.

Проверка за откраднати автомобили в полицейските бази данни, извършена в **6 държави**:

Румъния | Унгария | Канада | Швеция | Словения | Словакия


Пробег

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 00611a93-fede-4d15-969d-52b37cfaa9b3

Проверихме дали километражът изглежда точен и дали е възможно да е бил манипулиран.

Резюме

- Последен известен пробег: 63 461 km
- Намерени са 15 записа за пробег



Навици на шофиране

Виж какъв е интензитетът на шофиране на този автомобил. Леката употреба обикновено води до по-малко износване, а по-интензивното шофиране може да доведе до по-бързото износване на някои ключови компоненти.

Ограничено шофиране **< 600 km/месец** 0% от анализирания период

Каран е по-рядко от обичайното. Ограничената употреба може да доведе до износването на неизползваните части.

Нормално шофиране **600 - 2100 km/месец** 90% от анализирания период

Нормална честота на шофиране. Обикновено става въпрос за ежедневна употреба и балансирано износване.

Интензивно шофиране **> 2100 km/месец** 10% от анализирания период

Каран е много по-често от обичайното. Обикновено става въпрос за прекомерна употреба на частите и нуждата да бъдат сменени.

Без шофиране 0% от анализирания период

Продължително прекъсване в използването. Автомобилите, които не се използват дълго време, може да имат нужда от допълнителни проверки (акумулатор, спирачки, гуми).

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 00611a93-fede-4d15-969d-52b37cfaa9b3

Odometer records	
05.2023 г.	**5 km**
11.2023 г.	**8391 km**
01.2024 г.	**12 054 km**
07.2024 г.	**19 519 km**
09.2024 г.	**22 736 km**
02.2025 г.	**29 347 km**
03.2025 г.	**31 535 km**
06.2025 г.	**35 377 km**

Odometer records	
09.2025 г.	**41 369 km**
12.2025 г.	**45 488 km**
01.2026 г.	**48 194 km**
04.2026 г.	**51 107 km**
05.2026 г.	**55 312 km**
06.2026 г.	**57 872 km**
08.2026 г.	**63 461 km**

Навици на шофиране		
05.2023 г. - 04.2026 г.	**Нормално шофиране**	**1435 km/месец**
04.2026 г. - 08.2026 г.	**Интензивно шофиране**	**3043 km/месец**

Проверка на правното състояние

Проверихме дали превозното средство е преминало технически прегледи и дали е било маркирано за скрап.

Няма открити проблеми
Не са намерени данни за правния статут на това превозно средство

Правни

Преминало ли е технически преглед (ГТП)? Преминат 06.2026 г. България

Успешно преминал технически преглед

Валиден до 06.2028 г.

Било ли е бракувано?

Няма данни това превозно средство да е маркирано като бракувано.

Щети

В миналото имало ли е щети по този автомобил? Каква е стойността на щетите?

Няма открити проблеми
Не са открити документи за щети или оценки

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 00611a93-fede-4d15-969d-52b37cfaa9b3



Не са открити щети

Понякога може да възникнат неточности, особено при проверка на по-стари превозни средства. Съмнителните сервизи може незаконно да прикриват дефекти или щети на превозни средства, без да регистрират тяхното съществуване никъде. Понякога дори VIN номерата на превозните средства може да бъдат сменени. Разполагаме с различни методи за разкриване дори и на такива престъпления, но е невъзможно да предоставим 100% гаранция.

Пазарна цена

Проверихме как се е променяла пазарната цена на този автомобил във времето на база на наличните исторически данни и оценки на цената.


Хронологията показва ограничен период и не отразява цената за пълния жизнен цикъл на автомобила.

Критерии за оценка на пазарната цена:

Производител: **BMW** | Модел: **430 Gran Coupé** | Вид гориво: **Бензин** | Тип трансмисия: **Автоматична**

Година: **2023** | Пазар: **Европа**

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 00611a93-fede-4d15-969d-52b37cfaa9b3



Година	Пазарна цена	↘ Най-ниска пазарна стойност	↗ Най-висока пазарна стойност
2026	**41 565 €**	35 444 €	46 930 €
2027	**38 855 €**	33 133 €	43 870 €
2028	**35 266 €**	30 073 €	39 818 €
2029	**31 678 €**	27 013 €	35 767 €
2030	**28 089 €**	23 953 €	31 715 €
2031	**24 500 €**	20 892 €	27 662 €
2032	**21 500 €**	18 334 €	24 275 €
2033	**18 810 €**	16 040 €	21 238 €

Изводи за пазарната цена

Прогноза за ценовия тренд
Очаква се този автомобил да загуби -55% от пазарната си цена през следващите 7 години.

Забележка: Прогнозите се основават на настоящите пазарни тенденции и исторически данни. Действителната стойност при препродажба може да се различава поради промени на пазара,

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 00611a93-fede-4d15-969d-52b37cfaa9b3

състояние, местоположение или други фактори.

Спецификации

Основната техническа и механична конструкция на превозното средство.

Резюме

Уверете се, че техническите характеристики на автомобила съответстват на информацията, предоставена от продавача.

Спецификации на превозното средство

Преглед

Производител **BMW**	Модел **430 Gran Coupé**	Вид гориво **Бензин**
Генерация на модела **G26**	Вариант **4' G26 Gran Coupé**	Година на производство **2023**
Пазар за модела **ECE**	Етикет на производителя **430i Gran Coupé**	

Производителност и ефективност

Тип трансмисия **Автоматична**	Вид задвижване **Задвижване на всички колела (AWD)**	Обем на двигателя **2 l**
Мощност **180 kW (241 hp / 245 PS)**	Брой цилиндри **4**	Брой скорости **8**
Въртящ момент **400 Nm**	Код на двигателя **B48D**	Описание на двигателя **i**
Наименование на трансмисията **Steptronic**	Вид силов агрегат **Вътрешно горене**	

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 00611a93-fede-4d15-969d-52b37cfaa9b3

Каросерия и размери

Тип на каросерията **Хечбек**	Положение на волана **Ляв волан**	Дължина **4783 mm**
Ширина **1852 mm**	Височина **1442 mm**	Междуосие **2856 mm**
Собствено тегло **1775 kg**	Брутно тегло **2255 kg**	

Оборудване

Инсталираните функции, опции и технология.
Този раздел включва опростени описания, генерирани от изкуствен интелект с цел по-лесното разбиране на функциите на превозното средство.

Резюме

Уверете се, че оборудването на автомобила съответства на това, което ви казва продавачът.

Списък с функции

Както е получено от производителя

S01CB CO2 content
- Информация за емисиите на въглероден диоксид

S01DF exhaust emissions standard EU6D
- Отговаря на стандарта за емисии на отработени газове EU6D

S01DZ RDE additional contents
- Допълнителни функции за безопасност, включени в системата RDE

S0230 EU-specific additional contents
- Включени са допълнителни елементи, специфични за ЕС, за да се отговорят на регионалните изисквания и стандарти.

S02PA Locking wheel bolts
- Специални заключващи болтове за фиксиране на колелата

S02TE Automatic Transmission W.gearshift
- Автоматична скоростна кутия с функция за превключване на предавките

S02VB Tyre pressure indicator
- Следи налягането в гумите, за да гарантира оптимална работа и безопасност

S02VC Tyre repair kit
- Оборудван с комплект за ремонт на гуми за дребни повреди

S02VF Adaptiv M Suspension
- Адаптивно окачване M за по-добро шофиране

S02VL Variable Sports Steering
- Адаптивно спортно кормилно управление за персонализирано шофиране

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 00611a93-fede-4d15-969d-52b37cfaa9b3

S0302 Alarm system

Система за аларма за допълнителна сигурност

S0322 Comfort access system

Осигурява удобен достъп до автомобила

S0337 M Sport package

По-изразителен спортен облик с пакета M Sport

S03FB 18" M Aerodynamikräder 858 M Bicolor

Автомобилът е оборудван с 18-инчови аеродинамични джанти M, модел 858 M, със стилен двуцветен дизайн.

S0420 Sun protection glazing

Остъкляване за защита от слънчевите лъчи

S0428 Warning triangle

Триъгълна предупредителна табела, съхранявана в автомобила

S0430 Interior and exterior mirror package

Пакетът за вътрешни и външни огледала включва различни функции, свързани с огледалата

S0431 Interior rear-view mirror with automatic anti-dazzle function

Вътрешно огледало за задно виждане с автоматична функция против заслепяване

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

Електрическо регулиране на седалките с функция за запаметяване на персонализирани позиции

S0488 Lumbar Support Driver/front Passenger

Шофьорът и пътникът на предната седалка разполагат с лумбална опора

S0493 Storage compartment package

В комплекта е включен комплект отделения за удобно съхранение.

S0494 Seat heating for driver and front passenger

Отопление на седалките за водача и предния пътник

S04LN Aluminium Rhombicle Anthracite Trim

Антрацитова декоративна лайсна с алуминиев ромбоиден мотив

S04NE Blow-by heater

Нагревател за изпусканите газове за подобряване на ефективността на двигателя

S04U0 Galvanic embellisher for controls

Към контролите е добавен галваничен украсител

S04UR Ambient light

Настройки на осветлението в салона, които могат да се персонализират, за да създадат подходяща атмосфера в автомобила

S0534 Automatic air conditioning

Автоматично регулира настройките на климатика

S0544 Dynamic cruise control

Включена система за динамичен круиз контрол

S0548 Speedometer with kilometer reading

Спидометърът показва стойностите в километри

S05AC Autom. High-beam Headlights Control

Система за управление, която автоматично регулира фаровете за дълги светлини

S05AQ Active Guard Plus

Усъвършенствана система за безопасност, наречена Active Guard Plus

S05DA Front passenger airbag deactivation

Деактивиране на въздушната възглавница на предния пътник

S05DM Parking Assistant

Оборудван с система за подпомагане при паркиране

S0654 DAB tuner

Цифров радиотунер за по-богати възможности за забавление

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 00611a93-fede-4d15-969d-52b37cfaa9b3

S0676 HiFi loudspeaker system

Система от високоговорители с висока прецизност, осигуряваща първокласно качество на звука

S06AE Teleservices

Включени са телеуслуги, които позволяват дистанционно обслужване и помощ.

S06AF Legal emergency call

Позволява на превозното средство да се свърже с компетентните органи в случай на извънредна ситуация, предвидена в закона

S06AK ConnectedDrive Services

Включва услугите ConnectedDrive за функции за свързаност

S06C3 Connectedpackage Professional I

Професионален пакет за свързаност, предлагащ разширени функции за свързаност

S06U2 BMW Live Cockpit Plus

BMW Live Cockpit Plus включва цифров приборен панел и инфоразвлекателна система с навигация и свързани услуги.

S06VB Control Infotainment

Управление на инфоразвлекателната система

S06WC Widescreen Display

Широкоекранен дисплей

S0710 M leather steering wheel

Кожен волан M

S0715 M Aerodynamics package

Аеродинамичен пакет M

S0760 Individual High-gloss Satin Chrome

Характерни акценти от сатенен хром с висок гланц

S0775 Individual Roof-lining Anthracite

Уникална антрацитова таванна облицовка

S07M9 BMW Individual high-gloss Shadowline exterior trim with extended features

Външна лайсна „Shadowline“ с висок гланц от BMW Individual с разширени функции

S0853 Language version English

Версията е на английски език

S0880 English / on-board documentation

Налична е документация на английски език и документация на борда.

S08KA Oil service interval - 24 months/30,000 km

Интервалът за смяна на маслото е 24 месеца/30 000 км

S08R9 Refrigerant

Съдържа хладилен агент за регулиране на температурата

S08TF Active pedestrians safety

Включена е функция за активна безопасност на пешеходците

S08WM Control D

Функцията „Control D“ позволява по-лесно и по-добро управление на автомобила.

S08WQ Control G

Натиснете G

Хронология

Намерени са 2 записа

Хронология на записите за това превозно средство

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 00611a93-fede-4d15-969d-52b37cfaa9b3

04.2023 г. Неизвестна държава

Произведен

Записана е датата на производство на този автомобил. Посочената държава може да отразява мястото на производство или регистрация.

06.2026 г. България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в **48 държави**

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 00611a93-fede-4d15-969d-52b37cfaa9b3

Полезни съвети след прочитането на доклада

Всеки отметнат съвет ти помага да избегнеш неочаквани изненади по-нататък. Колкото повече отметнеш, толкова по-сигурна ще е сделката за колата ти.

Извърши тези проверки, преди да купиш автомобил:

- [ ] ## Плати на професионалист да прегледа колата

  Един опитен механик може да забележи скритите проблеми, които ти може и да изпуснеш. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Запази час за преглед на колата в частен или оторизиран сервиз
  - [ ] Помоли механика да прегледа основните системи: двигателя, спирачките, окачването, електрониката
  - [ ] Помоли да ти предоставят писмени записки или доклад относно намерените проблеми

- [ ] ## Попитай за записите за обслужването

  Записите за обслужването показват доколко е била полагана грижа за колата. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Попитай продавача за записите за поддръжка и обслужване на колата
  - [ ] Виж дали маслото и филтрите са били сменяни редовно и дали е работено по ангренажния ремък
  - [ ] Провери дали някое обслужване не е било пропуснато или просрочено

- [ ] ## Виж дали пробегът отговаря на представените данни

  Увери се, че пробегът в доклада отговаря на записите от одометъра. Последен известен пробег е **63 461 km**. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Сравни записите от одометъра и пробега в доклада
  - [ ] Увери се, че информацията не е била подправена (износени педали, съмнителни поправки на таблото)
  - [ ] Ако забележиш несъответствия, попитай продавача за тях

- [ ] ## Вземи колата за пробно шофиране

  Пробното шофиране ще ти помогне да забележиш евентуални проблеми с производителността, управлението и комфорта – на пътя можеш да научиш много повече за колата, отколкото на паркинга. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Шофирай по различни видове пътища: магистрала, градско движение и неравни настилки
  - [ ] Ослушвай се за странни звуци или вибрации
  - [ ] Обърни внимание на управлението и комфорта

- [ ] ## Сравни я с подобни на нея коли

  Разглеждането на други обяви ще ти помогне да разбереш дали обявената цена е адекватна или си струва да преговаряш. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Потърси подобни коли онлайн (от същия производител, модел, година, пробег)
  - [ ] Сравни цените
  - [ ] Провери състоянието на колата и оборудването
  - [ ] Използвай намерената информация, за да преговаряш с продавача

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 00611a93-fede-4d15-969d-52b37cfaa9b3