CARVERTICAL

Mercedes-Benz S 560

WDD22218*********

2017 | Бензин | Автоматична | Седан

Генерирано на 15.10.2026 г.

Сканирай за пълен доклад

Щети

Внимание

Намерихме 1 запис за този автомобил.

Пробег

Не са открити проблеми

Последен регистриран пробег: 159 165 km.

Проверка на правното състояние

Не са открити проблеми

Не са открити данни за финансови или правни рискове.

Кражба

Не са открити проблеми

Не са открити записи за кражби.

+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в **48 държави**

Кражба

Проверихме дали автомобилът в момента е обявен за откраднат, дали някога в миналото е бил обявяван за откраднат и дали е бил открит след това.

Няма открити проблеми
Не намерихме данни, че превозното средство е било откраднато.

Ето какво проверихме:

Издирва ли се в момента като откраднат?

Няма данни, които да показват, че това превозно средство е обявено за откраднато и се издирва.

Бил ли е краден в миналото?

Не са открити предишни записи за кражба за това превозно средство.

Проверка за откраднати автомобили в полицейските бази данни, извършена в **7 държави**:

Словения | Унгария | Словакия | Италия | Румъния | Чехия | Канада


Пробег

Проверихме дали километражът изглежда точен и дали е възможно да е бил манипулиран.

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 9559a3cd-c474-4fb5-9e50-e1b252e3b9c2

Резюме

- Последен известен пробег: 159 165 km
- Среден пробег за подобни модели: 160 717 km
- Намерени са 9 записа за пробег



Навици на шофиране

Виж какъв е интензитетът на шофиране на този автомобил. Леката употреба обикновено води до по-малко износване, а по-интензивното шофиране може да доведе до по-бързото износване на някои ключови компоненти.

Ограничено шофиране **< 600 km/месец** 0% от анализирания период

Каран е по-рядко от обичайното. Ограничената употреба може да доведе до износването на неизползваните части.

Нормално шофиране **600 - 2000 km/месец** 84% от анализирания период

Нормална честота на шофиране. Обикновено става въпрос за ежедневна употреба и балансирано износване.

Интензивно шофиране **> 2000 km/месец** 16% от анализирания период

Каран е много по-често от обичайното. Обикновено става въпрос за прекомерна употреба на частите и нуждата да бъдат сменени.

Без шофиране 0% от анализирания период

Продължително прекъсване в използването. Автомобилите, които не се използват дълго време, може да имат нужда от допълнителни проверки (акумулатор, спирачки, гуми).

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 9559a3cd-c474-4fb5-9e50-e1b252e3b9c2

Odometer records	
01.2017 г.	**12 km**
06.2018 г.	**19 272 km**
04.2019 г.	**43 928 km**
12.2019 г.	**67 667 km**
11.2020 г.	**89 798 km**

Odometer records	
11.2021 г.	**108 386 km**
03.2024 г.	**139 771 km**
03.2025 г.	**147 298 km**
03.2026 г.	**159 165 km**

Очакван настоящ пробег

На базата на скорошните навици на шофиране, настоящият пробег се очаква да бъде **около 169 547 km.** Настоящият пробег може да е различен от предвидения – провери одометъра на колата, за да получиш по-точна информация.

Навици на шофиране		
01.2017 г. - 06.2018 г.	**Нормално шофиране**	**1120 km/месец**
06.2018 г. - 12.2019 г.	**Интензивно шофиране**	**2650 km/месец**
12.2019 г. - 03.2026 г.	**Нормално шофиране**	**1203 km/месец**

Проверка на правното състояние

Проверихме дали превозното средство е преминало технически прегледи и дали е било маркирано за скрап.

Няма открити проблеми

Не са намерени данни за правния статут на това превозно средство

Правни

Преминало ли е технически преглед (ГТП)? Преминат 03.2026 г. България

Успешно преминал технически преглед

Валиден до 03.2027 г.

Било ли е бракувано?

Няма данни това превозно средство да е маркирано като бракувано.

Препоръчителен график за сервизно обслужване

За пълната информация за минали и предстоящи сервизни обслужвания виж цифровия доклад.

Резюме

- Последната планирана поддръжка беше преди 9165 km – провери каква поддръжка може да е била необходима
- На база на записания пробег, следващото препоръчително сервизно обслужване трябва да се извърши при 15 835 km

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 9559a3cd-c474-4fb5-9e50-e1b252e3b9c2

Следващо препоръчително сервизно обслужване **при 175 000 km**

Какво трябва да се обслужи:

Време за обслужване прибл. 48 мин

Пробка на картера на двигателя (Подновете) | Филтър за моторно масло (Подновете) | Кабинен филтър (ако е монтиран) (Подновете) | Батерии на дистанционното управление на централното заключване/алармата (Подновете) | Тест за ефективност на спирачките (Извършете) | +19 елемента за обслужване

Предишно препоръчително сервизно обслужване **при 150 000 km**

Какво е трябвало да бъде обслужено:

Време за обслужване прибл. 84 мин

Пробка на картера на двигателя (Подновете) | Филтър за моторно масло (Подновете) | Пътни колела (Разменете) | Кабинен филтър (ако е монтиран) (Подновете) | Батерии на дистанционното управление на централното заключване/алармата (Подновете) | Тест за ефективност на спирачките (Извършете) | +49 елемента за обслужване

Време за обслужване прибл. 12 мин

Въздушен филтър (Подновете)

Време за обслужване прибл. 12 мин

Водещи релси на люка на покрива (Почистете/смажете)

Време за обслужване прибл. 72 мин

Запалителни свещи (Подновете)

Време за обслужване прибл. 6 мин

Теглич (Проверете/докладвайте) | Теглич (Смажете)

Щети

В миналото имало ли е щети по този автомобил? Каква е стойността на щетите?

Внимание

Намерихме 1 запис за това превозно средство

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 9559a3cd-c474-4fb5-9e50-e1b252e3b9c2



Оценка

Този запис означава, че превозното средство е било **инспектирано или обслужено** от професионалист – например за ремонт, диагностика или гаранционно обслужване. Това не означава непременно, че автомобилът е претърпял инцидент.

Засегнати части

Докладвана щета, частите не са посочени

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото

501 € – 750 €

Отказ от отговорност: Повечето записи за щети са свързани с пътнотранспортни произшествия, но не само. Някои записи може да са попаднали в доклада по различни причини, като например оценка на щети, търгове, проверки на превозни средства, ремонти и други подобни събития, действия или обстоятелства. Такива записи могат да показват например, че автомобилът е бил проверен и оценен в оторизиран сервизен център или че са били извършени ремонти, гаранционно обслужване, диагностика, преглед на автомобила или други подобни услуги. Тези проверки или оценки на превозното средство могат да бъдат извършени поради щети, причинени по време на пътнотранспортно произшествие, но също така и по други причини, като например законови изисквания и/или процедури, информация, публикувана от производителя, гаранционни или извънгаранционни ремонти, корекция на некачествено извършени ремонти или щети, които не са свързани с пътнотранспортни произшествия (напр. кражба, механични повреди и др.). Важно е да се отбележи, че тези записи не означават непременно последици от пътнотранспортно произшествие – те могат да бъдат свързани и с използването, поддръжката или експлоатацията на превозното средство в съответствие с изискванията и обстоятелствата, определени от производителя или трети страни.

Речник на щетите

Прогнозна стойност на разходите за ремонт в миналото
Ако превозното средство има регистрирана щета, прогнозната оценка се базира на цените за ремонт в държавата, където е оценено превозното средство, и се показва във валутата на съответната държава.
Защо може да се различава от цените за ремонт в твоята страна:
Цените на труда и частите варират в различните държави.
Оценката се основава на труда в официалните сервизни центрове, които обикновено са по-скъпи от независимите сервизи.

Пазарна цена

Проверихме как се е променяла пазарната цена на този автомобил във времето на база на наличните исторически данни и оценки на цената.


Хронологията показва ограничен период и не отразява цената за пълния жизнен цикъл на автомобила.

Критерии за оценка на пазарната цена:

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 9559a3cd-c474-4fb5-9e50-e1b252e3b9c2

Производител: **Mercedes-Benz** | Модел: **S 560** | Вид гориво: **Бензин** | Тип трансмисия: **Автоматична** | Година: **2017**

Пазар: **България**



Година	Пазарна цена	↘ Най-ниска пазарна стойност	↗ Най-висока пазарна стойност
2026	**20 451 €**	14 163 €	42 438 €
2027	**18 405 €**	12 746 €	38 193 €
2028	**16 564 €**	11 471 €	34 373 €
2029	**14 908 €**	10 325 €	30 937 €
2030	**13 418 €**	9292 €	27 843 €
2031	**12 076 €**	8363 €	25 058 €
2032	**10 868 €**	7526 €	22 552 €
2033	**9781 €**	6774 €	20 297 €

Изводи за пазарната цена

Прогноза за ценовия тренд

Очаква се този автомобил да загуби -52% от пазарната си цена през следващите 7 години.

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 9559a3cd-c474-4fb5-9e50-e1b252e3b9c2

Време за продажба
Подобни превозни средства обикновено се продават в рамките на 17 дни, базирано на скорошни пазарни данни

Забележка: Прогнозите се основават на настоящите пазарни тенденции и исторически данни. Действителната стойност при препродажба може да се различава поради промени на пазара, състояние, местоположение или други фактори.

Спецификации

Основната техническа и механична конструкция на превозното средство.

Резюме
Уверете се, че техническите характеристики на автомобила съответстват на информацията, предоставена от продавача.

Спецификации на превозното средство

Преглед

Производител **Mercedes-Benz**	Модел **S 560**	Вид гориво **Бензин**
Генерация на модела **217/222**	Година на производство **2017**	Етикет на производителя **S 560**

Производителност и ефективност

Тип трансмисия **Автоматична**	Вид задвижване **Задвижване на всички колела (AWD)**	Обем на двигателя **4 l**
Брой цилиндри **8**	Брой скорости **9**	Стандарт за емисии **euro 6**
Код на двигателя **M176**	Вид силов агрегат **Вътрешно горене**	

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 9559a3cd-c474-4fb5-9e50-e1b252e3b9c2

Каросерия и размери

Тип на каросерията	Положение на волана	Размер на колелата
Седан	**Ляв волан**	**19 in**

Оборудване

Функции и опции, с които това превозно средство е излязло от завода.
Този раздел включва опростени описания, генерирани от изкуствен интелект с цел по-лесното разбиране на функциите на превозното средство.

Резюме

Уверете се, че оборудването на автомобила съответства на това, което ви казва продавачът.

Списък с функции

Както е получено от производителя

02B Operating instructions and service booklet-German
Инструкции за експлоатация и сервизна книжка на немски език

08U Mercedes-Benz Connect - Services for Vehicle Setup (HERMES)
Налични услуги Mercedes-Benz Connect за настройка на автомобила

09U Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES)
Mercedes-Benz Connect предлага възможности за наблюдение на автомобила

12U Mercedes-Benz Connect - Services for Mercedes me Concierge Service (HERMES)
Свързване на услуги за услугата Mercedes Me Concierge

14U Smartphone integration package
Включен пакет за интегриране на смартфон

16U Apple Carplay smartphone integration
Поддържа интеграция със смартфон Apple CarPlay

17U Android Auto smartphone integration
Поддържа интеграция със смартфон Android Auto

197U Obsidian black - Metallic finish
Обсидиан черно метално покритие

1U6 R744 refrigerant
Използване на хладилен агент R744

223 Electric backrest adjustment and head restraints
Електрическо регулиране на облегалката и облегалките за глава

228 Additional warm water heating
Допълнителна система за отопление на топла вода

229L Germany
Превозно средство, произведено за Германия

233 Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)
Функция адаптивен круиз контрол

235 Active Parking Assist
Активна система за подпомагане на паркирането

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 9559a3cd-c474-4fb5-9e50-e1b252e3b9c2

23P Driving package

Включен пакет за шофиране

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

Автоматично затъмняване на огледалото за обратно виждане и страничните огледала

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

Мобилен сервиз с помощ при ремонт и авария

260 Model badge on trunk lid - Omission

Пропусната е емблемата на модела върху капака на багажника

266 DISTRONIC PLUS transverse support (DTR+Q)

Допълнителна напречна опора за адаптивния круиз контрол

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

Пакет с памет за седалката на водача, кормилната колона и огледалата

276 Memory feature in rear

Функция памет за задните седалки

297 Electric roller sun blind in left and right rear door

Електрическа ролетна щора за задните врати

2XXL Federal Republic of Germany

Произведено във Федерална република Германия

310 Double cup holder

Включен двоен държач за чаши за удобство

332B Language of instrument cluster/HU - German

Език на клъстера на инструментите в немски език

351 Ecall emergency call system

Интегрирана система за спешни повиквания E-Call

362 HERMES communications module LTE

Комуникационен модул Hermes с възможности за LTE

367 Pre-installation for Live Traffic Information

Подготовка за получаване на информация за трафика в реално време

3U1 Head unit for Europe/CIS states/Mongolia

Развлекателен главен модул, конфигуриран за Европа/Страните от Исландия/Монголия

401 Climatised front seats

Предни седалки с функция за контрол на климата

402 Rear seat climate control

Климатична система за управление на задните седалки

413 Automatic panoramic sliding sunroof

Автоматичен панорамен плъзгащ се покрив

421 9-speed automatic transmission

Деветстепенна автоматична скоростна кутия

432 Dynamic seats left and right

Динамични седалки с настройки за ляво и дясно

439 Intelligent / folding front comfort head restraint

Интелигентни сгъваеми предни облегалки за глава за по-голям комфорт

443 Heated steering wheel

Отопляем волан

448 Touchpad with rotary pushbutton

Тъчпад с въртящ се бутон за управление

452 Front passenger seat chauffeur position

Функция за позиция на шофьора за предната пътническа седалка

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 9559a3cd-c474-4fb5-9e50-e1b252e3b9c2

453 **Seat with reclining function**

разполага със седалка с функция за накланяне за по-голям комфорт

463 **Front visual display (head-up display)**

Преден визуален дисплей или функция head-up display

472 **Gasoline particulate filter (OPF) without sensor system**

Филтър за бензинови частици без сензорна система

475 **Tire pressure monitor (TPM)**

Система за следене на налягането в гумите

4R6 **Winter wheel and tire assembly - light alloy 5-double-spoke design 19"**

Зимен комплект джанти и гуми с дизайн от лека сплав с 5 двойни спици с размер 19 инча

501 **360° camera**

Система от 360-градусови камери

502 **Multi-year free map updates**

Безплатни актуализации на картата за няколко години

503 **Remote-controlled parking**

Помощ при паркиране с дистанционно управление

513 **Road sign recognition system**

Система за разпознаване на пътни знаци

531 **COMAND APS NTG5/NTG5.5**

Навигационна система Comand APS

53V **Speed/load index 99Y XL + 102Y XL**

Индекс на скоростта/натоварването 99Y XL + 102Y XL за производителност

540 **Electric roller blind for rear window**

Електрическа ролетна щора за задното стъкло

546 **Automatic speed control**

Автоматично поддържа скоростта на автомобила, зададена от водача.

550A **Exclusive leather**

Висококачествена ексклузивна кожена тапицерия

551A **Exclusive leather - black/anthracite**

Ексклузивен кожен салон в черно/антрацит

581 **Automatic climate control**

Функция за автоматичен контрол на климата

582 **Air conditioning, rear**

Задна климатична система

596 **IR-active glazing**

IR-рефлекторно остъкляване за по-голям комфорт

61U **black microfiber headliner**

Черна табла от микрофибър

628 **Automatic high beam control plus (IHC+)**

Автоматично управление на дългите светлини

642 **Dynamic LED headlamps, right-hand traffic**

Динамични LED фарове за дясно движение

652 **Summer tyres fitted**

инсталирани летни гуми

6P5 **Control code for Sales**

Контролен код, използван за целите на продажбите

70B **Safety vest - driver**

Осигурена предпазна жилетка за водача

735 **Additional scope of trim elements**

Допълнителни декоративни елементи за персонализиране

772 **AMG styling - Front spoiler, side skirts**

AMG стил с преден спойлер и странични престилки

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 9559a3cd-c474-4fb5-9e50-e1b252e3b9c2

776 **Wider wheel arch for AMG wheels**

По-широки арки на колелата, за да могат да се монтират колелата AMG

789 **Center console - open-pore ship's deck walnut wood (2C60)**

Централна конзола с отворени пори на корабната палуба от орехово дърво

808 **YoM X7/1**

Код на годината на производство

810 **Premium sound system**

Инсталирана премиум звукова система

840 **Glas dunkel getönt**

Тъмно тонирано стъкло

865 **digital TV**

Цифрова телевизия

871 **Hands-free access**

Функциите за свободен достъп ви позволяват да отключвате и влизате в автомобила, без да използвате ключ.

874 **Magic Vision Control incl. heated windshield washer system**

Magic Vision Control с отопляема миялна система на предното стъкло

881 **Boot lid convenience closing feature**

Удобна функция за затваряне на капака на багажника

883 **Power locking**

Функция за електрическо заключване

889 **KEYLESS-GO**

Система за влизане и стартиране без ключ

891 **Premium ambiance illumination**

Премиум осветление на околната среда

897 **Front wireless telephone charging**

Безжичното зареждане отпред позволява удобно зареждане на устройството в движение

8U0 **Heated washer fluid reservoir**

Резервоар за отопляемата течност за миещите машини

8U6 **Assistance system steering wheel control changeover**

Превключвател за управление на системата за подпомагане на волана

8U8 **i-Size marking (Isofix successor)**

Маркировка I-Size за закрепване на детска седалка

902 **Front comfort seat heating**

Отопляеми предни комфортни седалки

903 **Rear comfort seat heating**

Отопляеми задни комфортни седалки

906 **Front heated rests**

Отопляеми предни подлакътници

907 **Rear heated rests**

Отопляеми задни подлакътници

927 **Exhaust treatment, Euro 6 technology**

Изпускателна система, съвместима с технологията Euro 6

936 **Cylinder cut-out system**

Система за изключване на цилиндрите за по-голяма ефективност

950 **AMG line**

Включен пакет AMG Line

956 **AMG Line Plus**

AMG Line Plus

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 9559a3cd-c474-4fb5-9e50-e1b252e3b9c2

969 **Euro 6 technology COC document - with motor vehicle registration certificate, part 2**

Документ за регистрация на технологията Euro 6

97B **Engine noise reduction via speakers (EOC)**

Намаляване на шума от двигателя чрез високоговорители (EOC)

99B **Active adjustment damping "Normally Open"**

Системата за активно регулиране на амортизацията предлага гъвкави настройки на окачването

B09 **Refrigerant compressor with magnetic clutch**

Хладилен компресор с магнитен съединител

B24 **Remote control for Auxiliary heating**

Дистанционно управление за допълнителната отоплителна система

F222 **Model series 222**

Принадлежи към серия модели 222

FV **Long sedan**

Дълга каросерия седан

GA **Automatic transmission**

Оборудван с автоматична скоростна кутия

GA7 **Automatic transmission**

Включена автоматична трансмисия

H21 **Trim elements - Black piano lacquer wood**

Елементи на дървената облицовка от черен пиано лак

HA **Rear axle**

Конфигурация на задния мост

K11 **Adaptive brake light, flashing**

Адаптивна спирачна светлина с мигаща функция

K13 **Control code for service interval 25000 km**

Код за контрол на сервизния интервал 25000 KM

K27 **Software control for unpowered in position "D"**

Софтуерно управление за без захранване в позиция D

K31 **Noise regulations as per ECE R51-03**

Съответствие с нормите за шум съгласно ECE R51-03

K32 **Active Lane Change Assist**

Подпомага безопасната смяна на лентите

K33 **Extended restart in stop-and-go traffic**

Позволява продължително рестартиране на двигателя в условия на движение със спиране и престой

K34 **Route-based speed adaptation**

Адаптиране на скоростта на автомобила в зависимост от избрания маршрут

L **Left-hand drive**

Конфигурация за ляво задвижване

L6J **Nappa leather AMG steering wheel**

Волан от кожа Nappa AMG

LS2 **Body-in-white load stage 2**

Етап на натоварване на тялото в бяло 2

M005 **Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive**

Автомобил, оборудван със система за задвижване на всички колела 4Matic

M176 **V8 spark-ignition engine M176**

V8 двигател с искрово запалване

M40 **Displacement 4.0 liter**

Работен обем 4,0 литра

N8A **Plant control code**

Контролен код на завода за мястото на производство

P07 **Chauffeur package with memory function**

Шофьорски пакет с функция памет

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 9559a3cd-c474-4fb5-9e50-e1b252e3b9c2

P09 Sun protection package

Пакет за слънцезащита

P17 KEYLESS-GO package

Включен пакет за движение без ключове

P34 Exclusive Package

Ексклузивен пакет

P35 Light Package

Включва светлинен пакет

P64 Front memory package

Включен пакет за предна памет

P69 Front and rear comfort heating package

Пакет, осигуряващ комфортно отопление на предните и задните седалки

PBG MBUX Navigation Premium

Навигация MBUX Premium

PBH Remote Parking package

Пакет за дистанционно паркиране

R01 Summer tyres

Оборудвани летни гуми

R66 run-flat tyres

Оборудван с гуми Run-Flat

U01 Rear seat belt status indicator

Индикатор за състоянието на коланите на задните седалки

U10 Front passenger seat with weight sensor

Предна пътническа седалка със сензор за тегло

U25 Illuminated door sill

Прагове на вратите с функция за осветяване

U26 Floor mats - AMG

Подовите постелки са с марката AMG

U28 Higher-power braking system

Спирачна система с по-висока мощност

U60 Pedestrian protection - Active hood

Активна система на капака за защита на пешеходците

U67 230 V socket in the rear

Захранващ контакт 230V в задната част на автомобила

U72 DVD player with region code 2 Europe, Japan

DVD плейър с код на региона 2 за избрани региони

VL Left front axle half

Сглобка на левия преден мост

VR Right front axle half

Сглобка на десния преден мост

1A4 CONVERTER 8 CYL GASOLINE AMG

8-цилиндров бензинов двигател AMG конвертор

21A EHS GENERATION

Генериране на EHS (електронна система за клаксони)

2A1 CONVERTER VERSION 2

Втора версия на конвертора

4A7 ASSEMBLY, ACTUATORS (FOUR WHEELS)

Монтаж на задвижващите механизми за четирите колела

50A TORQUE DISTRIBUTION 45/55

Съотношение на разпределение на въртящия момент 45/55

5A1 ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT-CONVERTER

Електрохидравличен блок за управление на преобразувателя

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 9559a3cd-c474-4fb5-9e50-e1b252e3b9c2

6A2 JOINT FLANGE W/ GW 110 / 3, 3-ARM X 110

Съединителен фланец със спецификации 110 / 3, 3 рамена x 110

A035 OIL OFFSET QUANTITY +350GR OIL

Допълнителни 350 грама масло за компенсиране на евентуални разлики в количеството на маслото

A104 NOISE-OPTIMIZED TOOTHING

Оптимизирано за шума превключване за намален шум

G041 TRANSMISSION CODE VERSION 41

Инсталирана версия на кода на трансмисията 41

Хронология

Намерени са 5 записа

Хронология на записите за това превозно средство

01.2017 г. Неизвестна държава

Произведен

Записана е датата на производство на този автомобил. Посочената държава може да отразява мястото на производство или регистрация.

09.2020 г. Германия

Засечена оценка

Намерихме документ, който показва, че този автомобил е преминал оценка на състоянието в тази страна (или щат). Провери раздела „Щети“ за повече информация.

03.2024 г. България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

03.2025 г. България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

03.2026 г. България

Проверен

Отчетен е технически преглед на този автомобил. Това може да включва различни проверки, свързани с техническата изправност или емисиите. Може да са включени както успешни, така и неуспешни прегледи.

+44

Източници на данни
Проверихме 1000+ източника на данни в **48 държави**

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 9559a3cd-c474-4fb5-9e50-e1b252e3b9c2

Полезни съвети след прочитането на доклада

Всеки отметнат съвет ти помага да избегнеш неочаквани изненади по-нататък. Колкото повече отметнеш, толкова по-сигурна ще е сделката за колата ти.

Извърши тези проверки, преди да купиш автомобил:

- [ ] ## Плати на професионалист да прегледа колата

  Един опитен механик може да забележи скритите проблеми, които ти може и да изпуснеш. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Запази час за преглед на колата в частен или оторизиран сервиз
  - [ ] Помоли механика да прегледа основните системи: двигателя, спирачките, окачването, електрониката
  - [ ] Помоли да ти предоставят писмени записки или доклад относно намерените проблеми

- [ ] ## Попитай за записите за обслужването

  Записите за обслужването показват доколко е била полагана грижа за колата. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Попитай продавача за записите за поддръжка и обслужване на колата
  - [ ] Виж дали маслото и филтрите са били сменяни редовно и дали е работено по ангренажния ремък
  - [ ] Провери дали някое обслужване не е било пропуснато или просрочено

- [ ] ## Виж дали пробегът отговаря на представените данни

  Увери се, че пробегът в доклада отговаря на записите от одометъра. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Сравни записите от одометъра и пробега в доклада
  - [ ] Увери се, че информацията не е била подправена (износени педали, съмнителни поправки на таблото)
  - [ ] Ако забележиш несъответствия, попитай продавача за тях

- [ ] ## Вземи колата за пробно шофиране

  Пробното шофиране ще ти помогне да забележиш евентуални проблеми с производителността, управлението и комфорта – на пътя можеш да научиш много повече за колата, отколкото на паркинга. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Шофирай по различни видове пътища: магистрала, градско движение и неравни настилки
  - [ ] Ослушвай се за странни звуци или вибрации
  - [ ] Обърни внимание на управлението и комфорта

- [ ] ## Сравни я с подобни на нея коли

  Разглеждането на други обяви ще ти помогне да разбереш дали обявената цена е адекватна или си струва да преговаряш. Ето какви са следващите стъпки:

  - [ ] Потърси подобни коли онлайн (от същия производител, модел, година, пробег)
  - [ ] Сравни цените
  - [ ] Провери състоянието на колата и оборудването
  - [ ] Използвай намерената информация, за да преговаряш с продавача

Този PDF доклад включва само най-важните моменти от историята на автомобила. За най-подробни и актуални данни винаги се обръщай към дигиталния доклад от carVertical, който е достъпен на нашия уебсайт. Ние полагаме големи усилия да гарантираме точността и надеждността на данните към момента на генерирането им. И все пак те молим да имаш предвид, че не можем да гарантираме, че този PDF файл не е бил модифициран или променян след създаването му. ID на доклада: 9559a3cd-c474-4fb5-9e50-e1b252e3b9c2